令和5年 死亡災害の概要 【建設業】

神 奈 川 労 働 局 令和5年8月末現在

				<u> </u>
番号	発生月	業種 事業場規模	起因物	発 生 概 要
	発生時刻 	被災者の年齢層	事故の型	
1	2月	土木工事業 (1次下請) ~ 9人	掘削用機械	河川工事現場で、ドラグ・ショベルを運転し、 残土を詰めたフレキシブルコンテナバッグ2個 をつって旋回中に、川岸の仮設道路から約3
	10时頃	60歳~64歳	墜落、転落	メートル下の川底に車両ごと墜落した。
2	2月	その他の 建設工事業 ~ 9人	荷姿の物	工場内の配管工事現場で、交換用ボルトナット約30キログラムを繊維製道具袋に詰め、ホイストでつり上げ中、約15メートルの高さで袋の持ち手紐が破断して袋が落下し、下
	8時頃	65歳~69歳	飛来、落下	の地面で次のつり荷を準備していた被災者の 頭に当たった。
3	3月	建築工事業 (元請) 100人~299人	地山、岩石	ビル新築工事現場で、基礎杭の杭頭の計 測のため、杭頭までドラグ・ショベルで穴を掘 り、その穴に下りて杭頭の上に残る土をスコッ
	14時頃	20歳~24歳	崩壊、倒壊	プで払い落とし中、掘削面が土砂崩壊した。
4	3月	建築工事業 (2次下請) 30人~49人	トラック	ビル新築工事現場で、型枠材搬入を終えたトラックの運転者が降車中に、警備員がタイヤの歯止めを外したため同車が下り坂を無人で動き出し市道に出た。運転者は警備員2名
	16時頃	80歳~84歳	交通事故 (道路)	とともに車の前で押し止め中に転倒し、前輪にひかれた。
5	3月	土木工事業 (1次下請) 10人~29人	地山、岩石	道路に埋設された下水管の交換工事現場で、古い下水管を撤去後の深さ1.3メートル、幅1.1メートル、長さ9メートルの掘削溝
	12時頃	75歳~79歳	崩壊、倒壊	に下りてスコップで掘削中、掘削面が土砂崩 壊した。
6	6月	土木工事業 ~ 9人	その他の環境等	集合住宅敷地内の植栽剪定及び除草作業中、低木の庭木剪定を行っていたところ、営 巣していた蜂に手の甲を刺され、アナフィラキ
	10時頃	50歳~54歳	その他	シーショックを発症し入院。2週間後に死亡し た。
7	6月 14時頃	土木工事業 (2次下請) 10人~29人	足場	新設中高速道路の橋梁上部工現場で、つり 足場を橋桁の下に組立て中の作業者が、同 足場の単管の隙間(約2×1メートル)から約
	一年时识	60歳~64歳	墜落、転落	13メートル下の地面に墜落した。
8	8月	土木工事業 (1次下請) 10~29人	7 K	河川の護岸工事における締切工内での河 床掘削場所が、水位の急上昇による越水で 水没し、作業者ら4名が急流につかりながら 退避中に1名が流され、5キロメートル下流で
	13時頃	30歳~34歳	おぼれ	発見された。発生時刻と同じ頃に大雨警報が 発表されていた。
9	8月	土木工事業 (1次下請) ~ 9人	開口部	マンション敷地内の除草現場で、刈払機・手のこ・せん定ばさみを使い一人作業中、斜面 擁壁の天端(幅約60センチメートル)から、擁
	11時頃	40歳~44歳	墜落、転落	壁一体型躯体と擁壁の間の開口部の底へ約 9メートル墜落した。

死亡災害の概要の掲載内容については、未確定のものであり、調査の進展とともに、変更(業務に起因しない場合における事案の削除を含む。)を行う可能性があります。

番号	発生月 発生時刻	業種 事業場規模 被災者の年齢層	起因物 事故の型	発生概要
10	8月	建築工事業 (1次下請) ~9人 40歳~44歳	研削盤、バフ盤切れ	木造住宅解体現場で、脚立に乗りながら、 敷地境界の鉄柵を携帯用研削盤(と石カバー を取り外した、と石直径125ミリメートルの電 動ディスクグラインダー)で切断しようとしたと ころ、当該研削盤が跳ね返って首を切った。
11	8月 9時頃	建築工事業 (1次下請) ~9人 40歳~44歳	その他の 動力クレーン等 墜落、転落	木造住宅の屋根瓦のふき替え工事において、2階屋根外周の足場にかけた2連はしご(瓦の荷揚げ機を取り付けているもの)を降りているとき、高さ4メートル付近から墜落した。