




## 川崎市と川崎南・川崎北労働基準監督署が 合同で安全啓発パトロールを実施しました！



- 実施日** 令和6年11月6日（水）
- 場 所** メビウスパッケージング株式会社 川崎工場  
川崎市川崎区浮島町 11-1
- 業務内容** プラスチック容器を製造しています。
- 実施者** 川崎市経済労働局長、川崎南労働基準監督署、川崎北労働基準監督署
- 取組状況** リスクアセスメントを用いた安全管理のほか、健康経営にも取り組んでおり、令和5年度神奈川労働局長奨励賞を受賞しています。  
食品用の製品も扱う工場であることから、工場内は、清潔に保たれており、専用の保護衣に着替え、エアシャワー等を経由してパトロールに臨みました。  
機械装置の可動域に接触することがないように覆い等が設けられており、本質安全化を推進し、危険の見える化や労働者の安全意識高揚のための取組などの説明を受けました。



安全啓発パトロールを実施した川崎工場




川崎市経済労働局 久万局長あいさつ

労働災害防止の取り組みの一部をご紹介します。



掲示板を確認！ 同じKYシートでリスク抽出  
複数の部署のリスク評価が比較できます。



リミットスイッチ

機械装置は、本質安全化を推進しています。  
安全装置の動作確認も行いました。




注意喚起表示を確認！ 危険の見える化を推進  
ブザーやパトライトも併設されています。



危険体感（感電）機材  
危険感受性の高揚に努めています。

問い掛け巡視チェックシート(抜粋)

実施日	2023年 5月9日(火)	
巡回職場	製造2課 4ブロックA	
問掛け項目	回答	巡回職場 対策等
高所作業で、やむを得ず脚立を使わず作業する箇所はありませんか。	BMS-33 ボトル立て横の制御盤(検査機出入口コンベヤ盤)の上に足を載せて作業をしたのを目撃した事あり。 ※足跡あり	各ライン脚立の利用を周知。盤上に注意喚起の表示を付けた。
カバーの隙間が開いています。	BMS-33 リーマー屑回収のカバーがホースがあり、カバーが閉まらず、開口が大きくなっている。	カット製品時にはカット用のカバーをかける様になっている。全員へ周知徹底依頼。



問いかけ巡視の一例

職場巡視時には、積極的に声をかけて危険要因等の把握に努めています。