

建設業の労働災害が増加！ STOP 労働災害


墜落・転落による労働災害が全体の3割弱を占めています。

点検・対策及び安全衛生教育の徹底に加え、「安全の見える化」に取り組んでください。


労働災害増加の背景には、技能労働者や現場管理者の不足などがあるのではと懸念されています。こうした観点も踏まえ、現在実施している労働災害防止措置の徹底及び職長や作業者に対する安全衛生教育の実施に加え、「安全の見える化」に取り組んでください。

高知監督署管内における労働災害発生状況（建設業）

休業4日以上之死傷災害



事故の型別



労働者死傷病報告による値（令和元年9月末現在）

建設業における災害防止チェックリスト

- ・現場で下記の項目を確認してください
- ・出来ていない項目があった場合は、現場にあった対策を実施してください。

チェック項目		○・×
	作業床を設けていますか。	
	作業床に、手すり・中さん・幅木等は付いていますか。	
	手すりなどをはずした場合の原状復帰を、その都度行っていますか。	
	工具や部材が落ちないようにしていますか。	
	作業床が困難な場合は、墜落制止用器具を使用していますか。	
	これまでは足場を設置して行っていた作業を経費節減などのため、安易に安全帯による作業にしていますか。	
	開口部などには、手すり・中さん・幅木等設けていますか。	
	これまでは防網などを張って行っていた作業を経費節減などのため、防網を張らずに行っていないですか。	
	はしごの上部と下部を固定していますか。	
	はしごの上り下りは墜落制止用器具を使用していますか。	
	脚立作業については、墜落の危険性が相対的に低いローリングタワー、可搬式作業台、手すり付き脚立、高所作業車などに変更していますか。	
	不安全行動を見かけたとき、すぐに注意をしていますか。	
	高齢者に対する対策は行っていますか。	
	現場内で安全の見える化を実施していますか。	
	新規入場者教育を実施していますか。	
	職長教育を実施していますか。	



https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/newpage_00110.html