

## 平成29年死亡災害発生状況(確定)

熊本労働局

|    | 発生月 | 業種        | 事故の型       | 起因物      | 発生状況   |
|----|-----|-----------|------------|----------|--|
| 1  | 1月  | その他建設業    | 交通事故(道路)   | 乗用車      | 軽ワゴン車に4名が乗車し、現場へ向かっている途中、国道の左側ガードパイプに衝突し、約9.5m下の市道に転落したもの。1名死亡、3名負傷。                                 |
| 2  | 2月  | 建築工事業     | 墜落・転落      | はしご等     | 脚立に乗って、屋根の板金工事を行っていたところ、バランスを崩し、墜落したもの。  |
| 3  | 2月  | 警備業       | 交通事故(道路)   | 乗用車      | 被災者ら4名は、軽ワゴン車に乗車し熊本市内の作業場へ向かっていた。高速道路で渋滞のため停車していたとき、後からトラックに追突され、前の車に追突した。車両5台がこの事故に巻き込まれ、合計7名が被災した。 |
| 4  | 3月  | その他建設業    | 墜落・転落      | 屋根       | 工場のスレート屋根上の避雷針を整備する工事中、歩み板など設置していなかったため、スレート屋根を踏み抜き、16m下に墜落した。(地震復旧)                                 |
| 5  | 4月  | 造船業       | 火災         | ガス溶接装置   | ガス溶断していたところ、火の粉が作業衣に付着し燃え上がり、熱傷を負った。3日後に死亡。  |
| 6  | 5月  | 土木工事業     | 墜落・転落      | 作業床、歩み板  | 高さ22メートルの法肩部分において測量を行っていたところ、誤って崖下に墜落した。   |
| 7  | 5月  | 教育研究業     | 墜落・転落      | 階段       | 事業場内の階段から転落したもの。   |
| 8  | 7月  | 道路貨物運送業   | 崩壊・倒壊      | その他の用具   | 原市場において、貨物自動車に丸太を積載し、荷締め作業を行っていたとき、丸太が落下し、被災者に当たったもの。  |
| 9  | 7月  | 港湾荷役業     | はさまれ、巻き込まれ | ショベルローダー | 倉庫内に積まれた粉末の飼料をショベルカーで移動させる作業中、ショベルカー近くで作業していた被災者が、ショベルカーのアームと本体との間に挟まれたもの。                           |
| 10 | 7月  | 農業        | 墜落・転落      | はしご等     | 高さ3.7メートルの三脚脚立の上に乗り、樹木のせん定作業を行っていた被災者が、地面に倒れているところを発見されたもの。  |
| 11 | 8月  | その他の建築業   | 墜落・転落      | はしご等     | 天井塗装作業を行おうとしていた被災者が、床に倒れている状態で発見された。発見される直前に、大きな物音がし、付近に脚立や養生シートが置かれていた。                             |
| 12 | 9月  | その他の建築業   | 墜落・転落      | 足場       | ビル外壁補修工事中において、足場上で外壁のシーリング工事を行っていた被災者が約25メートル墜落した。(地震復旧)   |
| 13 | 9月  | 警備業       | 激突され       | トラック     | 県道バイパス工事中において、工事車両を誘導していた誘導員が、別の工事現場の土砂を積んで後進してきた10トンダンプトラックにひかれたもの。                                 |
| 14 | 10月 | 道路貨物運送業   | 交通事故       | トラック     | 被災者は、大型トラックで配送先から帰社する途中、山口県内の国道において、中央線をはみ出し、対向してきた大型トラックと衝突した。双方の運転手が死亡した。                          |
| 15 | 10月 | 産業廃棄物処理業  | はさまれ、巻き込まれ | フォークリフト  | フォークにバケットを装着したフォークリフトで荷を運搬中、近くにいた被災者をフォークリフトの前輪でひいてしまったもの。   |
| 16 | 11月 | その他建設業    | 崩壊・倒壊      | 建築物・構築物  | 家屋解体中の現場において、倒壊してきたブロック塀の下敷きになったもの。(地震復旧)  |
| 17 | 11月 | 建築業       | 墜落・転落      | 足場       | ビル改修工事中において、足場を組む作業を行っていたときに誤って約19メートル墜落した。(地震復旧)  |
| 18 | 10月 | その他の建築業   | 墜落・転落      | 足場       | 住宅塗装工事現場において、足場上で吹付作業中、雨で足場が濡れていたため、滑って約4メートル転落し、約1か月後に死亡したもの。(地震復旧)                                 |
| 19 | 11月 | 建築業       | 墜落・転落      | 建築物・構築物  | 高床式倉庫の床を張る作業中に約1.8メートル下の地面に誤って墜落し、約1週間後に死亡したもの。(地震復旧)  |
| 20 | 11月 | 建築業       | 墜落・転落      | はしご等     | 木造建築工事中において、脚立(高さ約1.1メートル)に乗って屋内の電気配線工事中バランスを崩して転落したもの。  |
| 21 | 12月 | その他の土木工事業 | はさまれ、巻き込まれ | 締固め用機械   | 新築マンション駐車場のアスファルト舗装工事中に、近くにいた被災者がタイヤローラーにひかれたもの。   |
| 22 | 12月 | 建築工事業     | 転倒         | 通路       | 民家の解体工事中において、廃材をハンドガイド式の運搬車で運搬していた被災者が道路に倒れているのを見られたもの。  |