

平成30年死亡災害発生状況(確定)

	発生月	年齢	性別	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	20代	男	木造建築業	墜落・転落	屋根	熊本地震復旧の屋根葺き替え工事において、腐っていた軒板を踏み抜き、バランスを崩して約7メートル下の地面に墜落したものの。(地震復旧)
2	3月	40代	男	土木工事業	その他	起因物なし	建設現場において、ダンプ付近で発見されたもの。
3	6月	70代	男	木造建築業	墜落・転落	屋根	作業場建屋の庇上で建屋の外壁の釘打ち作業中、約3.6メートル下の地面に墜落したものの。
4	6月	60代	男	その他建設業	墜落・転落	建築物	工場作業室の天井上で設備の点検作業中、天井板を踏み抜き約3.6メートル下の床に墜落したものの。
5	7月	60代	男	土木工事業	墜落・転落	開口部	国道脇で除草作業中、作業箇所から約5.6メートル下の水路に転落したものの。
6	8月	60代	男	畜産・水産業	墜落・転落	屋根	牛舎の屋根上でスプリンクラーの設置作業を行っていたところ、屋根の明りとり部分を踏み抜き、約4.7m墜落死亡したものの。
7	10月	60代	男	土木工事業	墜落・転落	建設機械	強風で道路上に散乱した木の枝などをショベルローダーにより除去していたところ、ショベルローダーごと路肩より約3メートル下に転落したものの。
8	10月	60代	男	食料品製造業	有害物等との接触	その他設備	排水浄化槽の異常警報により、浄化槽確認に行った労働者が、浄化槽(深さ約2メートル)内に倒れているのを同僚が発見したものの。
9	10月	40代	男	道路貨物運送業	交通事故(道路)	トラック	中型トラックにて、宮崎県宮崎市から延岡方面に向かって、国道10号線を走行中、高鍋町南高鍋付近で、反対車線を走行してきた大型トラックと衝突し、双方の自動車運転者が死亡したものの。
10	10月	10代	男	清掃・と畜業	はさまれ・巻き込まれ	トラック	ごみ収集車のテールゲートを上げて、回収した廃棄物を投棄後、被災者がごみ収集車の近くで倒れているのが発見されたもの。
11	11月	60代	男	官公署	墜落・転落	立木等	高さ約6メートルの立木上で剪定作業を行っていた被災者が、枝上に座っていたところそこから墜落したものの。
12	11月	30代	男	その他製造業	はさまれ・巻き込まれ	ベルトコンベア	飼料製造用のベルトコンベアの清掃作業中、ベルトとロールの隙間に両腕を挟まれたもの。
13	11月	60代	男	輸送機械製造業	激突され	フォークリフト	工場構内で、走行していたフォークリフトが、前方を歩いていた被災者をひいたもの。
14	12月	60代	男	木造建築業	墜落・転落	構築物	建築中家屋の足場(高さ1.5メートル)の上部から地面に墜落したものと推定される。

は建設業