

令和7年死亡災害発生状況

熊本労働局

No.	年齢	性別	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	60代	女	土木工事業	激突され	整理・運搬・積み込み用機械	工場敷地内の整地工事において、手工具により地ならし作業を行っていた労働者が、後進してきたドラグショベルに激突されたもの。
2	70代	男	林業	激突され	立木等	事業主が伐木した伐倒木が被災者の頭部に激突した。被災者は伐倒木の倒れた先で別の伐倒木の枝打ち作業に従事していた。
3	50代	男	道路貨物運送業	交通事故	トラック	被災者は10tトラックで配送業務を行っていた。当事業場の県外のA営業所で荷物の積み替えを行い、当営業所で仮眠をとった後、熊本へ帰社していたところ、被災者が運転するトラックの前方を走っていた10tトラック(2台目)が、その先を走っていた1台目のトレーラーに衝突した。その直後に被災者が運転するトラックが、追突によって停車した2台目のトラックに衝突して被災し、搬送先の病院で死亡が確認されたもの。
4	60代	男	その他の建設業	2メートル未満からの墜落・転落	掘削用機械	くり畑で、横転したドラグ・ショベルのヘッドガードと運転席の間に被災者が横たわっているところを近所の住民が発見し、病院へ救急搬送されたもの。意識不明が続いていたが、3月に入って容体が急変し死亡したもの。
5	20代	男	土木工事業	崩壊、倒壊	建築物、構築物	被災者は他の作業員と一緒にコンクリート擁壁の型枠を取り外す作業を行っていた。2人でコンクリート擁壁を挟み込み、根本付近の型枠材をハンマーで叩いたところ、被災者側にコンクリート擁壁が倒れてきて、下敷きになったもの。
6	50代	男	土木工事業	崩壊、倒壊	地山、岩石	造成工事において掘削作業中、深さ3～4mの掘削箇所に進入したところ、片側切面の土砂が崩落し、2名が被災した。そのうち1名が生き埋めとなり死亡したもの。
7	50代	男	農業	その他の転倒	その他の一般動力機械	被災者は一人でネギの苗の籠等の片付け作業を行っていたところ、農業用トラクターが横転し下敷きとなったもの。
8	70代	男	小売業	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	被災者は事業場のバイクを運転して新聞配達中、住宅地のブロック塀に衝突したもの。
9	60代	男	その他の建設業	踏み抜き	その他の仮設物、建築物、構築物等	工場の空調設備工事のため入場していた被災者は、工場天井裏での保温作業を行っていた。休憩のため外に出ようと天井裏を歩いていたところ、誤って人通口を通り抜けてしまい、人通口先のケイカル板に足を踏み抜き、3.6m下の工場廊下に墜落したものの。
10	70代	男	土木工事業	飛来、落下	立木等	道路維持事務委託工事において、労働者Aがチェーンソーを用いて立木の枝(長さ8.25メートル、直径13センチメートル)払いを行っていたところ、切り落とした枝が交通誘導をしていた被災者に向かって倒れ、避けようとした被災者が転倒し、後頭部を強打したものの。
11	50代	女	保健衛生業	おぼれ	建築物、構築物	被災者は敷地内に設けているグリストラップ(厨房に設置する「油脂分離阻集器」)内に溜まったゴミを取り除く作業を行っていたが、終業時刻になっても戻ってこないため、他の労働者が被災者の様子を見に行ったところ、グリストラップの開口部分に頭から入った状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されたもの。
12	50代	男	清掃・と畜業	交通事故(道路)	トラック	資源ごみを回収し、資源ごみを積んだ4トントラックで走行中、トラックが道路脇の法面に乗り上げ、法面横にあった電柱に衝突し、助手席に乗っていた被災者が頭部を強打し死亡したもの。運転手も右足切断の怪我をした。
13	70代	男	その他の建設業	2メートル以上からの墜落・転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	被災者は高さ約3.5メートルのスレート葺きの屋根上でスレート板の撤去作業を行っていたところ、スレートを踏み抜いて墜落し、地面に胸部を強打したものの。
14	70代	男	土木工事業	はさまれ・巻き込まれ	その他の動力運搬機	重機運搬機の整備作業を行っていたところ、車底部のシャフトに右腕を巻き込まれたもの。
15	30代	男	道路貨物運送業	その他	起因物なし	長時間労働による脳心臓疾患により死亡したもの。