

平成28年死亡災害発生状況(確定)

	発生日	業種	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	建築工事業	墜落・転落	通路	工場内の設備工事において、作業場所へ向かうため階段を上っていたとき踊り場から墜落したものの。
2	1月	清掃・と畜業	はさまれ・巻き込まれ	粉碎器	発泡スチロールを砕いて溶かす機械で作業中、ローラーに巻き込まれたもの。
3	4月	電気機械器具製造業	はさまれ・巻き込まれ	ロール機	ワイヤーを巻き取る作業中、巻き取り機械に巻き込まれたもの。
4	4月	食料品製造業	その他	起因物なし	朝、自宅にて心肺停止状態で発見されたもの。
5	7月	建築工事業	墜落・転落	屋根	木造2階建住宅のアンテナ取替え工事において、高さ約6メートルの屋根から墜落したものの。
6	7月	その他の金属製品製造業	感電	アーク溶接装置	長さ約3メートルの金属製構造物をアーク溶接により一人で組立作業中に感電し、5日後に死亡したものの。
7	8月	その他の建設業	転倒	その他の用具	太陽光発電システム設置工事において、電線をホースに通すため、ロープで電線を引いていたとき、ロープが外れ、転倒し頭部を打撲した。5日後に死亡したものの。
8	9月	産業廃棄物処理業	飛来・落下	解体用機械	熊本地震の災害ごみ仮置き場で、解体用つかみ機で廃材をつかんだところ、廃材の一部が約9メートルはね飛び、車両誘導等を行っていた被災者の顔面に当たったもの。
9	10月	木造家屋建築工事業	墜落・転落	足場	木造新築工事において、玄関の組立て工事を行っているとき、被災者は脚立に足場板を敷いた作業床に乗って、クレーンで吊った材料を支えていたとき、作業床から墜落した。
10	10月	林業	激突され	立木等	被災者が樹高約24メートルの杉の木を伐倒したとき、伐倒木が他の雑木にかかったため、元口部が被災者に当たったもの。
11	10月	その他の建設業	交通事故	トラック	熊本市内の外壁改修工事現場で足場解体を終え、トラックで鹿児島市内の会社に戻っているときに、高速道路で交通事故を起こし、1人が死亡、2人が負傷した。
12	11月	木造家屋建築工事業	墜落・転落	はしご	熊本地震で被害を受けた民家の屋根瓦の修復工事中、はしごを登っていたとき、はしごが倒れたため、地上に墜落し、脳挫傷により死亡したものの。
13	11月	土木工事業	はさまれ・巻き込まれ	掘削用機械	高速道路の料金所通路の建設工事において、掘削溝の中でドラグショベルを用いて均し・締固め作業を行っていた際、土止め支保工の切梁と操作レバーに挟まれ、死亡したものの。
14	11月	木造家屋建築工事業	墜落・転落	屋根	屋根の塗装工事を行うため、高圧洗浄機にて屋根の洗浄作業を行っていたところ、誤って屋根から墜落したものの。
15	11月	機械器具製造業	はさまれ・巻き込まれ	ベルトコンベヤー	鋳物の型に使用する砂を送るベルトコンベヤーのローラーとベルトに巻き込まれ死亡したものの。
16	12月	土木工事業	飛来・落下	金属材料	熊本地震で崩れた町道斜面の復旧工事中、落ちてきた金属材料が被災者に当たったもの。