

令和3年 死亡 災害 発生 状況

三 重 労 働 局
確 定

| NO. | 県別 | 発生月 | 業種 | 被災者 | | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|-----|-----|-----|------------|-----|--------|------------|------------|--|
| | | | | 職種 | 年齢(年代) | | | |
| 1 | 三重県 | 1月 | 一般貨物自動車運送業 | 運転手 | 70代 | 交通事故(道路) | 動力運搬機 | 被災者の運転するトレーラーが対向車線側の歩行者用信号機の柱に激突し、横転したものの。 |
| 2 | 三重県 | 2月 | 紙加工品製造業 | 作業員 | 60代 | 墜落・転落 | 動力運搬機 | 被災者は、フォークリフトのフォークに装着したパレット上に乗し、当該パレットを3メートルの高さに上昇させてテント倉庫のテントの捲れを直していたところ、誤って墜落した。 |
| 3 | 三重県 | 2月 | 洋食器・刃物製造業 | 製造工 | 30代 | はさまれ・巻き込まれ | 金属加工用機械 | 被災者は、ダイカストマシンの金型に頭部を挟まれた。 |
| 4 | 三重県 | 2月 | その他の建築工事業 | 作業員 | 50代 | 墜落・転落 | 仮設物建築物構築物等 | 被災者は、工場屋根の修理作業中、屋根スレートを踏み抜き、約7メートル下に墜落した。 |
| 5 | 三重県 | 2月 | 食料品製造業 | 運転手 | 50代 | はさまれ・巻き込まれ | 動力運搬機 | 被災者は、1トラックで配送中、勾配のある道路にトラックを駐車し、降車したところ、トラックが坂を下り始めたため、トラックを止めようと進行方向に回り込み轢かれた。 |
| 6 | 三重県 | 4月 | 新聞販売業 | 配達員 | 70代 | 交通事故(道路) | 乗物 | 被災者は、ミニバイクに乗り、事業場から出発し、100m程度進んだところで転倒した。 |
| 7 | 三重県 | 6月 | 陸上貨物取扱業 | 作業員 | 50代 | 激突され | 動力運搬機 | 被災者が工場内の作業場所へ、徒歩で移動中、後方から走行してきたフォークリフトに激突された。 |
| 8 | 三重県 | 6月 | その他の建設業 | 作業員 | 50代 | 有害物等との接触 | 環境等 | 被災者が、窒素パーズされていた反応器の内部で酸素欠乏症により倒れているのを発見された。 |
| 9 | 三重県 | 7月 | 卸売業 | 作業員 | 60代 | 交通事故(道路) | 乗物 | 被災者は、事業場から倉庫へ荷物を運搬するため、社用車を運転し同僚2人で、市道を走行中、緩やかな下り坂で対向車と衝突した。運転していた被災者が死亡、同乗者が負傷した。 |

令和3年 死亡 災害 発生 状況

三 重 労 働 局
確 定

| NO. | 県別 | 発生日 | 業種 | 被災者 | | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|-----|-----|-----|-------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|---|
| | | | | 職種 | 年齢(年代) | | | |
| 10 | 三重県 | 8月 | トンネル建設工事業 | 作業員 | 30代 | おぼれ | 仮設物 建築物 構築物等 | 被災者は、仮設栈橋施工のため、川に架けられた鉄骨ブラケット足場上(高さ約10m)で測量作業中に川へ墜落して溺死した。 |
| 11 | 三重県 | 9月 | 河川土木工事業 | 作業員 | 70代 | おぼれ | 仮設物 建築物 構築物等 | 被災者は、岸壁に係留中の船上で艀装作業を行っていた。昼の休憩時に被災者を確認できなかったため捜索したところ、海底に沈んだ状態で発見された。 |
| 12 | 三重県 | 10月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 作業員 | 50代 | 墜落・転落 | 建設用 機械 | 被災者は、締固め用機械を運転し、躯体基礎上で移動していた際、躯体端から約3m下へ転落した。 |
| 13 | 三重県 | 10月 | 道路建設工事業 | 技術者 | 30代 | 激突され | 動力 運搬機 | 被災者は、道路工事現場において、後退してきた8トンダンプトラックに激突され轢かれた。 |
| 14 | 三重県 | 11月 | 産業廃棄物処理業 | 作業員 | 70代 | はさまれ・ 巻き込まれ | 建設用 機械 | 同僚が、ドラグショベルを使用し、ブロックの積替え作業を行っていたところ、ブロックの近くで掃除をしていた被災者がドラグショベルのカウンターウェイトとブロックの間に挟まれた。 |
| 15 | 静岡県 | 11月 | 一般貨物自動車運送 業 | 運転手 | 50代 | 交通事故 (道路) | 動力 運搬機 | 被災者は、取引先に向かうため、トラックを運転し、静岡県島田市内の国道1号上り線を走行中、反対車線にはみ出し、対向車のトラックと正面衝突した。 |
| 16 | 三重県 | 11月 | 窯業土石製品製造業 | 作業員 | 20代 | はさまれ・ 巻き込まれ | 一般 動力機械 | 被災者は、レンガを成形するプレス機の前で材料運搬用バケット付近に立ち入り、バケットと壁面に頭部を挟まれた。 |
| 17 | 三重県 | 11月 | 一般貨物自動車運送 業 | 運転手 | 40代 | はさまれ・ 巻き込まれ | 動力 運搬機 | 被災者は、駐車場でダンプカーの前面に工事用の幕を張っているとき、別会社の労働者が運転するダンプカーが後退して、ダンプカーの間に挟まれた。 |