

死 亡 災 害 発 生 状 況

三 重 労 働 局
令和7年5月末現在

NO.	発生月	業種	被災者		事故の型	起因物	発生状況
			職種	年齢(年代)			
1	4月	木造家屋建築工事業	作業者	20代	倒壊・崩壊	建築物	木造建物解体工事現場において、車両系解体用機械を用いて解体作業中、建物の一部が崩れ、補助作業を行っていた作業者に激突した。