

平成27年 死亡災害発生状況

三重労働局
平成28年3月末確定

NO.	県別	発生月	業種	被災者		事故の型	起因物	発生状況
				職種	年齢(年代)			
1	三重県	2月	一般貨物自動車運送業	運転者	50代	はさまれ・巻き込まれ	動力運搬機	被災者は、不整地運搬車の荷台を上昇させ点検をしていたところ、当該不整地運搬車の荷台と車体の間に上半身を挟まれた。
2	三重県	2月	派遣業	運転者	60代	交通事故(道路)	乗物	被災者は、会社所有の送迎車(8人乗りワンボックス車)を運転して、作業者の就労事業場付近のコンビニエンスストアの駐車場から道路に出て右折しようとしたところ、右方向から走行してきた2トラックと衝突した。
3	三重県	3月	セメント製品製造業	作業員・技能者	60代	はさまれ・巻き込まれ	建設用機械	被災者は、廃レンガの破砕作業において、破砕機から排出される破砕物に混入した鉄くず等を取り除く作業を行っていたところ、破砕機への投入を終え、別場所へ移動させようとしていたドラグ・ショベル(バケット容量0.7m ³)に轢かれた。
4	三重県	4月	自動車・同付属品製造業	その他の金属加工の職業	30代	激突され	動力クレーン等	被災者は、1,800tプレスの金型交換にあたり、床上操作式天井クレーン(定格荷重20t)を用いて、金型(自重11.5t)を吊り、自動金型交換機のベット部分に設置する作業をしている際、クレーンに吊られた金型が被災者の方に水平移動し、作業員以外立入禁止のため設置されていた防護柵と金型側面部に挟まれた。
5	三重県	5月	土地整理土木工事業	作業員	60代	激突され	動力クレーン等	被災者は、造園工事に積載型トラッククレーンを用いて当該クレーンの荷台に積み込む作業を終了し、アウトリガーを収納したところ、当該クレーンが後進し、トラックのドアと近くに置かれていたブルドーザーの排土板の間に挟まれた。
6	三重県	7月	セメント製品製造業	製造工	50代	墜落・転落	その他の設備・装置	被災者は、一人で生コン原料を混練するミキサー及び生コン打設機を洗浄ガンにて洗浄していたところ、生コン打設機のホッパー部(縦横146cm、深さ150cm)に転落し、左足をホッパー底部の送出スクリュー(長さ約100cm、径26cm)に巻き込まれた。
7	三重県	7月	橋梁建設工事業	とび工	50代	墜落・転落	仮設物 建築物 構築物等	被災者は、作業構台上に設置されていたソーラーパネルを撤去するため、ソーラーパネルの架台にスリングロープを一人で掛けようとした際、12.45m下に墜落した。
8	三重県	7月	採石業	作業員	50代	崩壊・倒壊	建設用機械	被災者は、指揮者として、石の上に設置された軽油用の燃料タンクをドラグ・ショベルを用い、動かそうとしたところ、燃料タンクが被災者の方向に倒れてきて燃料タンクに胸部を挟まれた。

平成27年 死亡災害発生状況

三重労働局
平成28年3月末確定

NO.	県別	発生月	業種	被災者		事故の型	起因物	発生状況
				職種	年齢(年代)			
9	三重県	7月	自動車整備業	自動車整備工	50代	はさまれ・巻き込まれ	動力クレーン等	被災者は、車両積載形トラッククレーンの修理作業のため、助手席側前輪付近の車体底部に潜り込み、取付けられたエンジンスターターの不具合を確認していた際に、同僚にエンジンキーを回すよう指示したところ、トラックが後進し、トラックの前輪に轢かれた。
10	三重県	8月	砂利採取業	プラント工員	40代	高温・低温の物との接触	環境等	被災者は、砕石プラントの運転室付近で、機械運転操作等を行い、午前11時30分、体調不良を訴え、休憩室で休んでいたが、回復しないため病院へ連れて行こうとしたところ意識が消失し、搬送先病院で死亡が確認された。(熱中症による)
11	三重県	8月	造船業	技術者	70代	墜落・転落	仮設物 建築物 構築物等	被災者は、県外で船舶エンジン整備作業のため前泊していたところ、宿泊施設のトイレに行く途中、階段から転落した。
12	三重県	8月	木造家屋建築工事	解体工	20代	転倒	仮設物 建築物 構築物等	被災者は、一般木造住宅の解体工事現場において、解体した木材、ガラ等の分別を手作業で朝から行っていたところ、午後4時20分頃、後ろ向きに数歩下がった後、仰向けに倒れ、搬送先の病院で死亡した。(肺気胸を発症したものと推測される)
13	三重県	9月	河川土木工事業	技術者	30代	墜落・転落	動力クレーン等	被災者は、クレーン機能付ドラグ・ショベルを用いて土嚢を移動する作業中、土嚢を吊り上げ、旋回した際に、ドラグ・ショベルのバランスが崩れ、河川敷内に転落した。その際、被災者は運転席外へ投げ出され、ドラグ・ショベルの下敷きになった。
14	三重県	10月	木造家屋建築工事	作業員	70代	墜落・転落	仮設物 建築物 構築物等	被災者は、木造2階建て住宅屋根修理工事において、しっくいが入ったバケツを持ってはしごを昇り屋根上に上がって移動していたところ、足を滑らせ2.95m下の砂利敷きの地面に墜落した。
15	三重県	10月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	屋根ふき工	50代	墜落・転落	仮設物 建築物 構築物等	被災者は、牧場の洗車場の屋根の改修工事において、屋根板を剥がそうと屋根上を移動したところ屋根板が曲り、屋根板間の隙間から高さ7.3メートル下のコンクリート面に墜落した。
16	三重県	12月	社会福祉施設	その他の保健医療	60代	感電	一般動力機械	被災者は、デイサービス施設内の浴室において、清掃作業中、浴槽内の湯を電動ポンプを用いて排水していたところ、電源コード被覆の損傷により漏電が発生し、感電した。