


# 土木工事の労働災害の発生状況(25年1月～12月)

## 1. 災害の原因別

平成26年3月末現在(確定値)



- ①墜落、転落災害では、足場、支保工等の仮設物、開口部、通路、その他建築物等の高所から墜落したものが8件、トラックの荷台から作業中に墜落したものが6件、脚立、はしごから作業中又は昇降時に墜落したものが3件、ドラグ・ショベル、くい打機等の車両系建設機械から作業中又は昇降時に墜落したものが3件発生しています。
- ②転倒災害では、雪、凍結によるものが5件、ドラグ・ショベル等の車両系建設機械ごと転倒したものが2件発生しています。
- ③はさまれ、巻き込まれ災害では、ドラグ・ショベル等の車両系建設機械又はその他の建設機械に接触又は轢かれたものが7件、トラックのタイヤチェーン取付時又は荷下ろし時にタイヤ又はあおりにはさまれたものが2件、移動式クレーンで作業中に荷又は玉掛用ワイヤロープにはさまれたものが2件発生しています。

## 2. 土木工事における災害事例(同種災害が多く発生している事例等を例示)

事故の型	起因物	災害の概要
墜落、転落	開口部	下水道工事において、幅約1メートル、深さ約3メートルに掘削した開口部を、被災者が跳び越えたところ、跳び越えた先に置いてあったドラグ・ショベルのバケットに接触し、掘削した開口部に墜落した。
墜落、転落	トラック	被災者がダンプトラックの荷台の上で廃材の仕分作業を行っていたところ、ダンプトラックが走り出し、被災者が荷台から地面に墜落した。
墜落、転落	はしご等	被災者が三脚脚立の上で植木の剪定を行っていたところ、バランスを崩し、脚立から地面に墜落した。
墜落、転落	掘削用機械	ドラグ・ショベルのオペレーターが、ドラグ・ショベルの運転席から降りる際、足を踏み外し、約1.5メートル下に墜落した。
はさまれ、巻き込まれ	掘削用機械	法面に設置したブロックをドラグ・ショベルで押し、ブロックの位置を調整する作業中、ドラグ・ショベルを誘導していた被災者が、ドラグ・ショベルのバケットとブロックの間に手指をはさんだ。
はさまれ、巻き込まれ	トラック	被災者がダンプトラックのあおりを閉じる際、手を滑らせあおりが落下し、あおりと地面の間に足指をはさんだ。
はさまれ、巻き込まれ	玉掛用具	クレーン機能付きドラグ・ショベルで荷のつり上げ作業中、玉掛を行っていた被災者が、荷と玉掛用具のワイヤロープの間に手指をはさんだ。
転倒	その他の環境等	被災者が営業所から駐車場に行く際、営業所出入口のスロープが凍結しており、これに滑り転倒した。
転倒	その他の環境等	被災者が工事現場でトイレに行く際、凍結した雪で滑り転倒した。
転倒	掘削用機械	盛土の上で、被災者がドラグ・ショベルを運転しバックさせたところ、盛土の端から、ドラグ・ショベルごと転倒した。