

発生年	23	業種	建設業	事故の型	墜落、転落	起因物	開口部
発生状況	地上6階、地下1階のRC造改築工事において、地下1階スラブ打設用のデッキスラブの設置後の片づけ作業を行っていた被災者は、地下1階のデッキスラブの開口部からパイプサポートを下に降ろしていたところ、約2.8m下のコンクリート床に墜落した。						
対策	●高さ2m以上の開口部等において、臨時に作業を行わせる場合は、労働者に安全帯を使用させる等墜落による危険を防止すること。	関連事項	○高さ2m以上の開口部等には、囲い、手すり、覆い等を設置。 ○安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設置。				

