

平成24年死亡災害発生状況一覧表

宮崎労働局

番号	災害発生日	事故の型	起因物	業種	性別	年齢	経験期間	災害の概要
1	2月	墜落・転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	農業	男	80	10年	被災者が大根棚(竹製の柱で組まれた三角やぐら)に乗り、干し大根の収穫作業を行っていたところ、大根棚の7段目(高さ2.9m)から畑地に墜落した。
2	2月	はさまれ、巻き込まれ	高所作業車	窯業土石製品製造業	男	54	11年	共同墓地の枝切り作業のため、傾斜のある道路に高所作業車、積載型トラッククレーンの順に停車させ、作業準備のために高所作業車の後方アウトリガーを張り出した時、高所作業車が後進したため、被災者が両手で高所作業車を止めようとして積載型トラッククレーンとの間に挟まれた。
3	5月	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	清掃・と畜業	男	55	1年	被災者は、鉄屑裁断機の点検作業を終わらせ事務所に戻るため、他の作業者が運転する移動式クレーン(車両系建設機械のバケットをリフティングマグネットに交換したもの)の後方を移動していたところ、移動式クレーンが旋回し、移動式クレーンのカウンターウエイトと集積された鉄屑の間に挟まれた。
4	6月	転倒	整地・運搬・積込用機械	畜産業	男	33	3年	大雨で土砂崩れが発生し、鶏が水を飲むためのパイプが詰まったため、トラクターショベルで土砂の除去作業を行っていたところ、バケットに入れた土砂の重量でバランスを崩し横転、運転手であった被災者がトラクターショベルの下敷きになった。
5	6月	飛来、落下	玉掛用具	道路貨物運送業	男	56	28年	L型擁壁(1.4t)を荷台から積載型トラッククレーン(つり上げ荷重2.9t)にて積み下ろしていたところ、玉掛け用具が破断し、当該擁壁が被災者に落下した。
6	7月	はさまれ、巻き込まれ	高所作業車	通信業	男	55	14年	傾斜地(3~4度)の道路において高所作業車を用いた作業が終了したため、被災者が当該高所作業車のアウトリガを格納する作業を行っていたところ、高所作業車が突然動き出し、約30m逃走した後、民家に激突したため、上半身が運転席に入っていた被災者は運転席ドアと運転席に挟まれた。
7	10月	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	道路貨物運送業	男	63	0ヶ月	資材置場で積載型トラッククレーンの荷台からコンクリート製ブロック(約2トン)を吊り下ろす作業をリモコン操作により一人で行っていた被災者が、吊り荷(コンクリート製ブロック)と当該資材置場に集積された別のコンクリート製ブロックの角との間に頭部を挟まれた。
8	10月	墜落・転落	移動式クレーン	土木工事業	男	65	5年	橋台の深礎杭(直径2.5m、深さ8m)の建設工事において、深礎杭の掘削で発生した土石(ズリ)を鋼製バケットに入れて、たて坑内から積載型トラッククレーンで吊り上げ、当該積載型トラッククレーンに並置された5トンダンプトラックの荷台に移動させていたところ、当該トラッククレーンが転倒し、2.0m下の崖に共に転落した。
9	11月	交通事故	乗用車	警備業	男	57	1年	道路標識設置工事のため片側車線を封鎖して交互に通行させるための交通誘導業務を行っていた労働者が、南進してきた車にはねられた。
10	12月	交通事故	トラック	道路貨物運送業	男	35	4年	熊本県内の国道219号線を最大積載量2トンのトラックで走行中、中央線を越えた対向車(大型トラック 最大積載量14トン)と正面衝突した。
11	12月	交通事故	乗用車	道路旅客運送業	男	74	14年	午後1時頃に国道10号線をタクシーで走行中、道路沿いにある交通量感知機の支柱に衝突した。