

平成26年 死亡災害発生状況一覧表

宮崎労働局

番号	災害発生日	事故の型	起因物	業種	性別	年齢	経験期間	災害の概要
1	1月	交通事故 (道路)	乗用車	その他の建築工事業	男	30代	8年	被災者が運転する普通自動車、国道10号線の緩やかな左カーブにおいて、対向車線にはみ出し、対向してきた大型自動車と正面衝突した。
2	1月	激突され	立木等	木材伐出業	男	60代	50年	同僚の伐倒した杉が予定と違った方向に倒れ、約15m離れたところでその作業を見ていた被災者に当たった。
3	2月	飛来、落下	地山・岩石 (斜面)	木材伐出業	男	30代	3か月	グラップルで伐倒木を斜面下方の土場に移動させたところ、その伐倒木が斜面上に集積した他の伐倒木等の上を滑るように約50m滑落し、玉切材を積み込むため土場近くの林内作業で待機していた被災者の左脇腹を直撃した。
4	2月	その他	起因物なし	道路旅客運送業	男	50代	10年	運転手であった被災者が、待機場に停車させた車両の運転席において、過重労働により急性心筋梗塞を発症した。
5	3月	飛来、落下	フォークリフト	食料品製造業	男	60代	39年	脱気装置をフォークリフトで後進させながら運搬していたところ、フォークリフトの左前輪部の路盤が陥没し、フォーク上に積まれた脱気装置が近くにいた被災者に倒れかかり、地上を通っていた水管との間に挟まれた。
6	3月	交通事故 (道路)	乗用車	警備業	男	20代	4年	工事現場で交通誘導を行っていたところ、大型トラックを追い越すため対向車線を走行してきた軽自動車にはねられた。
7	4月	墜落・転落	不整地運搬車	木材伐出業	男	10代	1ヶ月	集材造材現場において、被災者が運転する不整地運搬車が作業路の路肩から転落し、不整地運搬車の下敷きになった。
8	6月	はさまれ、巻き込まれ	機械集材装置、 運材索道	木材伐出業	男	40代	5年	集材現場において、先山で集材機のスリングワイヤロープ（荷掛用）を伐倒木に掛ける作業に従事していた被災者からつり上げの合図を最後に無線の応答が無くなったため、同僚が様子を確認に行ったところ、被災者が、伐倒木と集材機でつり上げようとしていた伐倒木との間に上半身がはさまれた状態で発見された。
9	7月	はさまれ、巻き込まれ	混合機、粉碎機	砂利採取業	男	50代	28年	砕石プラントにおいて、被災者が砕石機への原石投入作業を行っていたところ、原石粉碎箇所へ墜落した。休憩時間になっても被災者が事務所へ戻ってこなかったため同僚が捜したところ、砕石が積み上げられた石山の上で倒れていた。
10	8月	はさまれ、巻き込まれ	トラック	道路建設工事業	男	50代	16年	道路補修工事現場において、施工したコンクリート舗装道（勾配12度の坂道）の路肩の埋戻し作業を行うため、砕石を乗せたトラックを当該舗装道に停車させたところ、しばらくしてトラックが後進し始め、トラックの後方にいた被災者がひかれた。
11	8月	交通事故 (道路)	移動式クレーン	その他の事業 (その他)	男	50代	17年	建設現場での作業終了後、帰社途中、被災者が運転する移動式クレーンが村道の緩やかな右カーブ（ガードレールなし）において、道路から約15m下の谷に転落し、移動式クレーンの下敷きとなった。
12	9月	はさまれ、巻き込まれ	帯のご盤	製材業	男	20代	8年	ツインテーブル（帯のご盤）で木材（長さ4m）を切るため、被災者は手工具を使用して木材を押さえた状態で同僚が操作盤を操作したところ、ツインテーブルのテーブルが被災者側に動き、テーブルとコンベアとの間に挟まれた。
13	10月	交通事故 (道路)	バイク	新聞販売業	男	70代	12年	三輪原付バイクで新聞配達を行っていた被災者が、配達先の民家から道路に出たところ、走行してきたトラックと衝突した。
14	10月	おぼれ	水	土地整理 土木工事業	男	40代	9年	太陽光パネル造成工事現場内の調整池の排水パイプが詰まったため、5名で排水パイプのゴミを取り除く作業等を行っていたところ、被災者は調整池内の排水パイプ（20cm）に左脚の太もも付け根まで吸い込まれ抜けなくなり、流入してきた雨水に溺れた。
15	12月	墜落・転落	はしご等	その他の事業 (その他)	男	20代	3年	陸上競技場の国旗掲揚台（地面から高さ約6m）の掲揚ポールに掛かっていた松の木の枝を、国旗掲揚台上に約2mの脚立を設置し、脚立の天板にまたがり高枝剪定鋏の鋸で切っていたところ、バランスを崩し、約8m下のコンクリート上に墜落した。