


## 死亡災害等速報

“ 労災による死亡者を、悲しみをゼロに ”

長野労働局

災害発生月	令和4年10月
事業の種類	鋳物業
災害の概要 (注1)	<p>被災者は、床面に置いた金属製コンテナの中を確認していたところ、すぐ脇の3段に積み重ねられていた金属製コンテナ(3段の積み上げ高さ:3m弱)が倒壊(最上段のコンテナ重量:1t強)し、被災者に激突した。保護帽は破碎し、被災者は死亡した。</p> 
再発防止・類似災害防止のためのポイント (注2)	<p>積み重ねると倒壊等により危険を及ぼすおそれのあるものについては、積み重ねないこと。</p> <p>はい( )の崩壊や荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、崩壊または荷の落下により、作業者に危険を及ぼすおそれのある箇所は立入禁止とすること。</p> <p>はい: 倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆等のばら物の荷を除く)の集団</p>

注1) 本速報時点までの所轄労働基準監督署による調査をもとに、長野労働局が作成・推定したものであり、今後、調査が進む過程で新たな事実が判明すること等がある。イラストはイメージ。

注2) 同種災害防止のため、関係する指針・ガイドライン・通達をはじめ、一般的な再発防止対策等を示したもの。発生した災害の責任を問うために示すものではなく、また、必ずしも本件災害自体に対応したものとは限らない。