




死亡災害等速報

“ 労災による死亡者を、悲しみをゼロに ”

長野労働局

| | |
|-----------------------------|---|
| 災害発生月 | 令和4年11月 |
| 事業の種類 | 建設業 |
| 災害の概要 (注1) | <p>法面上に設置した建設資材運搬用のジブクレーンのジブを解体するため、ラチス型のジブ(長さ約20m)を法面下方に伏せて、宙に浮いた状態のジブ連結部(4隅を金属製ピンで固定)のうち、下方2か所の連結ピンを被災者等がジブ直下においてハンマーで叩いて取り外したところ、ジブが落下し、被災者がその下敷きになり死亡した。</p>  |
| 災害防止のためのポイント (注2) | <p>連結ピンを外すことに伴うクレーンジブの落下による危険を防止するため、解体するジブを別の移動式クレーンで適切な部位をつり上げ支持すること。また、その際、ジブ直下での作業を避けること。</p> <p>クレーンのジブを解体する場合は、あらかじめ現場の地形、広さ等を考慮して、上記事項を含め、安全な作業方法・手順を定めること。また、当該方法を周知徹底し、それに基づき作業を実施すること。</p> <p>クレーンの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任し、その者の指揮のもとに作業を実施させること。</p> <p>(類似災害)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 職場のあんぜんサイト(労働災害事例) https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx 「クローラクレーンの継ぎジブを延長する作業中、ジブが落下」  <div data-bbox="443 1727 916 1939"> <p>検索  使い方</p> <p>業種 → 指定なし</p> <p>事故の型 → 飛来、落下</p> <p>起因物 → 動力クレーン等</p> <p>キーワード → クローラクレーン</p> </div> <div data-bbox="987 1736 1509 1939"> <p>検索条件</p> <p>事故の型 「飛来・落下」</p> <p>起因物 「動力クレーン等」</p> <p>キーワード 「クローラクレーン」</p> </div> |

本資料は、発生した災害の責任を問うためのものではない。

注1) 本速報時点までの所轄労働基準監督署による調査をもとに、長野労働局が作成・推定したものであり、今後、調査が進む過程で新たな事実が判明すること等がある。イラストはイメージ。

注2) 同種災害防止のため、関係する指針・ガイドライン・通達をはじめ、一般的な災害防止対策等を示したものであり、必ずしも本件災害自体に対応したものと限らない。