

平成27年における死亡災害事例

整理番号	発生日	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
1	1月	鉄道・軌道業	墜落、転落 その他の 乗り物	リフトの点検及び始動をするため、スノーモービルで初心者コースを移動中、斜面でバランスを失い、約10m転落した。
2	1月	その他の事業 (その他)	墜落、転落 はしご等	高さ約4メートルの屋根の雪おろしをするため、はしごを登っていたところ、はしごが滑って倒れ、労働者が転落した。
3	1月	その他の事業 (その他)	交通事故 乗用車、バス、 バイク	高速道路を走行中、インターチェンジで降りようとしたところ、高速道路本線と出口分岐路の間にある分岐点のクッションドラム(緩衝材)に労働者が運転する乗用車が衝突し、その反動でガードレール及び街灯に運転席から激突した。
4	1月	その他の 建築工事業	墜落、転落 屋根、はり、も や、けた、合掌	個人住宅の解体工事現場において、2階の屋根上で瓦おろし作業を行っていた労働者が墜落した。
5	2月	その他の小売業	交通事故 トラック	高速道路において、測量のため、労働者2名が専用車両に乗車し、走行しながら、計測していたところ、後続の大型貨物自動車に追突され、助手席に乗っていた労働者が頭を強く打ち死亡した(運転していた同僚も全身を強く打ち負傷)。
6	2月	産業廃棄物 処理業	飛来、落下 フォークリフト	サイドクランプを装着したフォークリフトで鉄製コンテナを運搬し、中身を出すためにコンテナを傾けたところ、サイドクランプからコンテナが外れ、近くで分別作業を行っていた労働者が下敷きとなった。
7	2月	道路旅客運送業	その他 起因物なし	タクシーに乗車し、客待ちしていたところ、脳出血を発症した。
8	3月	輸送用機械等 製造業	はさまれ、 巻き込まれ コンベア	造形ラインに鋳物砂を供給するベルトコンベヤーの下部にあるシュート(砂受け台)に上がり作業をしていたところ、ベルトコンベヤーのベルトとローラーの間に全身を挟まれた。
9	4月	産業廃棄物 処理業	激突され 移動式 クレーン	車両積載型トラッククレーンを使用して資材置場に荷(約800kg)を降ろすためつり上げて旋回したところ、当該トラッククレーンが横転し、操作していた労働者が下敷きとなった。
10	5月	窯業土石製品 製造業	墜落・転落 掘削用機械	砂利の原石を採取する現場において、河川の伏流水による湧水が貯まっていた掘削した穴にドラグショベルが水没し、操作していた労働者が溺死した。

平成27年における死亡災害事例

整理番号	発生月	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
11	5月	道路貨物運送業	飛来、落下 移動式 クレーン	道路脇に置かれたコンクリート製電柱を運搬するため、移動式クレーンでつり上げたところ、玉掛用ワイヤーロープがフックから外れて電柱が落下し、近くにいた労働者がその下敷きとなった。
12	8月	その他の製造業	高温・低温の物 との接触 高温・低温環境	食品残渣等廃棄物から有機肥料を製造する事業場において、廃棄物の入ったフレコンバックを車両積載形トラッククレーンの荷台から下ろす作業を行っていた被災者が意識を失い倒れた。
13	8月	警備業	交通事故 トラック	国道トンネル内を走行中の車両Aに、対向車線を進行してきた車両Bがセンターラインを越え接触、車両Aは接触の反動で対向車線に飛び出して停止し、そこへ車両Cが衝突した。この結果、車両Aに乗車していた労働者2名が死亡した。
14				
15	9月	その他の 建築工事業	墜落、転落 屋根、はり、も や、けた、合掌	個人住宅の屋根塗装の前処理として、ゴムホースを用いて屋根上を水洗浄作業中、1階屋根上から約4m墜落し、頭部を石に強打した。
16	11月	道路建設工事業	交通事故 トラック	出張先において工事の打ち合わせを終えた後、会社所有の軽トラックを運転し、国道のトンネル内を走行中に対向車線にはみ出し、対向して来た大型ダンプトラックと正面衝突し、出血性ショックで死亡した。