

平成21年における死亡災害事例

整理番号	発生月	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
1	2月	林業	墜落、転落 掘削用機械	機体重量3トン未満のドラグショベルを運転して椎茸原木搬出用の林道の新設する作業中、ドラグショベルが路肩から約30m下に転落した。
2	2月	一般貨物自動車 運送業	交通事故 トラック	大型トラック(最大積載量14.8トン、5トンコンテナ2個積、実積載量14.4トン)で荷を運送中、片側2車線の左カーブにおいて、前方の車両を追い越そうとハンドルを右に切ったところ、車体が右に傾いて、運転席側に横転した。
3	3月	その他の建築工 事業	激突され その他の動力運 搬機	ハンドガイド式の土砂運搬機(クローラ式)を用いて土砂の運搬をしていた。土砂を所定の場所に押しあげた後、運搬機を方向転換させるため、後進させたところ、後方の建物の壁と運搬機ガイドとの間に挟まれた。
4	3月	警備業	墜落、転落 トラック	高速道路の舗装補修工事終了後、車線上に設置されたカラーコーン等の撤去のため、低速で走行する2トントラックのパワーゲートに乗って移動していたところ、パワーゲートから転落し、頭部を路面に強打した。
5	3月	その他の小売業	墜落、転落 その他の材料	軽トラックの荷台に荷とともに乗って移動中、軽トラックが速度低下のためギアを一速に入れたところ荷が後方に倒れてきて、荷台から転落した。

整理番号	発生月	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
6	5月	道路建設工事業	墜落、転落 移動式クレーン	ホイールクレーン(つり上げ荷重26t)を 使いのぼり旗木製支柱を倒そうとした ところ、クレーンジブ先端にのぼり旗が 引っ掛かったため、これを外そうとジブ (傾斜約51度)を上ったところ、高さ 約11mのクレーンジブから墜落した。
7	5月	道路建設工事業	崩壊、倒壊 地山、岩石	落石のため全面通行止となった県道 の応急復旧工事において、落石防護 ネットを設置していたところ、頭部 に落石が直撃した。
8	7月	その他の卸売業	はさまれ、巻き込まれ その他の一般動力機械	工場内で、オートマチックペーラー (古紙の圧縮機)による古紙圧縮作業 中、同機械が停止したため確認して いたところ、プッシャー(シリンダー 状の圧縮装置)を囲う金網のうち、 安全装置の付いていない箇所 の金網が外され、金網を固定する 枠(筒状の部分)とプッシャー(可 動部)とに挟まれた。
9	8月	電気通信工事業	墜落、転落 はしご等	鉄塔上で緊線作業(電線を既定の 弛度に張り、鉄塔腕金に取付け られた碍子に接続する作業)を行 い、腕金へと移動するため鉄塔に 取り付けられた梯子で降りようと したところ、約35m下の踊り場 へ墜落した。
10	8月	保険業	交通事故 トラック	営業を終え、帰社するため横断歩 道を歩行中、右折してきたトラ ックに轢かれた。

整理番号	発生月	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
11	10月	木造家屋建築工事業	墜落、転落 作業床・歩み板	断熱材及び木材の取り付けのため、物干し台の屋根上に設置した作業床で作業していたとき、足を踏み外し4.5m下の地面に転落した。
12	10月	建築設備工事業	交通事故 トラック	工事現場に向かうため、軽トラックに乗り、信号待ちをしていたところ、対向車線から来たトラックと正面衝突した。
13	10月	砂防工事業	崩壊、倒壊 地山・岩石	崩壊地対策工事現場(平均勾配45度、最急勾配60度)において、一次下請事業場の作業員5名が、ほぼ横一列に並んで地上(川面)から約130メートルの高さの位置で、法面清掃作業(親綱に身体を固定した状態、主として手作業により、法面の転石や浮石を払い落とし、草を抜いたりする作業)を行っていたところ、突然、岩塊(縦横約10メートル程度)が崩落し、5人うちの間で作業を行っていた3名が死傷した。
14	12月	通信業	交通事故 乗用車、バス、バイク	バイクにて配送作業中、木製の橋を通行していたところ、橋の表面が湿っていたためタイヤがスリップし、橋から下の川に転落した。
15	12月	その他の卸売業	交通事故 乗用車、バス、バイク	配送作業中、道路の凍結により、車がスリップし、対向車の大型トラックと正面衝突した。

整理番号	発生月	事業の種類	事故の型 起因物	災害の概要
16	12月	木造家屋建築工事業	墜落、転落 屋根、はり、もや、けた、合掌	木造二階建住宅新築工事現場で、二階屋根上に養生シートを取付ける作業をしていたところ、降り始めた雨で滑りやすくなっていた屋根面から、屋根面と仮設手すりの間をすり抜けて6.15メートル下の地面に墜落した。
17	12月	保健衛生業	交通事故 乗用車、バス、バイク	利用者を自宅に送り、事業場へ帰社するため、軽自動車を運転中、対向車線にはみ出し、正面からきたダンプカーと衝突した。
18	12月	電気通信工事業	交通事故 乗用車、バス、バイク	高所作業車で工事現場へ向かう途中、信号機のある交差点で停止し、青信号になり発進し、交差点に進入した際、左からワゴン車が信号を無視し同交差点に進入し、衝突した。当該高所作業車が左側面を下にして横転し、衝突のはずみで車外に放り出され、高所作業車の下敷きとなった。