

長崎労働基準監督署発表
令和3年 3月 12日

【照会先】

長崎労働基準監督署

副 署 長 内山 昭宣

○ 第二方面主任監督官 石見 大輔

電話 095-846-6391 (17:15 まで)

095-846-6354 (17:15～19:00)

労働安全衛生法違反容疑で書類送検

～墜落防止措置を講じていなかった疑い～

長崎労働基準監督署（署長 渡邊 正）は、本日、中村工業株式会社及び同社長崎出張所工事主任Aを、労働安全衛生法違反の疑いで、長崎地方検察庁に書類送検しました。

【事件の概要】

令和2年12月14日、長崎県西海市崎戸町の台風被害による工場建屋等災害復旧工事現場において、工場建屋内の高さ8.8メートルの既設設備である点検台に立ち入らせ、足場解体作業を行う際、当該点検台に覆いを設ける等の墜落防止措置が講じられていなかった疑い。

1 被疑者

(1) 中村工業株式会社

〔 本社所在地：福岡県福岡市中央区
長崎出張所所在地：長崎県長崎市江里町 〕
事業内容：土木建築業

(2) 長崎出張所工事主任（現場責任者）A

2 違反条文

被疑者中村工業株式会社、被疑者Aともに、労働安全衛生法違反

労働安全衛生法 第21条第2項（事業者の講ずべき措置等）

労働安全衛生規則 第519条第1項（墜落防止設備の設置等）

同法 第119条第1号（罰則）

同法 第122条（両罰規定）

3 災害の概要

令和2年12月14日、長崎県西海市崎戸町の台風被害による工場建屋等災害復旧工事現場において、工場建屋の屋根補修作業のため、事前に組んでいた棚足場を解体する際、被疑者中村工業株式会社の作業員Bが、建屋内の高さ8.8メートルの既設設備である点検台に立ち入ったところ、当該点検台の床面から墜落して死亡するという災害が発生しました。

点検台の床面はエキスパンドメタル（網目状の金属）で、腐食により破損し、一部開口部となっていました。

4 被疑内容

労働安全衛生法では、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならないと規定されていますが、災害発生当時、このような墜落防止措置が講じられていなかった疑いがあるものです。

5 その他

長崎県内では、令和2年1月から12月までの1年間に12件の死亡災害が発生しており、その内4件は建設業で発生しています。

さらに、その内2件（本件含む）は長崎労働基準監督署管轄内（五島含む）における墜落による死亡災害となっています。

特に建設業の墜落・転落災害は、全国的に最も多い災害であり、労働基準行政として墜落災害防止の徹底を最重要課題と位置付け、臨検監督をはじめ、労働災害防止団体及び発注者との建設現場合同パトロール、集団指導等あらゆる機会を通じて指導してきたところです。今後も法令違反により死亡等の重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分も含め厳正に対処していく方針です。

○労働安全衛生法

(事業者の講ずべき措置等)

第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(罰則)

第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

- 一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の三第五項、第五十七条の四第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第一百四条又は第一百八条の二第四項の規定に違反した者

(第二号～第四号 略)

(両罰規定)

第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一百六条、第一百七条、第一百九条又は第一百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰則刑を科する。

○労働安全衛生規則

第519条 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある個所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。

(第2項 略)