## 平成22年に発生した造船業での災害事例(主なもの)

		被災者		被災程度	所
番号	発生月 	職種	発生状況の概要	起因物	轄署
		年齢等		事故の型	百
1	7月	男	  検査機器を両手に持ってクレーン軌条を横切ろ	休業30日	佐 世 保
		検査員	うとしたところ、クレーン軌条の注意柵(高さ 約60センチ)に右足が引っ掛かり転倒。持って		
		30代	いた検査機器で顎を強打した。	転倒	
2	7月	男	  溶接作業の段取りが終り作業に取りかかろうと	休業2週間	長
		鉄工・溶接 工	歩いていたところ、右足が溶接機のキャブタイヤケーブルに引っかかったため左足で踏ん張っ	その他の仮設物、建 築物、構築物等	
		20代	たところ左足の筋を痛めた。	動作の反動、 無理な動作	<u> </u>
3	7月	男		休業42日	長崎
		溶接職	L型クレーンが通る軌道敷地内で小組部材を溶接 作業中、走行してきたクレーンに腰が接触し骨 折した。		
		20代		激突され	
4	7月	男	作業員2人がホイスタブルデッキ上でブラケットを接続していたところ、隣で取り付け中の別	休業3か月	長崎
		外装職	のホイスタブルデッキが振れ、2人が乗っているホイスタブルデッキの仮支柱に当たり仮支柱が倒れたため、作業員2名もデッキとともに約	その他の仮設物、建 築物、構築物等	
		50代·30代	2.6m落下、骨盤や手首を骨折した。	崩壊・倒壊	
5	5月	男	 	休業45日	佐世保
		溶接工	中、溶接の火の粉が右肩付近に落ちたが、気が つくのに遅れたため燃え広がり右肩から背中を	アーク溶接装置	
		20代	火傷した。	高温・低温の物 との接触	
6	4月	男	パイプをガス切断するため仮置きしていた架台 から切断場まで移動させようとしている時に、	休業3か月	佐 世 保
		溶接職	架台から切断場までを繋ぐサポートを出し忘れたことに気が付き、慌ててサポートを出そうと にひりが場の間に入り込んだところ、パイプ	金属材料	
		20代		飛来、落下	
7	3月	男	ブロック取付作業中、TB(重さ55tの壁)と	休業1週間	佐世保
		取付工	ホールドフレームの間にレバーブロックと ジャッキをセットしようとしたところ、急にTB が振れ、TBとホールドフレームの間に左わき腹	はさまれ、巻き込ま れ	
		50代	を挟まれ肺と肋骨を痛めた。	クレーン	

## 平成22年に発生した造船業での災害事例(主なもの)

		被災者		被災程度	所	
番号	発生月	職種	発 生 状 況 の 概 要	起因物	轄署	
		年齢等		事故の型		
8	3月	男	フォークリフトのフォークに作業台を乗せ、そ	休業3週間		
		塗装職		こに乗って船舶の船底外板にサンダー掛けをし   ていたところ、フォークリフトの運転者が昇降   レバーと間違って起伏レバーを操作したため、	フォークリフト	原
		20代		墜落・転落		
9	3月	男	船底を高圧洗浄機で洗浄していたところ、鉄粉 や油等が両目に入ったため目と首と手首を痛め た。	休業12日	島原	
		作業員		その他の装置、設備		
		20代		飛来、落下		
10	2月	男	牡蠣がらを除去するためベビーグラインダーに 潤滑油を注油し、手元で空運転をしたところ、 研磨用の金属線が外れて飛び、左目眼球に突き 刺さった。	休業35日	佐 世 . 保	
		塗装工		その他の金属加工用 機械		
		20代		飛来、落下		
11	2月	男	建造中の新船で、高所作業車を使用しての塗装	休業3か月	長崎	
		塗装工	作業が終わり、ブームを下降させていたとこ ろ、バケット内の安全装置に触れエンジンが停 止したため、バケットから飛び降り右踵骨を骨	高所作業車		
		50代	折した。	激突		

平成22年中に発生した災害のうち、主なものを掲載しています。