


平成 28 年の死亡災害事例

平成 28 年 11 月 21 日時点速報版

発生月	業種	災害発生概要	起因物 事故の型
1 月	建設業	同僚が操作する車両積載型トラッククレーンで荷台上の積み荷をつり降ろす作業を行っていたところ、玉掛用ベルトスリングが破断し、つり荷が落下、玉掛作業中の被災者が下敷きになった。	玉掛用具 飛来、落下
1 月	道路貨物 運送業	大型トラックにて高速道路を走行中、トンネル非常口の点検作業による車線規制により発生していた渋滞車列の最後尾の乗用車に追突した。	トラック 交通事故
1 月	製造業	トラックにて高速道路を走行中、追い越そうとした前方のトラックに接触し、中央分離帯及び路肩側壁に衝突してトラックが横転した。	トラック 交通事故
2 月	製造業	工場内にて、床に落ちたショット玉の回収作業中に、ベルトコンベアの回転軸とベルトの間に身体を巻き込まれた。	動力伝導機構 はさまれ・ 巻き込まれ
2 月	道路貨物 運送業	トラックの運転途上に休息を取る目的で停車中、トラック荷台内部に立てかけられた荷と仕切り板が斜めに傾き、被災者がそれらの間に挟まれ、死亡した状態で発見されたもの。	荷姿の物 崩壊・倒壊
3 月	製造業	酒醸造工場の仕込蔵でタンク外周に木製はしごを立て掛け、攪拌・サンプル採取のためのすくい取り等作業を単独で行っていたところ、内部に転落した。	その他の 装置、設備 おぼれ
4 月	建設業	傾斜している工事用道路（上り坂）において、クレーン仕様のドラグ・ショベルで吊っていたセメント袋を、目的地に下ろすため右旋回したところ、後方に転倒し、吊り荷が被災者に激突した。	移動式クレーン 激突され
8 月	製造業	工場内の木材チップ搬送用コンベアの下で木屑の清掃をしていたところ、ベルトコンベアを送る回転軸に右半身が巻き込まれた。	コンベア はさまれ・ 巻き込まれ
8 月	清掃・ と畜業	トラックの後部で廃材の選別作業を行っていたところ、バックしてきたショベルローダーとトラックの間にはさまれた。	ローダー はさまれ、 巻き込まれ
9 月	清掃・ と畜業	木材破砕プラントにおいて、投入コンベア周囲で選別作業をしていた労働者が何らかの理由により、コンベアにより破砕機まで運ばれ巻き込まれた。	コンベア はさまれ・ 巻き込まれ
10 月	その他の 事業	川の下流から上流に向かって点検・巡視作業中、右岸から左岸へ渡ろうとしたところ、川の流れが急であり、バランスを崩し、下流方向に流され溺死した。	水 おぼれ
10 月	その他の 事業	学校の職員室で事務机の上に脚立を載せ、蛍光灯交換作業を行っていた被災者が、転落し床面で頭部打撲した。	はしご等 墜落、転落
11 月	製造業	屋外で液化ブタンが入った燃料タンクをトラックの荷台に積み込んでいたところ、タンク内の液化ブタンが屋内方向に噴出し、被災者も液化ブタンを全身に浴びた。被災者がその状態のまま屋内に設置されていたガスストーブを止めに行ったところ、全身に火が回り火傷を負った。	可燃性のガス 火災


※一部に調査中のものがあり、業種等は今後変更となる場合があります

死亡者の業種別内訳



製造業で例年に比べ多発

死亡者の年齢別内訳



半数が 50 歳以上

※端数処理の関係上、各項目の合計は必ずしも 100%とはなりません