

令和 8 年
死亡労働災害発生状況

令和8年2月10日現在
大分労働局

No.	発 生 月	性 別	職 種	災 害 発 生 状 況
	時 間 帯	年 齢	経 験	
	業 種	事 故 の 型		
		起 因 物		
1	1 月	男性	建設作業員	木造 2 階建て建物の解体工事現場において、 2 階屋根瓦の撤去作業を行っていたところ、8.3m下の地面に墜落したもの
	15時頃	70代	3 年	
		墜落		
		建設業	屋根、はり	