

平成27年死亡労働災害発生状況

大分労働局

	発生月	業種 (中分類)	被災者 性別 職種 経験年数	事故の型	災害発生状況
	時間帯			起因物	
1	1月	土木工事業	男性	激突され	電線に近接する木の伐採作業を行っていたところ、伐倒した木の下敷きになったもの。
	9時		現場責任者	環境等	
2	3月	建築工事業	男性	墜落・転落	個人住宅の屋根瓦葺き替え工事現場において、被災者は屋根上で瓦を剥がし、地上に停めたトラックの荷台に降ろす作業をしていたところ、約2m下の地面に墜落したもの。
	9時台		屋根葺き工	仮設物、建築物、構築物等	
3	4月	土石採取業	男性	交通事故 (その他)	碎石をトラックに積み込み、運搬する作業において、トラックを停車させ降車した際にトラックが逸走し、轢かれたもの。
	11時台		運転手	動力運搬機	
4	5月	土木工事業	男性	はさまれ・巻き 込まれ	ドラグショベルのバケットのフックの作業等を行っていたところ、後進してきたトラックとドラグショベルの間にはさまれたもの。
	13時台		運転手	動力運搬機	
5	5月	金属製品製造業	男性	崩壊・倒壊	クレーンを使用して鋼材をトラックに積み込む作業をしていた作業員が、鋼材の脇に倒れていたもの。
	11時台		作業員	用具	
6	7月	輸送用機械等製造業	男性	感電	溶接装置を用いて溶接作業等を行っていたところ、溶接棒ホルダーが体に触れて感電した作業員が発見されたもの。
	15時台		作業員	溶接装置	
7	7月	小売業	女性	交通事故	トラックを運転して配送する作業において、配送業務が終了して事務所へ戻る途中、公道上でトラックが横転したもの。
	16時台		配送運転手	動力運搬機	
8	7月	旅館業	女性	墜落・転落	おしぼりの洗濯作業を行わせていた調理員が、洗濯場に続く階段で倒れていたもの。
	17時台		調理員	仮設物、建築物、構築物等	
9	8月	その他の建設業	男性	感電	電柱立替工事において、新設の電柱に昇柱してアームの取り付け作業中、活線に接触し感電したもの。
	9時台		電工	電気設備	
10	9月	林業	男性	激突され	車両系木材伐出機械に設置されたウインチで伐倒方向を定めて引き倒す作業において、伐倒木の倒れる方向がずれ、被災者の方へ倒れ、激突したもの。
	13時台		オペレーター	環境等	
11	10月	建設業	男性	転倒	パレットに積んだ袋を、トラッククレーンを用い荷卸し作業中、トラッククレーン荷台の横に下ろそうと旋回した際、当該クレーンが横転し、当該クレーン横で操作をしていた被災者が移動式クレーンの下敷きになったもの。
	11時台		防水工	動力クレーン等	
12	12月	その他の事業	男性	墜落・転落	ボックスカルバートにて点検業務を行っていたところ、当該ボックスカルバートに掛けていたはしごから地面に墜落して死亡したもの。
	11時台		防水工	用具	