

平成28年死亡労働災害発生状況

大分労働局

	発生月	業種 (中分類)	被災者 性別 職種 経験年数	事故の型	災害発生状況
	時間帯			起因物	
1	1月	建築工事業	男性	墜落・転落	構造部の塗装を行うため、足場の設置作業を行っている際、作業床から10m下の地上に墜落したものの。
	10時		現場責任者	仮設物・建築物・構造物等	
2	1月	その他の建設業	男性	その他	冷却塔内部の付着沈殿物をブラシで取り除く作業をしていたところ、冷却塔内に繁殖していたレジオネラ菌に感染したものの。
	5時台		作業員	その他の起因物	
3	2月	鉄鋼業	男性	高温・低温の物との接触	建屋内で装置のメンテナンスをしていたところ、装置の中から高温の溶融物が流出して接触したものの。
	5時台		作業員	炉・窯等	
4	2月	鉄鋼業	男性	墜落・転落	屋外の荷揚装置において清掃作業を行っていたところ、通路から墜落したものの。
	20時台		作業員	動力クレーン等	
5	2月	土木工事業	男性	崩壊・倒壊	治山工事において、落石防止の鉄板の回収を行っていたところ、突然土砂が崩壊して被災者が土砂に埋まったものの。
	11時台		作業員	環境等	
6	3月	その他の建設工事業	男性	感電	鉄塔に登り、電線の交換作業を行っていたところ、通電部分に触れ感電したものの。
	1時台		電工	電気設備	
7	7月	港湾運送業	男性	おぼれ	木材運搬船に木材積み込み作業の休憩中、海に墜落したものの。
	16時台		作業員	環境等	
8	7月	土木工事業	男性	はさまれ、巻き込まれ	ダンプで土砂運搬中、法面下に転落したダンプ後輪の下敷きとなったものの。
	13時		作業員	動力運搬機	
9	8月	非鉄金属製造業	男性	はさまれ、巻き込まれ	バキューム車で吸引した鉋石をタンクハッチを開き排出後、ハッチを閉めたとき、ハッチに挟まれたものの。
	9時		作業員	動力運搬機	
10	11月	林業	男性	激突され	伐木作業中、落下してきた岩石に激突されたものの。
	16時台		作業員	環境等	
11	11月	農業	男性	はさまれ、巻き込まれ	梨園で、散布機により堆肥散布作業中、散布機の荷台と梨の木の間に頭を挟まれたものの。
	16時台		作業員	動力運搬機	