

令和5年 死亡災害発生状況 (速報値)

令和5年9月末集計分

| 番号 | 業種 | 災害発生月 | 発生時間帯 | 事故の型 | 起因物 | 災害発生状況 | 備考 |
|----|------------|--------|-------|-----------|------------|--|----|
| 1 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年1月 | 14時台 | 交通事故(道路) | トラック | 高速道路上で被災者が運転するトラックが、前方のトラックに衝突した。 | |
| 2 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年2月 | 0時台 | 交通事故(道路) | 乗用車 | 路肩に車両運搬車を駐車し、運搬車の下段で車両を降ろす作業中、乗用車が運搬車の降車用スロープに乗り上げる形で後方から運搬車の下段に飛び込んで衝突、車両運搬車と乗用車の間に挟まれた。 | |
| 3 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年3月 | 10時台 | 交通事故(道路) | トラック | 国道上をトラックで走行中、信号待ちで停車していた他のトラックに追突したものの、 | |
| 4 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年3月 | 15時台 | 転倒 | フォークリフト | フォークリフトを作業場所に移動させるため、スロープを降りて左にハンドルを切ったところ、フォークリフトが右側に横転し、フォークリフトの下敷きになった。 | |
| 5 | 畜産業 | 令和5年6月 | 8時台 | 挟まれ、巻き込まれ | 混合機、粉砕機 | 飼料配合のための攪拌装置に牧草を投入中、落とした物を拾おうとして、全身を巻き込まれた。 | |
| 6 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年6月 | 17時台 | 交通事故(道路) | トラック | 自動車専用道上で被災者の運転するトラックが車線をはみ出し、対向車と正面衝突した。 | |
| 7 | 木製品製造業 | 令和5年6月 | 14時台 | 転倒 | フォークリフト | 倉庫でフォークリフトを使用し木材の運搬作業中、空荷のフォークリフトが横転し、ヘッドガードと地面の間に頭部を挟まれた。 | |
| 8 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年2月 | 15時台 | 墜落、転落 | トラック | 構内にてダンプ車の荷台上でシートの交換作業を実施中、誤って荷台から車両後方へ転落し、頭部の負傷で病院にて治療を受けていたものの、令和5年6月に死亡したものの、 | |
| 9 | その他の土木工事業 | 令和5年7月 | 15時台 | 激突 | 不整地運搬車 | 造成地の地盤補修工事で、不整地運搬車で土砂運搬作業中、次の土砂を積み込むために不整地運搬車を後進させていたところ、太陽光パネルの架台に激突し、胸部を挟まれた。 | |
| 10 | 建築工事業 | 令和5年8月 | 17時台 | 交通事故(道路) | フォークリフト | 自社車庫及び駐車場建設工事の現場でフォークリフトを使用するため、公道を自走移動中、下り坂(傾斜約7度)で蛇行し、フォークリフトごと横転。ヘッドガードと路面に胸部を挟まれた。 | |
| 11 | 橋梁建設工事業 | 令和5年8月 | 13時台 | 切れ、こすれ | その他の一般動力機械 | 高架橋耐震補強工事で高圧水によるコンクリートの斫り作業中、何らかの理由で転倒した作業者が起き上がろうとした際に、高圧水ノズルの動作レバーを押したために高圧水が自らの首に当たり、貫通したものの、 | |
| 12 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年3月 | 9時台 | 交通事故(道路) | トラック | 自動車専用道インターチェンジで出口の左カーブを曲がり切れず、ガードレールに接触し、車両が横転した。当初、請負事業者とされていたが、労働者と判明。 | |
| 13 | 一般貨物自動車運送業 | 令和5年8月 | 8時台 | 交通事故(道路) | トラック | 公道上で初めて荷を積んで走行する新人運転手のOJTのため、助手席に指導者がついて走行中、減速が不十分な状態で下り坂右カーブを曲がり切れず横転、助手席の指導者がトラックの下敷きになった。 | |

(注) 令和5年1月1日から令和5年9月末日までに発生した労働災害で、令和5年9月末日までに労働基準監督署に報告のあったもの。