

# 平成24年 死亡災害発生状況

岡山労働局（平成25年3月7日現在）

番号	業種	災害発生月	発生時間帯	事故の型	起因物 (上から大・中・小分類)	災害発生状況	備考
1	製造業 (食料品製造業)	平成24年1月	16時台	その他	その他 起因物なし 起因物なし	海外へ出張中、滞在先ホテルにおいて突然、胸の痛みを訴え病院へ搬送されたが、同日、心臓性突然死により死亡した。	
2	製造業 (窯業土石)	平成24年1月	16時台	はさまれ、巻き込まれ	動力機械 一般動力機械 混合機、粉砕機	混練機内のかくはん羽根に、全身を巻き込まれた状態の被災者が発見された。発見時、混練機上部の原料投入口の蓋が開いており、何らかの原因で運転中の混練機内に転落したものと推測される。	
3	建設業 (その他)	平成24年1月	16時台	はさまれ、巻き込まれ	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 コンベア	粉体原料を運ぶバケットコンベアーのモーター部のチェーンが切れ、ピット及びバケットコンベアー内の下部に原料が溜まっていることを確認。この修理作業をしていたメンテナンス業者の被災者が、点検口からバケットコンベアー内に入り作業中、バケットと側壁の間(約15センチメートル)に胸部を挟まれた状態で同僚に発見された。	
4	運輸交通業 (道路貨物)	平成24年2月	19時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 トラック	トラックを運転して国道を走行中、インター出口(分岐)にある道路標識に衝突した。	
5	運輸交通業 (道路貨物)	平成24年2月	4時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 トラック	高速道路の走行車線を走行中のトラック①に、トラック②が追突し停車、約5分後に追越車線を走行していたトラック③がトラック②のサイド部分に追突し、その後を走行していたトラック④がトラック③に追突した(トラック4台が関係する災害)。これにより、トラック④の運転手が死亡した。なお、トラック①～③の運転手3名も負傷。	
6	第三次産業 (商業)	平成24年2月	12時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 乗物 乗用車・バス・バイク	高速道路で、被災者が運転する乗用車が中央分離帯に接触、車線を横切り反対側のガードレールに激突し、跳ね返った所に後ろから来たトラックが衝突した。	
7	建設業 (土木)	平成24年2月	12時台	調査中	調査中	海底トンネルをシールド工法で施工中、何らかの原因によりトンネル内で異常出水が発生、トンネル横坑内にいた作業員5名が水に飲み込まれ、立坑にいた1名も巻き込まれた(この者は自力で脱出)。状況等、現在調査中。	
8							
9							
10							
11							
12	製造業 (金属製品)	平成24年2月	10時台	高温・低温の物との接触	物質・材料 危険物・有害物 引火性の物	被災者は、工場屋外の資材置き場で、ペール缶に不要材等を入れて焼却作業を行っていた。ドーンと音がしたので、他の者が見に行ったところ、地面に火が走っており、被災者は服に着いた火を消していた。病院に搬送したものの、翌日死亡した。火はペール缶と、シンナーの入った一斗缶の間を走っていた。	
13	建設業 (建築)	平成24年3月	13時台	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等 仮設物・建築物・構築物等 足場	建物の吹抜け部に設置された高さ9mの枠組足場(4層)の解体作業において、2層毎に解体するため3層目の足場上(幅0.6m)でプラケット等の足場材料を取り外し中、筋交いの中から約5.3m下のコンクリートスラブに墜落した。	
14	建設業 (その他)	平成24年4月	11時台	感電	その他の装置等 電気設備 電力設備	工場変電設備の配線ダクトの点検・清掃工事において、被災者は電線の電路を切ったダクト内で作業を行っていたが、ダクトと接続している配電盤内部で、別系統の電線(11,000V、活線)と合流する箇所があり、その活線の充電部分に体が触れ、感電した。	
15	建設業 (土木)	平成24年4月	4時台	激突され	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 軌道装置	ずい道新設工事において、坑内の切羽付近を歩行中の被災者が、坑口側から軌道装置上を逸走してきた車両2両に激突された。なお、逸走してきた車両は、坑口側から動力車2台にて後押し運転していた車両(先頭からセグメント台車1両、ズリを積み込むズリ台車4両、動力車と続くもの)のうちの先頭側2両であった。	
16	第三次産業 (清掃・と畜)	平成24年4月	14時台	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等 仮設物・建築物・構築物等 作業床、歩み板	鉄製の水槽(水は抜いていた)内の、長さ1m×直径1mの円筒状のドラムに巻きこまれて死亡している被災者が発見された。被災者は、水槽に足場板をかけ渡し、その上でドラム表面の錆び落としをしていたところ、転落してドラムに巻きこまれたものと推測される。	
17	製造業 (窯業土石)	平成24年4月	10時台	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等 仮設物・建築物・構築物等 建築物、構築物	乾粉タンクに詰まりが生じたため、被災者は3階ステージにあるタンクのスクリーコンベアーの上蓋(ステージ面から約1.6m)に乗り、ガス溶断で穴あけされた同タンク側面から棒状のもので詰まりを除去していたところ、大量の粉が被災者に降りかかり、スクリーコンベアーの上蓋からバランスを崩し、約9メートル下の地面に墜落したものと推測される。	
18	その他 (畜産業)	平成24年5月	6時台	はさまれ、巻き込まれ	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 トラック	被災者がトラックの暖機を行おうと、運転席のドアを開けて地上からエンジンキーを回したところ、トラックが前進し、前方の木材集積箇所へトラックが突っ込み、当該木材が運転席ドアを開める形となり、被災者はドアとキャビン後方との間に上半身を挟まれたものの。	

番号	業種	災害発生日	発生時間帯	事故の型	起因物 (上から大・中・小分類)	災害発生状況	備考
19	林業	平成24年6月	13時台	激突され	環境等 環境等 立木等	山林の間伐作業において、伐倒しようとする立木にワイヤーロープを掛けて重機と繋ぎ、その木に被災者がチェーンソーで切り込みを入れて重機で引き倒そうとしたが、予想外の方向に木が倒れ、被災者がその木の下敷きになった。	
20	製造業 (金属製品)	平成24年6月	2時台	はさまれ、巻き込まれ	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 その他の動力運搬機	自動運転の原料運搬台車で、当該台車オペレーターの被災者が台車の最上層で倒れているのが発見された。台車の走行経路中に、台車に原料を投入するホッパーがあり、そのホッパーと台車の間で挟まれたものと推測される。	
21	第三次産業 (その他)	平成24年6月	8時台	有害物等との接触	物質・材料 危険物・有害物等 その他の危険物・有害物等	工場内の現場詰所において、テーブル上に置いてあった作業で使用する添加剤の小袋を、食品と誤って誤飲した。数時間後、体調不良で病院に搬送されたが、ケイフツ化ナトリウム中毒により死亡した。	
22	林業	平成24年7月	16時台	激突され	環境等 環境等 立木等	杉(高さ24m)を伐倒しようと、チェーンソーでツルを残すよう切り込みを入れ、その後被災者が重機を操作してワイヤーで引き倒そうとしていたところ、かかり木になった。これを本来倒したい方向に倒そうと、被災者が重機のアームを動かしてワイヤーを引っ張ったところ、杉がかかられていた木から外れて重機の方に倒れ、被災者に激突した。	
23	運輸交通業 (道路貨物)	平成24年7月	12時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 トラック	高速道路の追越車線工事により車線規制の影響で渋滞し、最後尾に停車していた乗用車に大型トラックが追突して乗り上げ、さらに前方の自動車運搬車に衝突して、この3台の車両が炎上した。これにより、最初に追突した大型トラックの運転手が死亡した。(この他、乗用車の運転手も死亡。また追突された自動車運搬車の運転手は軽傷を負った。)	
24	製造業 (金属製品)	平成24年8月	14時台	崩壊、倒壊	物質・材料 材料 金属材料	被災者は、製作中の円筒形タンク(長さ約2.2m、直径約1m、重量約0.8t)を架台上に横に置いて歯止め(アングル材)をかけ、一人でショットプラスチックによりタンク外面の表面処理を行っていたが、休憩時間になっても戻ってこないため他の作業者が見に行くと、タンクの胴にあるマンホールと架台の間に挟まれている被災者を発見、病院へ搬送されたが死亡した。	
25	製造業 (機械器具製造業)	平成24年9月	8時台	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等 仮設物・建築物・構築物等 開口部	被災者が船倉内で作業中、床面にあったマンホール開口部(楕円状60cm×40cm)から196cm下に転落した。	
26	第三次産業 (商業)	平成24年9月	15時台	崩壊、倒壊	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 フォークリフト	被災者は出張先の倉庫で、荷出し後に片付け等行っていた。出張先の労働者がりん木1本の上に置かれていたコンクリート製の衝立(2m×2m、1.9t)をフォークリフトで移動しようとしたところ、衝立が倒れ、傍にいた被災者がその下敷きになった。	
27	第三次産業 (商業)	平成24年9月	13時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 乗用車・バス・バイク	客先へ打合せに行くため、乗用車で高速道路走行中、後方から来た乗用車に追突された。	
28	建設業 (土木)	平成24年10月	13時台	墜落、転落	仮設物・建築物・構築物等 仮設物・建築物・構築物等 その他の仮設物・建築物・構築物等	ダム設備修繕工事に係り、重機搬入路造成のため、貯水池の法面に階段状に土嚢を積む作業(貯水池のコンクリート護岸面から土嚢5段(高さ約4m)、奥行約4m)を行っていた。被災者は積まれた土嚢の最上段で、土嚢間に土を詰める作業を行っていたが、パランスを崩して土嚢を転がり落ちてコンクリート護岸面へ、さらに5.7m下の貯水池に転落した。	
29	第三次産業 (その他)	平成24年11月	13時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 乗用車・バス・バイク	事業場を軽自動車で出発し、客先へ製品を納品するため国道(片側1車線)を走行中、左カーブでセンターラインを越え、対向の大型トラックと正面衝突した。	
30	建設業 (建築)	平成24年11月	13時台	激突され	動力機械 建設機械等 その他の建設機械等	家屋解体工事において、建設機械(ドラグショベル)のバケットにアタッチメントのつかみ材を取付)で家屋を解体した木材の柱(長さ約2m、重量約10kg)を挟んで回転したところ、他の木材の柱等を手作業でトラックに積込んでいた被災者の頭部に、この木材が激突した。	
31	第三次産業 (商業)	平成24年11月	20時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 乗用車・バス・バイク	被災者は仕事を終えて一旦帰宅後、自家用車で得意先に商品の配達に行った。得意先近くまで来て、国道脇にある付近の地図看板を見るため車を降りて確認中、国道を走行していた車にはねられた。	
32	第三次産業 (接客娯楽業)	平成24年12月	20時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 乗用車・バス・バイク	バイクで宅配の帰りに道路走行中、自動車と衝突した。	
33	建設業 (建築)	平成24年12月	10時台	交通事故(道路)	物上げ装置・運搬機械 動力運搬機 乗用車・バス・バイク	乗用車を運転し、会社から現場に向かって国道を走行中、対向のトラックと衝突した。	