

## 令和6年死亡災害発生状況(12月末現在)

沖縄労働局

| 番号 | 所轄署 | 事故の型        | 起因物          | 業種別                 | 発生時期  | 年齢     | 労働者数<br>(規模別) | 発生状況   |
|----|-----|-------------|--------------|---------------------|-------|--------|---------------|--|
| 1  | 宮古  | はさまれ・巻き込まれ  | 整地・運搬・積込み用機械 | その他の食料品製造業          | 1月中旬  | 50歳台   | 50～99         | ヤード内において、トラクター・ショベルを運転してサウキビの運搬作業を行っていたところ、後進中の同車両に被災者が巻き込まれたもの。                             |
| 2  | 名護  | 墜落・転落       | 足場           | その他の建築工事業           | 1月中旬  | 20歳台   | 1～9           | RC造4階建てビルの外壁改修工事における躯体周囲の単管足場の組み立て作業中、頭部から出血し地面上にうつ伏せで倒れている被災者が発見され、その後死亡したもの。               |
| 3  | 宮古  | 墜落・転落       | 足場           | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | 2月中旬  | 10歳台   | 10～29         | 高さ12.8mの外部足場7層目において、幅木の取り付け作業を行っていたところ、躯体の反対側から墜落したもの。                                       |
| 4  | 名護  | 交通事故(道路)    | トラック         | 警備業                 | 6月下旬  | 40歳台   | 50～99         | ダンプトラックが港湾施設から道路へ出ようとしていたところ、付近にいた者がダンプトラックに接近したため、これを制止しようとした警備員がダンプトラックに轢かれたもの。            |
| 5  | 沖縄  | 感電          | 送配電線等        | その他の建築工事業           | 7月上旬  | 30歳台   | 1～9           | 足場の組立作業中、足場外部にメッシュシートの取り付けを行っていた際、被災者の上方にあった送配電線に被災者が接触し、感電したもの。                             |
| 6  | 名護  | 高温・低温の物との接触 | 高温・低温環境      | その他の建築工事業           | 7月中旬  | 60歳台以上 | 1～9           | 工事現場で、被災者が資材の片づけを行っていたところ、熱中症で倒れ、搬送後に死亡したもの。   |
| 7  | 沖縄  | 交通事故(道路)    | トラック         | 警備業                 | 10月中旬 | 50歳台   | 50～99         | RC造6階建てのアパート新築工事現場の公道において、交通誘導を行っていた被災者が、コンクリートミキサー車の正面でしゃがみこんでいたところ、発進したコンクリートミキサー車に轢かれたもの。 |
| 8  | 名護  | 墜落・転落       | 乗用車、バス、バイク   | 畜産業                 | 11月中旬 | 60歳台以上 | 1～9           | 事業場敷地内で登坂中の軽トラック車が坂の下に転落して横転し、心肺停止の運転者が搬送後に死亡したもの。   |

※死亡災害報告(速報)によるため、労働者死傷病報告にて集計している労働災害発生状況の死亡者数と一致しないことがある。

※記載された情報は今後の調査により修正される場合がある。