

令和5年 死亡災害発生の概要（全産業）

大阪労働局 労働基準部 安全課

| 番号 | 発生月 | 業種 | 性別 | 年齢 | 職種 | 経験 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|-----|-------------------------|----|-----|-------------------|-----|------------|--------------------|---|
| 1 | 1月 | 製鉄・製鋼・圧延業 | 男 | 30代 | 伸線工 | 2年 | はさまれ、巻き込まれ | その他の金属加工用機械 | 単独で伸線機を用いて、8mm径の鉄線を7.45mm径に加工していたところ、伸線機のドラム部分に巻き込まれた。 |
| 2 | 1月 | 一般貨物自動車運送業 | 男 | 50代 | 貨物自動車運転者 | 35年 | 激突され | 人カクレーン等 | 10tトラックで荷の配送に従事していたが、配送先構内に停車したトラックの後方で、荷が積まれていたカゴ台車（約800kg）の下敷きになって倒れているところを発見された。 |
| 3 | 1月 | 一般貨物自動車運送業 | 男 | 60代 | 貨物自動車運転者 | 5年 | 交通事故（道路） | トラック | 高速道路をトラックにて走行していたところ、雪の影響による渋滞で前方車両がハザードランプを点滅させ減速したため追突をさけようと追越車線に車線変更をしたが、減速が間に合わず、追越車線で停止していた車両に追突した。 |
| 4 | 2月 | その他の建築工事業 | 男 | 30代 | 橋梁工 | 7年 | 飛来・落下 | 金属材料 | 橋桁防護工梁部の取替工事において、高さ2.8mの足場上で梁（重さ2.7t）を固定していたサイドブロックを撤去したところ、梁が傾いて落下し、梁と足場作業床の間に挟まれた。 |
| 5 | 2月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 男 | 30代 | 鉄骨工 | 20年 | 崩壊、倒壊 | 移動式クレーン | 夜間鉄骨作業において、トレーラーから鉄骨梁（2.5t）を仮置き場に吊り下ろす際に、玉掛け用具を外した後、移動式クレーンが巻き上げ作業を開始したところ、玉掛け用具が鉄骨梁フランチに引っ掛かり、鉄骨梁が転倒し挟まれた。 |
| 6 | 2月 | 金属プレス製品製造業 | 男 | 70代 | 管理者 | 40年 | 転倒 | フォークリフト | 事業場内で最大積載荷重1tのリーチ型フォークリフトを使用してパレット等を運んでいたところ、意識を失ったようにふらつき、後方に倒れ落ち頭部を打った。 |
| 7 | 2月 | 機械（精密機械を除く）器具 製造業 | 男 | 50代 | その他の 一般機械器具組立工 | 3ヶ月 | 激突され | クレーン | 作業所内で産業機械の部分品の組み立て作業中、13枚の鋼鉄製の大型板状部品を立位で並べ、各作業員が同部品の間隙で金属部品の取付等作業を行っていた際に、無資格者が同板状部品に玉掛けし、つり上げようとしたところ板状部品の連結箇所がはずれておらず、板状部品13枚全てが将棋倒しとなり5名の作業員に激突した。 |
| 8 | 3月 | その他の建築工事業 | 男 | 70代 | 解体工 | 15年 | 墜落、転落 | 屋根、はり、もや、 けた、合掌 | 戸建て住宅解体工事中、屋根瓦等を解体し、梁のみとなった2階屋根部分から約6.1m下の地面に墜落した。 |
| 9 | 3月 | 自動車小売業 | 男 | 30代 | 自動車整備工 | 0ヶ月 | 墜落、転落 | エレベータ、リフト | 自動車用エレベーターを使用して、自動車を下の階へ移送するため、エレベーター搬器上で自動車を搬器内に誘導していた際に搬器から足を踏み外し13.75m下のピットまで墜落した。 |
| 10 | 3月 | その他の建築工事業 | 女 | 20代 | とび工 | 6ヶ月 | 墜落、転落 | 足場 | くさび緊結式足場の第6層目の壁つなぎの取り外し作業に従事中、共同作業員が取り外した壁つなぎ部材を受け取った後、仮置きしようとするのを振り返った際、荷下ろし用の開口部から墜落した。 |
| 11 | 3月 | 一般貨物自動車運送業 | 男 | 50代 | 運転者 | 2年 | 交通事故（道路） | トラック | 4tトラックで高速道路を走行中、路肩に止めていた軽自動車と接触事故を起こしたため、路肩にて相手方と事故処理の協議中、後方から来た大型トラックが軽自動車に激突し、飛ばされた軽自動車に激突された。 |

| 番号 | 発生月 | 業種 | 性別 | 年齢 | 職種 | 経験 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|-----|-------------------------|----|-----|----------|-----|----------------|--------------------|--|
| 12 | 3月 | 木材伐出業 | 男 | 60代 | 伐木・造林作業 | 30年 | 激突され | 立木等 | 斜面の立木の伐倒作業時に、尾根の縁等に当たって跳ね返った伐木が、激突した。 |
| 13 | 4月 | その他の事業 | 男 | 40代 | 作業員・技能者 | 23年 | 墜落、転落 | 開口部 | 荷物用常設トラクション式エレベーター（積載荷重5.5t）の故障修理作業を単独で行っていたところ、2階付近に停止していたエレベーターを屋上階（4階）のホール側から、昇降路の扉を開け覗き込んだ際、昇降路内へ約1.5m墜落した。 |
| 14 | 4月 | 一般貨物自動車運送業 | 男 | 40代 | 貨物自動車運転者 | 2年 | 交通事故（道路） | トラック | 高速道路の路肩にトラックを停車し車外へ出て、自車と防音壁の間にいたところ、後方からトラックが追突して自車と防音壁に挟まれた。 |
| 15 | 5月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 男 | 50代 | 解体工 | 30年 | 崩壊、倒壊 | 屋根、はり、もや、 けた、合掌 | 2階建鉄骨造建物解体工事において、屋上部スラブの解体の際、2階床上で天井の鉄骨梁をガス溶断により切れ目を入れている時に、必要以上に切れ目を入れたため、梁がコンクリート床ともに頭部に落下した。 |
| 16 | 5月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 男 | 30代 | 電工 | 2年 | 墜落、転落 | 開口部 | 物流倉庫新築工事現場内において、垂直搬送機の昇降路4階壁面を貫通する電気配線設置作業について、施工後の状況確認を行うため、4階の昇降路内ステージ部へ立ち入ったところ、誤って昇降路開口部から1階まで約2.0m墜落した。 |
| 17 | 5月 | その他の建築工事業 | 男 | 30代 | とび工 | 9年 | 墜落、転落 | 解体用機械 | R/C造6階建築物の解体工事において、前日解体した足場部材を解体用つかみ機で屋上から地面に下ろすための玉掛作業に従事している際、玉掛用具であるベルトスリングが残留している足場の壁つなぎに引っかかったまま巻き上げが行われ、ベルトスリングが外れた反動で吊り荷が激突し、屋上部から2階スラブまで約2.4m墜落した。 |
| 18 | 5月 | その他の建築工事業 | 男 | 30代 | 塗装工 | 14年 | 飛来、落下 | 移動式クレーン | 車両積載型トラッククレーンの荷台上で、相番者とコンパネ3枚を玉掛けし、当該移動式クレーンが荷を巻き上げながらジブを伸ばしていたところ、コンパネが玉掛用具であるベルトスリングから外れ、落下した。 |
| 19 | 5月 | その他の卸売業 | 男 | 50代 | 作業員・技能者 | 5年 | 墜落、転落 | フォークリフト | 高さ1.8mの所にフォークにパレットを乗せたフォークリフトと脚立が置かれていたそばで、倉庫入口約3mの高さにある単管に掛けられていたロープに首が吊るされ宙づり状態で発見された。 |
| 20 | 6月 | その他の建築工事業 | 男 | 20代 | とび工 | 3年 | 墜落、転落 | 屋根、はり、もや、 けた、合掌 | 低温倉庫5棟の解体工事現場において、外周足場の防音シート敷設作業を行っていた際に、当該倉庫スレート屋根を踏み抜き、高さ約5.83m下のコンクリート床に墜落した。 |
| 21 | 6月 | 一般貨物自動車運送業 | 男 | 20代 | 貨物自動車運転者 | 8ヶ月 | 交通事故（道路） | トラック | 工場にてプラスチックの荷をトラックに満載し帰社運転中、トラックが横転した。 |
| 22 | 6月 | 機械（精密機械を除く）器具 製造業 | 男 | 20代 | 作業員・技能者 | 2ヶ月 | はさまれ、 巻き込まれ | コンベア | 事業場においてプラントのベルトコンベアの作業開始前点検の終了後、コンベアが稼働した際、コンベアのプーリー部に頭部を挟まれた。 |
| 23 | 7月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 男 | 70代 | その他の作業員 | 20年 | 墜落、転落 | 開口部 | 現場内において、一定の高さのある箇所（高さ不明）から墜落し、首の痛みを訴えていたものの意識はあり入院し治療していたが、その後、死亡した。 |

| 番号 | 発生月 | 業種 | 性別 | 年齢 | 職種 | 経験 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|-----|-------------------------|----|-----|------------|-----|-----------------|----------------------|---|
| 24 | 7月 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業 | 男 | 50代 | とび工 | 33年 | 墜落、転落 | その他の仮設物、 建築物、構築物等 | 外部せり上げ養生ユニットをクライミングクレーン（つり上げ荷重11t）を使用して解体作業中、せり上げ養生ユニット上部に玉掛けをしようとして上っている時にR階スラブ上に墜落した。 |
| 25 | 8月 | 一般貨物自動車運送業 | 女 | 40代 | 貨物自動車運転者 | 20年 | 交通事故 (道路) | トラック | 物流拠点から、次の物流拠点まで行くため、高速道路をトラックで走行中、トンネル出口付近にて、工事により発生した渋滞に気付くのが遅れ、最後尾に停車していたトレーラーに追突した。 |
| 26 | 8月 | 燃料小売業 | 男 | 70代 | 販売店員 | 6年 | 崩壊、倒壊 | その他の用具 | タイヤラック（ラック重量約70kg、積載タイヤ重量約158kg）を片付けるため移動させていたところ、タイヤラックの車輪が溝にはまり同ラックが転倒し、転倒するタイヤラックの下敷きとなった。 |
| 27 | 8月 | その他の卸売業 | 男 | 60代 | 営業・販売関連事務員 | 6年 | 墜落、転落 | 階段、棧橋 | 客先の事務所移設に伴う電話配線工事の立ち合いを行っていた。その後、1階の通路上に頭部から出血した状態で倒れているところを発見された。 |
| 28 | 8月 | ガラス・同製品製造業 | 男 | 20代 | ガラス製品製造工 | 4ヶ月 | 高温・低温の 物との接触 | 高温・低温環境 | 工場内で作業を行っていたが、疲労がたまっている様子を確認した上司に仕事を切り上げて帰宅するよう指示されたため退社し自転車で帰宅中、10分程して路上で倒れているところを発見され、救急車で病院に搬送されたが重症熱中症により死亡した。 |
| 29 | 8月 | その他の卸売業 | 男 | 50代 | 事務員 | 9年 | 交通事故 (道路) | トラック | 保冷車（軽自動車）にて、ぶどうの収穫作業のため畑に向かう途中、方向転換するため後退させた時に2.5m下の畑に転落し、その際運転席のドアが開き車外に放り出され車両の下敷きになった。 |
| 30 | 10月 | その他の土木工事業 | 男 | 20代 | その他の作業員 | 1年 | 飛来、落下 | 玉掛用具 | 車両系建機の杭打機構部分を分解した金属部品（L：3.65m×W：0.9m×H：2.3m/約3.5t）の再塗装作業に際して、金属部品の下部接地部分の状態を確認しようとして、金属部品端部に玉掛け用具をかけ、移動式クレーン（50t）にて、金属部品の一端は接地したまま斜めに吊り上げたところ玉掛用具から金属部品が外れ落下した。 |
| 31 | 10月 | 警備業 | 男 | 70代 | 警備員 | 11年 | 交通事故 (道路) | 乗用車、 バス、バイク | 工事現場の交通誘導警備中、打ち合わせで来場した工事関係車両を停車させた後、車両ナンバーを確認するため、当該車両の前に立ったところ、当該車両が急に発進し激突された。 |
| 32 | 10月 | 一般飲食店 | 男 | 70代 | 一般事務員 | 6年 | 転倒 | 通路 | 自宅にて事業場代表と電話中、トイレに行こうと立った際に足元に積んでいた書類に躓いてバランスを崩し転倒、その後、救急搬送され療養加療中であったが死亡した。 |
| 33 | 11月 | 社会福祉施設 | 男 | 70代 | その他の職種 | 9年 | 墜落、転落 | その他の仮設物、 建築物、構築物等 | 単独でビニールハウスの骨組み修復を行うため、同ビニールハウス隣接のフェンスに足を掛け作業していたところ、バランスを崩し地面に墜落した。 |
| 34 | 12月 | その他の食品製造業 | 男 | 60代 | めん類製造工 | 29年 | はさまれ、 巻き込まれ | 食品加工用機械 | 冷凍麺を製造する工程において、小麦粉等を練って生地を製造する「真空ミキサー」と称する加工機械を清掃する際、ミキサー本体と機械の枠に胸部を挟まれた。 |

| 番号 | 発生月 | 業種 | 性別 | 年齢 | 職種 | 経験 | 事故の型 | 起因物 | 発生状況 |
|----|-----|-----------|----|-----|---------|----|-------|--------------------|---|
| 35 | 12月 | その他の建築工事業 | 男 | 30代 | その他の作業員 | 9年 | 墜落、転落 | 屋根、はり、もや、 けた、合掌 | テント屋根の雨漏り補修作業を行っていたところ、テント屋根を踏み抜き、約3.6mの高さから墜落した。 |