

令和6年 死亡災害発生の概要（全産業）

令和6年11月30日現在
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	一般貨物自動車運送業	男	50代	その他の荷役作業	8年	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	フォークリフトのフォークを挿して3.6mの位置まで上げられたパレットの上で重さ1tのフレコンバックの下敷きになっているのを発見された。
2	1月	パン、菓子製造業	男	70代	パン・菓子製造工	17年	墜落、転落	コンベア	工場内製造ライン上部のコンベア部分（高さ2.5m）をモップを用いて拭き掃除を行っていたところ、足を踏み外し落下した。 なお、墜落制止用器具及び保護帽は着用していなかった。
3	1月	染色整理業	男	80代	染色・仕上工	14年	墜落、転落	エレベータ、リフト	事業場内のエレベーター（積載荷重表示240kg）搬器が昇降路扉が全開で1階に着床しており、さらに3階の昇降路扉は30cm程度開いている状況で搬器の天井の上に倒れているのが発見された。
4	1月	機械器具設置工事業	男	60代	作業員・技能者	2ヶ月	墜落、転落	作業床、歩み板	マンション付帯の機械式立体駐車場（4F建）の部品交換を行うため、機械式立体駐車場4F部分の自動車を積載するパレット上を作業箇所へ移動するため横断していたが、他の労働者が異音を感じたため異音の発生元を確認したところ、1Fで倒れているのが発見された。
5	1月	その他の事業	男	50代	その他の職種	4ヶ月	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	1名で農地の現在の利用状況の調査をしていたが、会社に調査終了の連絡がなかったため同僚が捜索したところ、坂道で自動車の下敷きになった状態で発見された。
6	2月	その他の建築工事業	男	50代	屋根ふき工	28年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	木造2階建て住宅の屋根補修工事において、墜落制止用器具の取付設備を取り付けるため、屋根上へ上がったところ屋根端部から7.4m墜落した。
7	3月	鋳物業	男	40代	鋳物工	6年	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	鋳物の砂型の解体作業に従事していたが、解体後の砂を粉砕するシェイクアウトマシンから、地下ヒットに設置の排出される砂を運ぶベルトコンベアのブリー部に左腕を挟まれた状態で同僚から発見された。
8	3月	ビルメンテナンス業	男	60代	事務員	10年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	自転車で自宅から最寄り駅まで行く途中、自動車と接触した。
9	4月	製鉄・製鋼・圧延業	男	40代	品製造工（一貫作業による）	17年	はさまれ、巻き込まれ	その他の金属加工用機械	鋼管を円錐状にする機械の絞りロール台にて、調整作業等を行っていたが、原点復帰のために戻ってきた主軸台ラインと絞りロール台の間に両足の膝下を挟まれ、両足を切断した。
10	4月	警備業	男	50代	警備員	7年	転倒	起因物なし	日勤業務終了後、警備本部テント内でしゃがみこんだ状態から立ち上がった際に仰向けに倒れ、後頭部を強打したものの。
11	6月	その他の卸売業	男	60代	作業員・技能者	2ヶ月	激突され	フォークリフト	客先事業場敷地内にて再生資源の回収作業を行っていたところ、同僚が運転するフォークリフトに背後から激突され、フォークリフトのアタッチメントと建屋柱に挟まれた。
12	6月	その他の事業	男	50代	解体工	17年	交通事故（道路）	トラック	午前中に現場作業を終了した後、定期健康診断を受診するためトラックで高速道路を走行中、前方で停車していたタンクローリーに追突した。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
13	6月	製材業	男	60代	製材工	6年	飛来、落下	その他の装置、設備	木材加工作業中、工場上部の鉄骨からワイヤーロープ等で吊られていた集塵機のダクトが、約4.5mの高さから頭部に落下した。
14	6月	その他の金属製品製造業	男	30代	作業員・技能者	8ヶ月	はさまれ、巻き込まれ	クレーン	つりクランプを用いて玉掛けしたH鋼（幅35cm、長さ718cm、高さ110cm、重量約2.3t）を橋形クレーン（つり上げ荷重5.07t）を用い、所定の位置に移動させた後クランプを外し巻き上げボタンを押したが、相番者がクランプを外しきれていなかったためH鋼が倒れ胸部等を挟まれた。
15	7月	一般貨物自動車運送業	男	50代	貨物自動車運転者	6年	飛来、落下	トラック	荷主の事業場前にテールゲートリフター付きの最大積載量2.2トンのトラックを止め、焙煎機（幅約70cm奥行き約100cm高さ約190cm重さ約400kg、機械底部に移動用の車輪付き）を、荷主の社員と2名でテールゲートリフターに積み込み、テールゲートリフターを50cmほど上げた時に焙煎機が地面に落下し、焙煎機の下敷きになった。
16	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業	男	50代	防水工	20年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	建物屋上のシート防水施工作業完了後、「忘れ物をした」と屋上に戻ったものの、しばらくしても帰って来ないため事業主が電話すると、「今から降りる」と返答があったがその後も帰ってこないため、迎えに行ったところ足場の手摺に寄りかかって意識を失っていたため、病院に搬送したが熱中症により死亡した。
17	7月	警備業	女	50代	警備員	16年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	府道の歩道設置工事現場において、警備員として交通誘導を行っていたところ、通行車両（軽四輪乗用車）に後からはねられた。
18	7月	その他の金属製品製造業	男	20代	作業員・技能者	0ヶ月	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	工場内で作業に従事していたが体調不良により早退するため、午後2時頃に更衣室に移動し、その後、4時過ぎに更衣室に入った同僚が倒れているところを発見し、病院に搬送したが熱中症により死亡した。
19	7月	一般貨物自動車運送業	男	60代	貨物自動車運転者	30年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	親会社の敷地内でフォークリフトを運転中、熱中症により死亡した。
20	7月	陸上貨物取扱業	男	30代	作業員・技能者	5年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	倉庫内1階で製品のピッキング作業中に突然転倒し、その後けいれんを起こし意識を失ったため、病院に搬送されたが熱中症により死亡した。
21	7月	電気通信工事業	男	70代	電工	51年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	工場の天井照明の取替作業をしていたが途中で体調が悪くなり冷房の効いた車内で休憩し、会社に熱中症の症状であると連絡をした後、会社まで車を運転して戻り、冷房の効いた車内で休憩中に意識を失い緊急搬送されるが熱中症により死亡した。
22	7月	その他の製造業	男	70代	運転者	1年	墜落、転落	階段、棧橋	配送中、配送先の事業場があるビルの階段を上がっていたところ転落した。
23	8月	鉄道・軌道業	男	50代	車両等検査、整備作業員	36年	はさまれ、巻き込まれ	機械装置	トラバースにて台車（自重7t）の運搬作業を行っていた際、トラバースから台車を降ろす作業を行っていたところ、逸走防止用のワイヤーを掛け忘れたことで、降ろした台車が逸走したため、台車の前方にまわり人力にて止めようとしたが止まらず、台車の下敷きになった。

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
24	8月	その他の金属製品製造業	女	70代	作業員・技能者	9年	崩壊、倒壊	荷姿の物	工場の外に置いているアルミ材を積んだ荷（3段のラックに分けて載せており合計約700kg、荷の高さ約1.8m、長さ約4.6m）をフォークリフトで台車に乗せ、他の労働者と手押し運搬していたところ、荷が崩れ下敷きになった。
25	8月	パン、菓子製造業	男	50代	パン・菓子製造工	7年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	オープンの出口で天板を回収する作業を行っていたが、資材の部屋にふらつきながらやってきたため、熱中症と判断し、体を冷却したが、意識がなくなり、救急搬送したが熱中症により死亡した。
26	8月	その他の小売業	男	30代	営業・販売関連事務員	2年	分類不能	分類不能	来店者が、刃物を取り出し店舗出口へと走り出した際、店舗内出口付近で騒ぎを聞き、様子を見ようとして身を乗り出したところ来店者に腹部を刺された。
27	8月	その他の商業	男	30代	営業・販売関連事務員	10年	飛来、落下	基礎工用機械	基礎工用機械のアタッチメント（ロアガイド）の交換作業を行うにあたり、オーガでキャッチングしていたロッドを地上から2.2mまで上げていたところ、ロッドがキャッチから外れ落下した。
28	8月	倉庫業	男	50代	作業員・技能者	0年	墜落、転落	階段、棧橋	倉庫内でのピッキング作業に従事中、体調不良のため1時間ほど休憩室内で休憩を取った後、休憩室から作業場所へ移動する際に階段部にて後方に転落し後頭部を強く打った。
29	8月	その他の土木工事業	男	20代	作業員・技能者	3年	飛来、落下	玉掛用具	道路脇にある照明ポールを交換するために、移動式クレーンを使ってポール（直径25cm高さ10～12m）の取り付け作業をしていたところ、玉掛け用具のナイロンスリングが外れ、ポールが落下し下敷きになった。
30	8月	その他の建築工事業	男	60代	塗装工	28年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	団地内の空き部屋改修のため、同僚と塗装作業を行って15:00頃お互いに別の自動車内で休憩していたが、30分ほど経過し同僚が様子を見たところ、車内で嘔吐しているのを発見し、病院に救急搬送したが熱中症により死亡した。
31	8月	その他の清掃・と畜業	男	50代	作業員・技能者	19年	崩壊、倒壊	その他の仮設物、建築物、構築物等	地下ピット内で堆積物（金属スケール等）の清掃作業をしていたところ、ピット内のコンクリート製仕切り壁（高さ80cm、厚さ40cm）の上に設置されていた鉄製仕切り板（幅約1m、高さ約1m、重さ約180kg）が倒れ下敷きになった。
32	8月	一般貨物自動車運送業	男	40代	貨物自動車運転者	27年	飛来、落下	エレベータ、リフト	始業前、前日の作業終了後に荷物用エレベーターの昇降路内に設置していた搬器の落下防止対策の約3mの角材を取り除こうとしたところ、中2階に着床させていた搬器が落下し下敷きになった。
33	8月	新聞販売業	女	80代	配達員	16年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	新聞夕刊配達中に熱中症と見られる症状により気分が悪くなり、救急車で病院に搬送されたが死亡した。
34	9月	その他の建設業	男	60代	塗装工	40年	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	2階建て木造建築物の屋根補修工事を足場を設置せず、保護帽及び要求性能墜落制止用器具も着用せず、2階屋根上へ上がらせて塗装作業をさせていたところ、玄関前に頭から血が流れて倒れているのを住民に発見された。
35	9月	その他の電気機械器具製造業	女	20代	営業・販売関連事務員	2年	おぼれ	水	海外出張中において、会社主催行事のシュノーケリングに参加したところ、陸から100m離れた沖合にて溺れた。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
36	11月	警備業	男	70代	警備員	3年	墜落、転落	階段、棧橋	建設物内の本設階段（手すりあり）の2階近辺から1階へ転落していたのを発見された。