

平成25年 死亡災害発生の概要 (製造業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	機械(精密機械を除く)器具製造業(011301)	男	50代	作業員・技能者	36年	有害物等との接触	有害物	鋼製の半製品の焼入を行う連続炉(災害発生時設備修理中)の入口ホッパー付近に設けられた排気装置において、布状のカーテンの取替作業を一人で行っていた被災者が倒れていた。一酸化炭素中毒によるもの。
2	2月	機械(精密機械を除く)器具製造業(011301)	男	10代	金属工作機械工	10か月	はさまれ、巻き込まれ	旋盤	被災者は、NC旋盤を用いて機械部品の先端部をヤスリで研磨する作業を行っていたところ、回転する機械部品に上半身を巻き込まれた。
3	2月	プラスチック製品製造業(010805)	男	30代	プラスチック製品製造工	4年	飛来、落下	クレーン	被災者は、フックが1t用から0.5t用に取り替えられた天井クレーン(定格荷重1t)で金型(重量約0.97t)をつり上げ、マシンにセットするため移動させていたところ、フックブロックとつりチェーンの接続部分のピンが破断して金型が落下し下敷きとなった。
4	4月	非鉄金属精錬・圧延業(011101)	男	50代	非鉄金属精錬工	24年	爆発	炉、窯	金属溶解中の電気炉を開放して材料投入作業中、炉内で突沸が起こり内容物により全身を火傷した。
5	4月	非鉄金属精錬・圧延業(011101)	男	30代	非鉄金属精錬工	5年	爆発	炉、窯	金属溶解中の電気炉を開放して材料投入作業中、炉内で突沸が起こり内容物により全身を火傷した。
6	4月	水産食料品製造業(010102)	男	60代	製造工	34年	その他	起因物なし	鯉節の配達中、背中が痛くなって整骨院にて受診中倒れ、救急搬送され急性心筋梗塞で死亡した。過重労働として認定された。
7	6月	その他の金属製品製造業(011209)	男	60代	金属製品製造工	8年	飛来、落下	研削盤、パフ盤	鋳物製品のバリ取りを卓上グラインダーで行っていたところ、といしが割れ破片が被災者の胸部を直撃した。
8	6月	機械修理業(011709)	男	30代	機械修理工	7年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	軽ワゴン車に乗り走行中、前方でパンクのため停車していた高所作業車に追突した。
9	6月	電子機器・通信機器用部品製造業(011403)	男	40代	営業・販売関連事務員	8年	交通事故(道路)	トラック	高速道路で、前方が渋滞していたため40km/hで走行中におよそ90～95km/hで走行していた後続車に追突された。
10	7月	製鉄・製鋼・圧延業(011001)	男	40代	伸線工	2か月	はさまれ、巻き込まれ	その他の金属加工用機械	伸線作業中、胴体を伸線機に巻き込まれた。

平成25年 死亡災害発生の概要 (製造業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
11	7月	その他の鉄鋼業 (011009)	男	30代	伸線工	15年	有害物との接触	有害物	工場内の清掃作業中、石灰槽(縦2.35m、横1.57m、深さ1.9m)に転落し、全身を火傷した。
12	11月	その他の金属製品製造業 (011209)	男	60代	作業員・技能者	40年	崩壊、倒壊	金属材料	定格荷重20tの天井クレーンを用いて鋼板5枚(重量約5t)を積み重ねた鋼板の上に置き、玉掛けを外したところ積み重ねられた鋼板(約14枚)が崩れ、側にいた労働者2名が崩れてきた荷と隣にあった積み重ねられた鋼板に挟まれた。
13	11月	その他の金属製品製造業 (011209)	男	30代	作業員・技能者	1年	崩壊、倒壊	金属材料	定格荷重20tの天井クレーンを用いて鋼板5枚(重量約5t)を積み重ねた鋼板の上に置き、玉掛けを外したところ積み重ねられた鋼板(約14枚)が崩れ、側にいた労働者2名が崩れてきた荷と隣にあった積み重ねられた鋼板に挟まれた。
14	12月	機械(精密機械を除く)器具製造業 (011301)	男	30代	製缶工	7年	はさまれ、巻き込まれ	その他の装置、設備	メッキ工場において自動亜鉛メッキ装置の電解脱脂層の電極部分の端子を交換するため被災者が一人で修理作業を行っていたが、作業箇所我倒れているのが発見された。

平成25年 死亡災害発生の概要 (建設業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	その他の建築工事業 (030209)	男	60代	現場作業員	20年	墜落・転落	はしご等	改装工事でのエアコン撤去作業中、はしごに登り室外機を外そうとしたところ、受け台に固定しているナットが1本外れていないことに気づかず、強引に外そうと強く押したため、その反動ではしごから約2m下に墜落した。
2	3月	その他の建築工事業 (030209)	男	30代	防水工	14年	墜落・転落	建築物、構築物	被災者がビルの屋上で防水工事を行っていたところ、屋上の端部から墜落した。屋上の周囲には高さ27cmのパラペットが有るものの、外部足場や手すり等の墜落防止措置は無く、被災者は安全帯を着用していなかった。
3	5月	その他の建築工事業 (030209)	男	70代	鉄骨工	7年	墜落・転落	足場	高さ1.8mのローリングタワー上において鉄骨継ぎ手部分のボルト付け作業を行っていた被災者が作業場所から移動中に墜落した。
4	5月	その他の建築工事業 (030209)	男	60代	金属製品製造工	20年	墜落・転落	建築物、構築物	集塵機架台の床および手すりの取り付け作業中高さ3.7mの架台から墜落した。
5	5月	木造家屋建築工事 (030202)	男	60代	大工	38年	切れ、こすれ	丸のこ盤	寺の庫裏改築工事において、型枠材料(約1m×0.6m)の材を携帯用丸のこ盤で切断中、右大腿部を切傷した。
6	5月	その他の建設業—その他 (030309)	男	60代	とび工	35年	墜落・転落	建築物、構築物	4階建てのビルの屋上で広告看板の取付作業中バランスを崩し16m下に墜落した。
7	6月	その他の建築工事業 (030209)	男	60代	現場管理	40年	墜落・転落	はしご等	住宅の屋根の雨漏りを確認のため高さ2.5mの梯子を昇降中1.2mの所から転落した。
8	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	30代	とび工	10年	墜落・転落	作業床、歩み板	養生単管の解体作業中、作業者が解体した長さ6m、重さ20kg(クランプ含む)の単管をステージ上で取り込もうとしたところ高さ90cmの手すりを乗り越え16m墜落した。
9	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	10代	とび工	1年	墜落・転落	足場	集合住宅修繕工事の足場組立て作業において12層目の足場上で定格荷重150kgのウインチでつり上げられた足場の資材を取り込む作業中に墜落した。
10	7月	電気通信工事業 (030301)	男	50代	電工	40年	墜落・転落	はしご等	脚立を開き移動はしごとして使用し、はしご上で信号点検作業をしていた被災者がはしごから転落した。

平成25年 死亡災害発生の概要 (建設業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
11	8月	その他の建築工事業(030209)	男	50代	解体工	9年	崩壊・倒壊	建築物、構築物	地上4階建てRC造りのマンションの解体作業の補助で、散水作業を行っていたところ作業していた箇所(3階)の床とコンクリート壁が倒壊し、コンクリート破砕機と落下したコンクリートとの間に挟まれた。
12	9月	その他の建築工事業(030209)	男	30代	とび工	2か月	墜落・転落	足場	木造家屋の建築工事において足場組立作業中に高さ5.7mの足場から墜落した。
13	9月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業(030201)	男	40代	玉掛け技能者	25年	飛来、落下	荷姿の物	壁型枠部材(重さ約170kg、3.6×3.0m木製)を2階から3階へ盛り替えるため、型枠材の横さんにワイヤーロープを通し、ワイヤーロープのところにぬけ止めのさん木を取り付けて吊り上げたところ横さんを止めていた釘が抜け、型枠材が落下し、下にいた被災者にあたった。
14	9月	電気通信工事業(030301)	男	40代	電工	20年	墜落・転落	送配電線等	無線アンテナの電波の測定作業中、高さ15mのパンザマストから墜落した。
15	10月	上下水道工事業(030110)	男	50代	土工	20年	はさまれ、巻き込まれ	掘削用機械	公共下水道の事前調査のための水質調査を行うためボーリングマシンを使用しケーシングパイプを地面に挿入する作業を行っていたところ回転部に作業着が引っ掛かり巻き込まれた。
16	10月	その他の建築工事業(030209)	男	10代	防水工	1年	墜落・転落	足場	被災者が9階付近のブラケット側足場を移動中高さ25.65mの作業床から墜落した。
17	10月	その他の建築工事業(030209)	男	50代	塗装工	30年	墜落・転落	足場	個人宅の塗装工事において、1階屋根(1階床面から約2.6m、玄関階段下から約6m)で作業していた被災者が、玄関階段まで墜落した。
18	11月	その他の建築工事業(030209)	男	50代	土工	1か月	墜落・転落	屋根、はり、もや、けた、合掌	工場解体工事において、スレート屋根上でスレートを外す作業を行っていたところ、グラスファイバー製の明り取りを踏み抜き、約6m下に墜落した。
19	11月	その他の建築工事業(030209)	男	50代	土工	10年	飛来、落下	掘削用機械	足場用の丸太33本の束(約330キログラム)をドラグショベルのバケット背部のフックにワイヤーロープをかけてトラックに積み込む作業中、被災者は介錯のため丸太束の先端に手を添えて支えながらトラック荷台に上がろうとしたところバランスを崩し地面に墜落した。同時に吊っていたワイヤーロープがフックから外れ、丸太の束が胸部に落下した。

平成25年 死亡災害発生の概要 (建設業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
20	12月	その他の 建築工事業 (030209)	男	20代	とび工	1年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	現場から社用車に労働者6名が乗って出発し、途中大阪市の現場で他の労働者2名を乗せ、和歌山の会社に帰る際、分岐点で方向を誤ったため、急ハンドルを切り車両が横転した。1名死亡、7名が重軽傷を負った。
21	12月	道路建設工事業 (030106)	男	30代	土工	8年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	道路上で舗装工事の終了後、後片付けを行っていたところ警備員による一旦停止指示を無視した軽トラックに激突された。

## 平成25年 死亡災害発生の概要 (運輸業) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	40代	管理者	20年	その他	起因物なし	早朝に自宅浴槽内で反応のない状態で発見され、救急搬送されたが急性心臓死で死亡した。過重労働として認定された。
2	2月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	60代	運転者	10年	激突され	その他の圧力容器	事業場の敷地内において、アセチレンガス溶接で使用する酸素ポンペを廃棄するため、当該酸素ポンペをフォークリフトのフォークにレバーブロックで固定し、レンチを用いて容器弁を回し、酸素を抜いていたところ、当該ポンペが水平方向に飛び、付近で作業を行っていた被災者に当たり、ポンペとともに被災者は15m先のフェンスに激突した。
3	3月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	40代	運転者	27年	交通事故 (道路)	トラック	高速道路のサービスエリア(SA)付近で発生した事故を避けようとしてSAの進入路へ入った被災者運転のトラックがSAの進入路入り口付近で立ち往生していた一般自動車に追突した。さらにその後被災のトラックはバスに追突した。
4	3月	ハイヤータクシー業 (040201)	男	60代	運転者	14年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	客を乗せ走行中ハンドル操作を誤り電話ボックスに激突したりバス停の標識柱を倒したりして歩道を約70m暴走した。
5	4月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	50代	運転者	5年	その他	起因物なし	勤務終了後、路上で3時間休息後、夜食を購入し、車両に乗り込んだ直後虚血性心疾患により死亡した。過重労働として認定された。
6	5月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	30代	運転者	6年	交通事故 (道路)	トラック	国道を走行中、前に停車したカーキャリア車に追突した。
7	5月	ハイヤータクシー業 (040201)	男	50代	運転者	35年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	交差点において、右折のため進路変更したところ後方から直進してきたトラックと衝突した。
8	5月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	60代	運転者	9年	その他	その他の起因物	家電リサイクル品の回収中右ひざに受傷、15日後に「腸腰筋膿瘍、壊死性筋膜炎」で死亡。6か月後業務上として認定された。
9	7月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	70代	運転者	1年	交通事故 (道路)	トラック	国道を走行中、赤信号で停止していた大型貨物自動車(10t)に追突した。
10	8月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	50代	運転者	20年	飛来、落下	トラック	トラックの荷台に積まれたH鋼を固定していたワイヤーロープを解いたところ最上段に積まれたH鋼(全長6.7m、重量約344.2kg)1本が落下し被災者に激突した。

平成25年 死亡災害発生の概要 (その他) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	新聞販売業 (080205)	女	70代	配達員	15年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	朝刊配達中にバイクを停めて、道路向かい側の配達先宅へ行くため車道を横断中車にはねられた。
2	2月	その他の商業 (080409)	男	40代	営業・販売 関連事務員	19年	その他	起因物なし	不動産販売の営業職として業務に従事していた。 客先の現場検査立会中訪問先のお客宅にて倒れた。発症前1か月において、おおむね100時間の時間外労働が認められた。
3	3月	産業廃棄物 処理業 (150102)	男	30代	作業員・ 技能者	7か月	はさまれ、 巻き込まれ	トラック	被災者は工場長と2人で、集積廃棄物からプラスチック類を選別しながらゴミ収集車後部の投入口に投げ入れる作業をしていたところ、収集車の回転板に上半身を巻き込まれた。
4	4月	その他の 廃棄物処理業 (150103)	男	20代	作業員・ 技能者	3年	はさまれ、 巻き込まれ	整地・運搬・ 積込用機械	廃車を処理する作業場において、乗用車を乗せて運搬中のトラクターショベルにひかれた。
5	4月	新聞販売業 (080205)	女	50代	配達員	25年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	新聞配達のため自転車で配達先に向かう途中車道でワゴン車にひかれた。
6	4月	その他の事業 (170209)	男	60代	その他の 職種	5年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	高速道路において渋滞のため減速していたところ普通乗用自動車に追突された。
7	5月	産業廃棄物 処理業 (150102)	男	60代	作業員・ 技能者	11年	はさまれ、 巻き込まれ	トラック	建築廃材の入ったコンテナをトラック附設ウインチにて積み上げる作業中、トラックが後方に動き出し、トラックとコンテナの間にはさまれた。
8	5月	その他の事業 (170209)	男	20代	作業員・ 技能者	2年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	パチンコの新台設置作業終了後、作業員7名で乗用車に乗り、国道を走行中、中央分離帯の壁に衝突したのち外側のガードレールに衝突し、この衝撃によって後部座席に乗っていた3名が車外に放り出された。
9	5月	その他の事業 (170209)	男	30代	作業員・ 技能者	0年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	パチンコの新台設置作業終了後、作業員7名で乗用車に乗り、国道を走行中、中央分離帯の壁に衝突したのち外側のガードレールに衝突し、この衝撃によって後部座席に乗っていた3名が車外に放り出された。
10	5月	その他の事業 (170209)	男	20代	作業員・ 技能者	3か月	交通事故 (道路)	乗用車、バス、 バイク	パチンコの新台設置作業終了後、作業員7名で乗用車に乗り、国道を走行中、中央分離帯の壁に衝突したのち外側のガードレールに衝突し、この衝撃によって後部座席に乗っていた3名が車外に放り出された。
11	6月	ビルメンテナンス業 (150101)	男	50代	清掃員	20年	墜落、転落	建築物、 構築物	ビルの9階部分にて窓の清掃作業を行っていたところ約28m下に墜落した。

平成25年 死亡災害発生の概要 (その他) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
12	6月	その他の卸売業(80109)	女	20代	営業・販売関連事務員	3年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	営業車で国道を走行中対向車線側へ逸脱し、対向車線を走っていたトラックと正面衝突した。
13	6月	倉庫業(80401)	男	40代	作業員・技能者	17年	その他	起因物なし	事業場敷地内に駐車していた車内で死亡した状態で発見された。過重労働として労災認定された。
14	7月	新聞販売業(080205)	男	70代	配達員	2年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	原動機付き自転車で朝刊配達中、交差点で出会い頭に軽乗用車と衝突した。
15	8月	港湾荷役業(050202)	男	40代	荷役作業員	10年	はさまれ、巻き込まれ	揚貨装置	貨物船に設置されている揚貨装置を使い、船体にある直径約1.3m、重量約8tのコイル2個を運搬するため玉掛けを行い地切りしたところコイルが振れ、コイルと船壁面の間に挟まれた。
16	8月	その他の事業(170209)	男	60代	技術者	36年	墜落、転落	開口部	エレベーター据付工事において安全パトロールを実施中、5階のエレベーターシャフト内に設置された足場を4階のエレベーターホールから確認しようとした際、ピット下(約10m)まで墜落した。
17	8月	旅館業(140101)	男	50代	その他の職種	11年	その他	起因物なし	ホテルの日本料理店の調理場内出入り口付近において気分が悪くなり倒れ救急搬送されたが脳幹出血により死亡した。過重労働として認定された。
18	9月	警備業(170201)	男	60代	その他の職種	2年	交通事故(道路)	トラック	国道で水道工事のため停車していたサインカー(交通整理を表示する車)に4tトラックが追突し、はずみで押し出されたサインカーに前方で交通整理していた被災者がはねられた。
19	10月	その他の事業(170209)	男	60代	管理者	5か月	墜落、転落	建築物、構築物	被災者が管理するマンションの6階外廊下において、脚立を使用して高所にある蛍光灯の取替作業中脚立が外向きに倒れ、手すりを越えて1階敷地内廊下へ墜落した。
20	10月	倉庫業(80401)	男	70代	作業員・技能者	3年	転倒	作業床、歩み板	貯氷庫(室温-10℃)の砕氷貯氷槽の架台内で、倒れているのが発見された。砕氷貯氷槽下部に設置された砕氷搬出用のスクレーコンベヤーからあふれ出した砕氷を片付ける作業中に転倒した。
21	11月	その他の事業(170209)	男	20代	技術者	8か月	はさまれ、巻き込まれ	乗用車、バス、バイク	タクシーで出張先へ行き、降車後トラックから荷物をおろしタクシー後方に立っていたところタクシーがバックしてきてひかれた。

平成25年 死亡災害発生の概要 (その他) (確定版)

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
22	11月	その他の事業 (170209)	男	40代	その他の職種	9年	はさまれ、巻き込まれ	トラック	出張先で、トレーラーの下にもぐり、エアベローズの安全リリーフ弁に繋ぐホースジョイントを取り付け作業中、車体を支えるエアが抜けて車体の下がり頭部を挟まれた。
23	12月	産業廃棄物 処理業 (150102)	女	50代	その他の職種	3年	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	敷地内を徒歩で移動中地面に落ちていたものを拾おうとしてしゃがみかけたところバックで走行してきた11t車載型トラッククレーンにひかれた。