

平成23年 死亡災害発生の概要 (製造業)

平成23年12月31日
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	無機・有機化学工業製品製造業(010801)	男	37	作業員	4年	有害物等との接触	有害物等の接触	被災者が、廃液タンク内のアルカリ性廃液を中和処理するため、硫酸を廃液に添加したところ、大量の硫化水素ガスが発生し曝露した。
2	2月	ねじ等製造業(011202)	男	35	めっき工	4年	はさまれ、巻き込まれ	その他の動力運搬機	メッキ製品製造ラインにおいて、メッキ製品の入ったバケツを運ぶ装置が突然停止した。これを確認するために被災者がライン内に入ったところ、同装置が突然動き出し、当該バケツとメッキ製品を乾燥させる槽との間に身体を挟まれた。
3	2月	その他の製造業(011709)	男	45	作業員	22年	墜落・転落	階段、さん橋	1階倉庫から2階へ上がろうとして階段から転落した。
4	3月	その他の金属製品製造業(011209)	男	24	玉掛け者	9ヶ月	飛来、落下	玉掛用具	天井クレーン(定格荷重2.8t)を用いて、鋼板(幅1m、長さ2m、厚さ4.5mmの鋼板31枚の束、総重量約2t)をハッカーでつり上げた際、荷が外れ、下敷きになった。
5	3月	その他の金属製品製造業(011209)	男	69	作業員	33年	崩壊、倒壊	荷姿の物	鋼製コイルを裁断するため、切断機に鋼製コイルをセットする段取りをしていた際、3束で梱包されていた当該コイルを開梱したところ、2束が倒れ(1束355kg)、下敷きになった。
6	4月	プラスチック製品製造業(010805)	男	42	プラスチック製品製造工	3年	はさまれ、巻き込まれ	射出成型機	射出成型機でプラスチック製試験管の製造を行っていたところ、掃除機で成型機周辺の掃除をしようとした被災者が水平に動く成型機の射出ユニットと壁面との間に挟まれた。
7	5月	機械器具製造業(011301)	男	55	管理者	1年	その他	起因物なし	業務を終え帰宅途中虚血性心疾患で倒れた。過重労働として、業務上と認定された。
8	6月	合板製造業(010402)	男	51	作業員	2年	崩壊、倒壊	荷姿の物	梱包場所で作業中、近くに積まれていた加工中の合板(923.5mm×935mm×35.5mm35枚積み)2段の上に3段目をフォークリフトで積もうとしたところ2段目が荷崩れし、3段目とともに被災者の頭部に落下した。
9	7月	その他の金属製品製造業(011209)	男	54	作業員	25年	墜落・転落	はしご等	検収台制作中、はしごの途中(約2m)から足を踏み外して転落した。
10	9月	セメント・同製品製造業(010901)	男	73	作業員	3年	はさまれ、巻き込まれ	エレベーター、リフト	昇降路に囲いが無い自動車を運搬するためのエレベーターが動いていたにもかかわらず、被災者が昇降路内に立ち入ったため、降りてきた搬器と地上との間に挟まれた。
11	9月	金属製家具製造業(010502)	男	54	その他の職種	16年	墜落・転落	屋根、はり、もや、けた	工場の屋根の修理のため屋根に登っていた被災者が、スレートを踏み抜いて4.7mの高さからコンクリート床に転落した。
12	9月	その他の金属製品製造業(011209)	男	26	金属工作機械工	2年	はさまれ、巻き込まれ	旋盤	旋盤で円筒形のステンレス材を切削加工していたところ、加工材を取り付けていた六角ボルトに被災者の衣服が引っかかり、旋盤と加工材の間に巻き込まれた。
13	10月	プラスチック製品製造業(010805)	男	40	プラスチック製品製造工	1年	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	TCF成型機(横2.8m、高さ3.8m、奥行き4m)の上テーブル調整作業中、下テーブルを下降させたところ、それと連動していたバーが降りてきて、それと下テーブルに挟まれた。

14	12月	その他の金属 製品製造業 (011209)	男	73	運転者	30年	墜落・転落	トラック	トラックの積み荷の固縛ロープを外そうとして誤って荷台から転落し、頭部を強打した。
----	-----	-----------------------------	---	----	-----	-----	-------	------	--

平成23年 死亡災害発生の概要（建設業）

平成23年12月31日
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	その他の土木工事業 (030199)	男	48	土工	30年	はさまれ・巻き込まれ	掘削用機械	店舗新築工事現場において、地盤の埋め立て作業を行っていたところ、バックしてきたドラグ・ショベル(機体重量2.8t)にひかれた。
2	3月	その他の建設業 (030309)	男	47	クレーン運転者	27年	はさまれ、巻き込まれ	トラック	トラックで資材センターまで行き、建設現場で使用する足場材の積込完了後、検収の為に待機をしていたところ、エンジンを掛けたままトラックを離れていたため、トラックが不意に動き出し、前方に停車していた車と自トラックに頭部を挟まれた。
3	3月	その他の建設業 (030309)	男	40	解体工	21年	墜落、転落	屋根・はり・もや	鉄骨平屋建て工場の解体工事現場で、スレート屋根を解体作業中にスレートを踏み抜き、約4m下の地面に墜落した。
4	3月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	34	とび工	14年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	被災者ら3名がトラック(4tユニック車)に乗車し、工事現場から帰社途中、前輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤに交換作業中、後方より走行してきた軽自動車にはねられた。
5	3月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	27	とび工	4年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	被災者ら3名がトラック(4tユニック車)に乗車し、工事現場から帰社途中、前輪右側のタイヤが破裂したため、スペアタイヤに交換作業中、後方より走行してきた軽自動車にはねられた。
6	5月	電気通信工事業 (030301)	男	75	電工	45年	墜落、転落	足場	工場2階で、ローリングタワーを使用して天井の梁からつり下げられた蛍光灯の吊り金具の取り外し作業中、最上部で、少し離れた箇所にある吊り金具を外そうとして、高さ3.6mから墜落した。
7	5月	その他の建築工事業 (030209)	男	53	作業員	17年	墜落、転落	作業床	7階建てマンションの改修作業中、養生板をペントハウス内に取りに行き、開口部(幅73cm、奥行き102cm)から1階まで19m墜落した。
8	6月	その他の建設業 (030309)	男	58	解体工	1年	墜落、転落	屋根・はり・もや	既設建物解体工事において、スレート屋根取り外し作業中、屋根上に上がり、スレートを踏み抜いて8m下に墜落した。
9	7月	トンネル建設工事業 (030102)	男	30	とび工	2年	墜落、転落	その他の仮設物・建築物・構築物等	型枠支保工の解体作業中、型枠材を3m上のスラブ上に手渡しにて荷上げしていたところ、スラブ上で受け取りをしていた被災者が7.7m下の地面に墜落した。
10	8月	その他の建設業 (030309)	男	63	作業員	30年	墜落、転落	作業床	工場のテント張り替え及びテント鉄枠の塗装工事において、高さ3.67mの空調室外機の架台上でテントと鉄枠を紐で結びつける作業を行っていたとき、アスファルト地面に墜落した。
11	8月	その他の建設業 (030309)	男	31	内装工	11年	交通事故(道路)	トラック	自転車で道路を走行中、後方から来たトラックにはねられた。
12	8月	電気通信工事業 (030301)	男	52	電工	25年	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	ビル改修工事現場で電気工事に従事していた。午前中の作業終了後、工事現場付近に駐車していた社用車内で昼寝をしていたが、昼休憩終了後も部下の呼びかけに応じず、心肺停止状態で救急搬送され、2時間後に死亡が確認された。

13	9月	その他の建築 工事業 (030209)	男	41	大工	10年	墜落、転落	はしご等	物置(高さ約3.3m)の養生シートの点検作業中、はしごから墜落した。
14	9月	その他の建築 工事業 (030209)	男	75	大工	15年	墜落、転落	開口部	鉄骨造り5階建物解体作業に伴い3階でガラの集積・運搬作業に従事していたところ、開口部(1.9m×1.2m)の上に敷いてあった厚さ6mmのベニヤ板を踏み抜き約7.8m墜落した。
15	9月	その他の建設 業 (030309)	男	48	現場職員	26年	墜落、転落	屋根・はり・もや	S造テント製倉庫の屋根において破損している開閉テントのワイヤークリップを交換する補修作業中、鉄骨梁と屋根テントの継ぎ目から約6m下に墜落した。
16	9月	鉄骨・鉄筋コン クリート造り家 屋建築工事業 (030201)	男	57	解体工	8年	交通事故(道 路)	トラック	現場へ車2台に分乗して出発し、途中で連絡事項があったため、路側帯へ2台とも停車し、話していたところ、後ろの車両に大型トラックが衝突し、先頭車両と後続車両の間にいた被災者と他2名が巻き込まれた。
17	11月	その他の建設 業 (030309)	男	72	大工	30年	墜落、転落	屋根・はり・もや	屋根瓦滑落防止工事において、屋根上で瓦滑落防止のためのネットを取付中、約5m下の地上に墜落した。
18	11月	鉄骨・鉄筋コン クリート造り家 屋建築工事業 (030201)	男	39	型枠大工	10年	はさまれ・ 巻き込まれ	フォークリフト	被災者とフォークリフト運転者の2名で、前日に解体し仮置きしていた柱システム型枠を別の場所に移動する作業中、型枠をフォークリフト専用アタッチメントに固定しようと、被災者がフォークリフト本体とマストとの間に入り金物を締め付けていたところ、被災者の尻部が操作レバーに接触し、マストが後方へ傾斜したため、頭部がマストとヘッドガードに挟まれた。
19	11月	その他の建築 工事業 (030209)	男	35	板金工	7年	墜落、転落	屋根・はり・もや	倉庫上部屋根のスレート部に鋼製の波板を貼り付ける工事中、約3m先行で貼り付けた後、2束の波板(1枚約40kg)20枚(約800kg)を、移動式クレーンでつり上げ、屋根上に仮置きし、3束目の波板の吊り込みを待っていたとき、強風のため重ねていた波板の1枚が跳ね上がり、それと共に約8m墜落した。
20	12月	その他の建築 工事業 (030209)	男	40	解体工	6年	墜落、転落	開口部	鉄骨造5階建建築物解体工事において、4階のコンクリート等のガラ出し用開口部(約1.4m四方)付近でうまを設置し、踏み棧上で鉄骨に吹き付けられた耐火被覆材をケレン棒で除去していたところ、うまが倒れ、開口部から1階まで約9.3m墜落した。

平成23年 死亡災害発生の概要（運輸業）

平成23年12月31日
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	3月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	45	運転者	24年	交通事故(道路)	トラック	被災者が運転するトラックが高速道路からサービスエリアに続く道路へ入った際に、右側に停車していたトラックの左後方に衝突した。
2	5月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	49	助手	2ヶ月	交通事故(道路)	その他乗物	トラックの横乗りのため交差点から10mのところまでトラックの到着を待っていたところ、乗用車を避けようとしたタンクローリーが、歩道に乗り上げ、タンクローリーと民家に挟まれた。
3	6月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	46	運転者	18年	はさまれ、巻き込まれ	トラック	配送先で待機中、12tウイングトラックに積載した荷を確認しようとして、側面のウイングを半開にしてサイドバンパーに足をかけて荷物台を覗こうとしていた。その際ウイング開閉スイッチに右足先が触れ、ウイングが閉まり、ボディのあたりとウイングに首を挟まれた。
4	6月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	52	貨物自動車運転者	4年	その他	起因物なし	仕事場に到着後、パレットに腰掛けていたが、倒れているのを同僚が気づき病院に搬送したが死亡した。過重労働による業務上と認定された。
5	8月	ハイヤー・タクシー業 (040201)	男	67	運転者	32年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	午前0時35分ごろ被災者は、乗客2名を乗せ走行中、高架を上がろうとして道路左側の側道との分離帯に車体左前方が衝突し、右向きに横転した。
6	12月	その他の道路貨物運送業 (040309)	男	52	貨物自動車運転者	30年	交通事故(道路)	トラック	高速道路の登坂車線にて、前方を走行していた大型トラックに追突した。
7	12月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	54	運転者	30年	墜落、転落	トラック	荷下ろし作業中、トラックの荷台の荷物上(高さ2.6m)に乗り移動していたところ、足を踏み外して地上に墜落した。

平成23年 死亡災害発生 の概要 (その他)

平成23年12月31日
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業 種	性別	年齢	職 種	経験	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	3月	産業廃棄物処理業 (150102)	男	64	清 掃 作業員	1年	はさまれ、巻 き込まれ	フォークリフト	資材置場で清掃作業中の被災者が、動き出したフォークリフトとコンテナにはさまれた。
2	3月	その他の事業 (170209)	男	64	技術者	17年	おぼれ	水	堤防工事の完成検査に立ち会っていたところ岸壁から転落した。
3	3月	その他の商業 (080409)	男	75	作業車・ 技能者	10年	墜落・転落	はしご等	天井ボード及び床板の張替作業中、脚立から墜落した
4	3月	一般飲食店 (140201)	男	47	管理者	21年	その他	起因物なし	事業場の接客カウンターで店舗売上端末に向かっていたところ、体調不良で倒れた。 過重労働として業務上と認定された。
5	6月	産業廃棄物処理業 (150102)	男	50	作業車・ 技能者	8年	墜落・転落	その他の装置、 設備	休憩後産業廃棄物の圧縮梱包ラインの共同作業者が見えなかったので探したところ圧縮機のシュート付近(1階)の廃棄物の中に埋もれているのが発見された。死因は窒息。
6	6月	採石業 (020201)	男	47	運転者	14年	はさまれ、巻 き込まれ	トラック	採石現場において、4.75tトラックで、表土を運搬中盛り土に乗り上げ、制御不能となり、運転手が運転席から飛び出したか投げ出されてその車両にひかれた。
7	6月	倉庫業 (080409)	男	38	荷役作 業者	4年	墜落・転落	荷姿の物	2階北側で一人でフォークリフトで運搬していたがラックの倒れる音で同僚が見に行ったところ、逆ネステ(ラック構成物)が左太股の上に被さる状態で死亡していたのが発見された。負傷状況から墜落したものと考えられる。
8	6月	新聞販売業 (080205)	男	24	配達員	2年	交通事故 (道路)	トラック	午前4時ごろ交差点で、新聞配達のためミニバイクに乗っていた被災者が、2tトラックと出会い頭に衝突した。
9	6月	その他の商業 (080409)	男	51	運転者	3年	交通事故 (道路)	乗用車、バ ス、バイク	3tトラックで、高速道路のインターチェンジ出口付近の渋滞で待機中、後方の軽自動車に大型トラックが追突し、玉突き衝突で、被災者のトラックを含め5台が炎上し、被災者は焼死体で発見された。
10	8月	通信業 (110101)	男	56	技術者	35年	交通事故 (道路)	トラック	深夜の下水道工事において、地下埋設設備(ケーブル)の立会中、位置確認するため、道路上に設置しているマンホールに移動していたところ、後方から来たトラック(2t)にはねられた。

11	8月	各種商品小売業 (080201)	男	60	作業員	5年	墜落・転落	建築物	事業場の荷受け場所である高さ88cmのホーム上を歩行中、転落した。
12	8月	その他の小売業 (080209)	女	52	配達員	2ヶ月	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	バイクにて弁当の配達をし、店に戻る途中交差点で、ライトバンと衝突した。
13	9月	その他の事業 (170209)	男	59	運転者	6ヶ月	崩壊、倒壊	地山、岩石	事前に積まれていた盛土上において、4台のドラグショベルで土砂の搬入作業を行っていたところ盛り土が崩壊し、被災者の乗っていたドラグショベルごと転落した。
14	10月	一般飲食店 (140201)	男	36	接客	7年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	店舗の営業が終了し業務報告等のために本店にバイクで行き店舗に戻る途中、交差点でタクシーと衝突した。タクシーの一時停止義務違反と前方不注意。
15	10月	その他の事業 (170209)	男	44	電工	10年	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン	小型移動式クレーンに搭乗できる設備を装着して、これに乗って電光看板の点検を行っていたとき、搭乗できる設備と電光看板に挟まれた。
16	11月	その他の清掃・と殺業 (150109)	男	34	運転者	1ヶ月	はさまれ、巻き込まれ	その他の動力運搬機	ごみ収集車を傾斜地でバックで移動させた際に、ごみ収集車の右後部が電柱に接触し、その様子を確認するため、電柱に駆け寄ったところ、ごみ収集車が後ろに下がり、電柱とごみ収集車に挟まれた。