

平成26年 死亡災害発生の概要（製造業）

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	パン、菓子製造業 (010104)	男	50代	運転者	5か月	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	早朝、事業場から製品を事業場の駐車場に運んだ後、道路を徒歩で事業場に戻っていたところ、後方から走行してきた自動車に跳ねられた。
2	2月	その他の非鉄金属製造業 (011109)	男	60代	鍛造工	21年	飛来、落下	その他の金属加工機械	真鍮を鍛造プレスで加工していたところ、スライドと金型(上型)間の3層のスペーサー(押上台)の一部がずれていたため、稼動中にスペーサーの一部が飛出し、腹部を直撃した。
3	2月	印刷業 (010709)	男	60代	営業	29年	その他	起因物なし	午前8時20分から取引先事業場にワゴン車で納品に出かけ、降雪渋滞で午後11時50分ごろ帰宅し、家族が迎えに来たところ、苦しんでいたため、救急搬送されたが、翌日死亡した。(エコノミークラス症候群)
4	3月	非鉄金属精錬・圧延業 (011101)	男	30代	その他の製造工	8年	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	アルミニウム箔洗浄設備で、品質確認をしていたところ、同設備の付属設備の固定架台と昇降フレームの間に挟まれた。
5	3月	その他の金属製品製造業 (011209)	男	10代	技能者	1年	はさまれ、巻き込まれ	動力伝導機構	ワイヤーの擦り機の先端部で、ワイヤーロープの芯線を交換する作業を行っていたところ、回転軸に巻き込まれた。
6	4月	その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 (010609)	男	50代	作業員	32年	はさまれ、巻き込まれ	コンベア	古紙圧縮プレス機のベルトコンベア付近で、散乱している古紙を清掃中、コンベアの架台下に立ち入ったところ、コンベアの搬送ベルトに頭部が引っかかり挟まれた。
7	7月	自動車整備業 (011701)	男	40代	自動車整備工	4年	激突され	トラック	自動車整備工場で、トラックのオイルとオイルエレメントの交換を同僚と2名で行っていたが、交換したオイルエレメントにオイルを充填するため、同僚がエンジンを始動させたところ、トラックが走行し出入口の門扉に激突し、同門扉と右前輪の間に挟まれた。
8	7月	機械(精密機械を除く)器具製造業 (011301)	男	50代	作業員	23年	飛来、落下	玉掛用具	リフティングマグネット(能力1.5t)を使用し定格加重2.8tの天井クレーンでトラックから包装機械用架台(約670kg)を荷下ろし中、同架台の下に盤木を置こうとしたところ、リフティングマグネットから同架台が外れ、落下した。
9	9月	その他の金属製品製造業 (011209)	男	70代	管理者	40年	高温・低温の物との接触	炉、窯	加熱用電気炉の前扉と中扉を開いて炉内に入り、単独で電線補修作業(毎週実施)を行っていたところ、中扉が閉まって閉じ込められ、意識を失った状態で発見された。(炉内の温度は約50°Cであった。)
10	12月	その他の金属製品製造業 (011209)	男	60代	作業員	50年	はさまれ、巻き込まれ	トラック	出荷する金属製タンク(直径1.8m、長さ4m)のボルト取付を補助していたところ、運送業者が同タンクを積み込むトラックを後進させた際、タンクとトラックに挟まれた。

平成26年 死亡災害発生の概要（建設業）

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	40代	とび工	18年	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物	ビル新築工事において、移動式クレーンで3階の作業構台から資材を搬入中、同構台下に下ろされたワイヤーメッシュ(2m×4m、50枚、1.7m)の玉外しをしていたところ、作業構台を支えていたクランプが外れて崩壊し、約9.5m下に墜落した。
2	2月	橋梁建設工事業 (030105)	男	40代	橋梁工	1年	墜落、転落	建築物、構築物	鉄道の高架橋等補修工事において、鉄筋コンクリート製高架橋の欄干の天端上で、コンクリート剥落防止用シートの保護フィルムを剥がしていたところ、1.5m下の軌道内に墜落した。
3	3月	その他の土木工事業 (030199)	男	30代	現場監督	10年	おぼれ	トラック	土地整地工事において、ダンプ走行で汚れた道路を散水車で清掃していたが、水を補充するため、近隣の池で給水作業を一人で行っていたところ、池に転落水没した散水車の近くの水中に沈んでいる状態で発見された。
4	3月	建築設備工事業 (030203)	男	30代	とび工	7年	墜落、転落	足場	外壁塗替工事において、4階に設置された足場を解体していたところ、足場が倒壊し、壁の開口部から足場とともに12m下に墜落した。
5	4月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	20代	土工	6年	崩壊、倒壊	地山、岩石	店舗新築の基礎工事において、埋設された旧雨水管撤去のため、掘削溝(深さ約2m)に下りてスコップで手掘りしていたところ、掘削面の一部が崩壊し、腰部付近まで土砂に埋まった。
6	5月	その他の建築工事業 (030209)	男	40代	土工	3年	墜落、転落	開口部	解体工事において、解体中の躯体4階部分に設けられたガラ投下用の開口部(2m×2m)から約10m下の1階部分に墜落した。
7	5月	その他の建築工事業 (030209)	男	20代	外壁工	1か月	墜落、転落	足場	木造住宅の新築工事において、高さ5.75mの一側足場で、外壁の下地材を取り付けていたところ、バランスを崩し足場板(幅0.15m)上から墜落した。
8	5月	その他の建設業 (030309)	男	40代	塗装工	25年	有害物等との接触	有害物	マンション新築工事において、外壁の吹付塗装作業中、騒音防止のために室内に設置した吹付塗装用のコンプレッサーの給油作業をしていたところ、室内に充満した排気ガスを吸引した。(一酸化炭素中毒)
9	7月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	50代	とび工	20年	墜落、転落	足場	外壁改修工事において、ウインチで足場の資材を搬入するための準備作業をしていたところ、枠組足場9段目(高さ15.8m)から地上に墜落した。
10	7月	その他の建設業 (030309)	男	20代	電工	1か月	感電	送配電線等	店舗の電気設備メンテナンス工事において、既設配線のダクトを撤去・コンセントの配線工事中、配線作業完了後に結線していたところ、活線に触れ感電した。
11	8月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	60代	とび工	35年	墜落、転落	建築物、構築物	鉄骨造2階建て新築工事において、高さ5.14mの2階鉄骨の梁の上を歩いていたところ、墜落した。
12	10月	その他の建築工事業 (030209)	男	20代	解体工	2年	墜落、転落	トラック	木造住宅解体工事において、解体用つかみ機で廃材をトラックに積込む作業中、トラック運転席屋根上で、同つかみ機の誘導等をしていたところ、トラック荷台上に積み込もうとした丸太が転がり落ちた際太とともに、約2m墜落した。
13	10月	その他の建設業 (030309)	男	60代	溶接工	45年	はさまれ、巻き込まれ	その他の装置、設備	岸壁に設置された砂の積み替えホッパーの修理工事において、ホッパーの排出口部分を鉄板で補強するため、排出口のダンパーを開いて、排出口の寸法を計測していたところ、突然、ダンパーが閉じ、胸部を挟まれた。
14	11月	鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 (030201)	男	40代	とび工	26年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	社用車で自宅から工事現場へ向かう途中、交差点に差しかけたところ、路側帯に乗り上げ、信号機に激突し横転した。

平成26年 死亡災害発生の概要（運輸業）

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生日	業種	性別	年齢	職種	経歴	事故の型	起因物	発生状況
1	2月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	50代	運転者	6年	墜落、転落	トラック	トラックから荷下ろし中、トラックの荷台上で、荷受業者が運転するフォークリフトのフォークのかかり具合を確認していたところ、フォークが上昇した際に荷が転げ落ち、荷とともに約1.5m下の地面に墜落した。
2	3月	ハイヤー・タクシー業 (040201)	男	60代	運転者	14年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	乗客を乗せてタクシーで走行中、交差点付近の駐車場のブロック塀に衝突した。
3	3月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	60代	運転者	3年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	夜間出社時の点呼後、乗務する車両の保管場所へ原動機付き自転車で移動中、交差点でトラックと出会い頭に衝突した。
4	4月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	20代	運転者	1年	交通事故(道路)	トラック	トラックで走行中、交差点で停止中の大型車両に追突した。
5	6月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	50代	運転者	24年	交通事故(道路)	トラック	高速道路をトラックで走行中、リフレッシュ工事のため、減速しているトラックに追突した。
6	8月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	30代	運転者	8年	交通事故(道路)	トラック	トラックで走行中、片側交互通行箇所、交互通行用仮設信号機に衝突した。
7	8月	バス業 (040202)	男	30代	運転者	6年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	高速道路の第1車線をバスで走行中、第2車線を走行していたトラックが当該車両の前に車線変更し、再び第2車線に車線変更した直後、そのトラックの前を走行していた第1車線の大型トラックに追突した。
8	9月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	70代	作業員・技能者	29年	激突され	フォークリフト	同僚がフォークリフトで荷下ろし作業中、同リフトを後進させた際、同リフトの後方にいたところ、接触した。
9	10月	その他の道路貨物運送業 (040309)	男	60代	運転者	10年	交通事故(道路)	トラック	高速道路をトラックで走行中、後ろから走行してきたトラックに追突された。
10	10月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	40代	運転者	2年	交通事故(道路)	トラック	トラックで走行中、中央分離帯を越えて対向車線にはみ出し、対向車線を走行していた大型トラックと衝突した。
11	11月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	40代	管理者	11年	はさまれ、巻き込まれ	フォークリフト	トラックターミナルのプラットホーム上で、同僚がフォークリフトでトラックへの荷積み中に同リフトのフォークが外れたため、トラック荷台に上がり補修を手伝っていたところ、同リフト前輪がプラットホームとトラック荷台の隙間に落ち込んだはずみで同僚がアクセルを踏み込み、急発進した同リフトと荷台の内壁に挟まれた。
12	12月	一般貨物自動車運送業 (040301)	男	30代	貨物自動車運転者	11年	激突され	荷姿の物	トレーラーで運搬した紙ロール9本を荷下ろし中、紙ロールが荷台から転がり落ちそうになったため、手で支えようとしたところ、支えきれずに紙ロールの下敷きになった。

平成26年 死亡災害発生の概要（その他）

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	公園・遊園地 (140302)	男	70代	飼育員	3年	墜落、転落	荷姿の物	堆肥小屋で、干し草(ブロック状に梱包)の積み替えをしていたところ、積み上げられた干し草(高さ約2.4m)から墜落した。
2	1月	その他の事業 (170209)	男	60代	管理者	7年	おぼれ	水	発電所で、船の荷役の立会い業務に従事していたが、作業終了の連絡後、連絡が取れなくなっていたところ、2ヶ月後に海上で遺体で発見された。
3	2月	産業廃棄物処理業 (150102)	男	40代	その他の職種	10年	激突され	整地・運搬・積込用機械	事業場の敷地内で、車両の誘導をしていたところ、廃材を集積していた20tトラクターショベルに激突された。
4	5月	産業廃棄物処理業 (150102)	男	30代	作業員	6年	激突され	解体用機械	工場内で、廃棄物を分別していたところ、破棄物を粉碎機に投入していた解体用つかみ機のアタッチメントに激突された。
5	5月	その他の卸売業 (080109)	男	50代	作業員	29年	その他	起因物なし	午前6時頃、自宅のトイレで倒れている状態で発見され、救急搬送されたが、心筋梗塞により死亡した。(発症前6か月平均の時間外労働は95時間を超えていた。)
6	6月	その他の卸売業 (080109)	男	20代	その他の職種	6ヶ月	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等	プレス機で古紙を圧縮中、プレス機のホッパー(投入口)が詰まり停止したため、プレス機のベルトコンベア上からホッパー内の古紙を剥がしていたところ、同僚がプレス機を起動させてベルトコンベアが動き出し、ホッパーからプレス機内に転落した。
7	6月	その他の小売業 (080209)	男	60代	配達員	8年	墜落、転落	エレベーター、リフト	配達先で、弁当を運搬中、2階に上げたエレベーターから弁当を運び出そうとしたところ、エレベーターの搬器に囲いがなかったため、搬器床面と昇降路壁との間の開口部(0.53mx1.88m)から1階に転落した。
8	8月	その他の事業 (170209)	男	50代	作業員	3ヶ月	高温・低温の物との接触	高温・低温環境	午前10時頃から屋外で積み荷(廃棄物等)の仕分け後、午後からトラックで運送中、2か所目の運送先(廃材置場)で荷下ろししていたが、午後4時40分頃に意識を無くして倒れ病院へ搬送されたところ、2日後に熱中症による多臓器不全で死亡した。(当日の最高気温31.9℃)
9	9月	その他の小売業 (080209)	男	30代	販売員	4年	はさまれ、巻き込まれ	乗用車、バス、バイク	喫煙場所で、休憩しようとしたところ、来店してきた車が暴走し、下敷きになった。
10	9月	情報処理サービス業 (170202)	男	50代	技術者	39年	分類不能	その他の起因物	トイレに行くため席を離れたが、戻ってこないで同僚が確認に行ったところ、トイレ内で倒れていた。(頭部負傷による外傷性脳挫傷)

11	10月	警備業 (170201)	男	60代	運転者	10年	交通事故 (道路)	トラック	高速道路で、夜間規制を解除するため、規制区域内で撤去した資材を車両に積み込み、積荷点検作業を行っていたところ、トラックが進入し、工事車両に衝突した。
12	10月	一般飲食店 (140201)	女	60代	調理人	1年	高温・低温の物との接触	その他の危険物、有害物等	厨房で、仕込み中、だし汁の入った寸胴(高さ32cm×径34cm、重さ約20kg)を運ぼうとしたところ、誤って倒して高温のだし汁をかぶった。
13	10月	その他の商業 (080409)	男	80代	運転者	50年	転倒	トラック	納入先で、賃貸用の椅子、机等をトラックから荷下ろししていたが、椅子50脚を台車に積んでトラック荷台の電動リフトで下ろそうとしたところ、台車がトラックの荷台に引っかかり、反動で台車とともに転倒し、頭部を地面にぶつけた。
14	11月	その他の卸売業 (080109)	男	50代	貨物自動車運転者	15年	墜落、転落	階段、棧橋	2階作業場出入り口前の階段踊り場で、倒れている状態で発見されたが、外傷性くも膜下出血で死亡した。(階段から転落し頭部を打撲したと推定される。)
15	11月	その他の卸売業 (080109)	男	50代	管理者	8ヶ月	激突され	トラック	オークション会場で、トラックを誘導していたところ、隣に駐車していたトラックが発進し、ひかれた。
16	12月	その他の事業 (170209)	男	30代	作業員	18年	墜落、転落	開口部	マンションで、消防設備の点検中、地下ピットの点検のため、ハッチ(約1.2m×1.2m)を開けようと持ち上げたところ、蓋(60kg)を支えきれず、ハッチから蓋とともに4.3m下の地下に転落した。
17	12月	その他の卸売業 (080109)	男	40代	営業・販売関連事務員	10年	交通事故 (道路)	乗用車、バス、バイク	対面通行の高速道路をライトバンで走行中、対向車線に進入し、走行してきた高速バスに衝突した。(路面は積雪)