



# 令和2年 死亡災害発生状況

滋 賀 労 働 局  
令 和 2 年 2 月 末 現 在

番号	業 種 (規模)	発生月 時間帯	事故の型	被災者の職種 年代	発 生 状 況
1	上下水道 工事業 3-1-10 (1名)	2月 14時00分	崩壊・倒壊	作業員・ 技能者 30代	被災者は、幅1.1m、深さ3.5mに掘削した掘削床において、下水道管の埋設作業を行っていたが、掘削面が崩壊し、崩れた土砂に埋もれたもの。

※本資料は、県内等での同種災害の再発防止に資することを目的に作成しています。  
速報性を重視しており、今後、加筆・修正を行う場合があります。