

建設業における 労働災害発生状況

滋賀労働局 労働基準部 健康安全課


令和8年6月作成



労働災害発生状況


休業4日以上労働災害発生状況（滋賀県）

労働災害による死傷者数（人）




労働災害発生状況

死亡災害発生状況（滋賀県）




労働災害発生状況

建設業における休業4日以上の労働災害の推移



労働災害発生状況


死亡災害年千人率の推移（建設業）



事故の型別死傷災害発生状況

死亡災害の事故型別分析（全国、建設業）


新型コロナウイルス感染症り患者を除く。



事故の型別死傷災害発生状況

死亡災害の事故型別分析（滋賀県、建設業）


新型コロナウイルス感染症り患者を除く。



起因物別死傷災害発生状況

死亡災害の起因物別分析（全国、建設業）


新型コロナウイルス感染症り患者を除く。



起因物別死傷災害発生状況


死亡災害の起因物別分析（滋賀県、建設業）

新型コロナウイルス感染症り患者を除く。




過去10年間の年代別死傷災害発生状況

(全国、建設業)




過去10年間の年代別死傷災害発生状況

(滋賀県、建設業)



労働災害発生状況

一人親方等の死亡災害発生時状況（全国、参考）



令和7年の死亡災害の概要（滋賀県）

業 種 (規 模)	発生月 時間帯	事故の型	被災者の職種 年 代	発生概要
鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築 工事業 (2名)	6月 10時頃	墜落・転落	配管工 50代	マンションの新築工事現場において、配管材（約10kg）を各階の設置箇所に運ぶ作業を被災者を含む5人で行っていたところ、1階エレベーター乗り場付近を通りかかった作業員がエレベーターピット内で流血し倒れている被災者を発見したものの。