

**土木工事業 休業4日以上之死傷災害事例**  
(平成24年 滋賀県)

番号	業種 (規模)	発生月 時間帯	事故の型	被災者の職種 年代	発生状況
1	その他の土木工事業 (1~4名)	12月 9時頃	飛来、 落下	防水工 30代	自社の事務所で車の整理をしている時に車内を確認せずトランクを開けた際、材料の一缶が落ちてきて缶のかどが足の中指にあたり、骨折した。
2	その他の土木工事業 (5~9名)	12月 14時頃	飛来、 落下	作業員 30代	自社元請の解体工事現場において重機を使用し基礎の取壊し作業をしていたが、突然コンクリート殻に混じていた鉄筋がはね飛び、近くで散水作業をしていた被災労働者の顔を直撃し骨折した。
3	その他の土木工事業 (10~19名)	11月 15時頃	飛来、 落下	作業員 30代	自社資材置場において掘削機の整備中、掘削機のバケットを取りはずすため、バケットにワイヤーをかけて地面に降ろしワイヤーのフックをはずしたところ、片側が少しい浮いた状態になっていたバケット(約1t)が足の上に落ち、足を挟んで骨折した。
4	土地整理土木工事業 (5~9名)	11月 14時頃	墜落、 転落	造園技能士 40代	道路植栽管理業務において、高木の剪定を請け負う事業場に所属する被災者が県道側道の植樹の剪定にあたり、枝にかけた安全ロープに体を預け、樹木の上で作業していたとき、当該ロープをかけた枝が枯れ枝であったため、枝が折れて、安全ロープが外れたことにより転落し臀部を骨折した。
5	その他の土木工事業 (1~4名)	10月 10時頃	墜落、 転落	造園工 20代	一部タイル系の張ってある場所にて3本足の脚立を立て生垣の剪定中、足元の脚立がすべり、横にあったレンガの花壇に転落した。
6	土地整理土木工事業 (1~4名)	10月 11時頃	切れ、 こすれ	土木作業員 20代	自社の資材倉庫の片づけ中、コンパネ(木材)を台つき電動丸のこで細かく切ろうとした時、手が刃の方へ近づき負傷した。
7	道路建設工事業 (1~4名)	10月 16時頃	切れ、 こすれ	土工 60代	作業場で、木材の加工をしている時に、電動丸のこ加工台で、丸のこの上を手がとおり、右手親指を切断した。
8	その他の土木工事業 (5~9名)	10月 11時頃	墜落、 転落	人工芝工 30代	サッカー場改修工事現場内において、芝張り作業中トップドレッサーの中を見た後、地上へ降りようとした際(H=800mm)足を滑らせ、肘から落下し、肘を骨折した。
9	その他の土木工事業 (1~4名)	10月 10時頃	はさまれ、 巻き込まれ	作業員 50代	住宅近くで剪定した枝をパッカー車に積み込みしていた時、大きい枝を押し込んだ時に手を抜こうとしたら押し込んだ枝に手がひっかって、パッカーの刃に右手薬指と小指をはさみ、骨折した。

10	その他の土木工事業 (5～9名)	9月 8時頃	墜落、 転落	作業員 30代	自社駐車場兼資材置場で、コンテナ車の荷台に乗り、木屑を整理していたところ足を滑らせ落下。頭部、胸、骨盤を骨折した。なお、事故時ヘルメットは着用していた。
12	その他の土木工事業 (1～4名)	8月 14時頃	激突され	現場作業員 50代	宅地造成工事の埋立作業において、パワーショベルが旋回した際、現場にあったセメントを流し込むホッパーに接触し、そのはずみでホッパーが近くにいた被災者の胸部にあたり骨折した。
13	その他の土木工事業 (5～9名)	7月 8時頃	転倒	土木作業員 40代	自社の土場の整理作業の終了後、バックホウ(0.1m3級)から降車する際、足を滑らして転倒し、右肩鎖骨を脱臼した。
14	道路建設工事業 (10～19名)	7月 9時頃	墜落、 転落	舗装工 60代	林道法面補強工事現場において、フンかごに栗石を敷込中、バランスをくずし法面最下部にある水路に落下した。約1.8m下に落下した際、片足で着地した様な状態になり右足かかとを骨折した。
15	その他の土木工事業 (5～9名)	7月 12時頃	墜落、 転落	造園工 60代	石垣(高さ5.7m)の草刈業務中、石垣上部にある電灯の支柱にロープを固定し安全帯を装着し、地面より高さ約2m付近で石垣の草刈をしていたところ、ロープをゆるめながら右横方向に作業範囲を超えて移動し作業していた足を滑らせ石垣から円弧をかきながら落ちた際、ロープを長く伸ばしすぎたため支えにならず、土地面に左足片足で着地した衝撃により左足踵を骨折した。
17	その他の土木工事業 (1～4名)	5月 14時頃	はさまれ、 巻き込まれ	造園工 40代	自社の資材置場の造成工事の地面転圧作業中に転圧機械(バイブレーションハンマー)が突起した石に弾かれ右足に乗っかり、右足親指が裂傷した。
18	その他の土木工事業 (1～4名)	5月 14時頃	はさまれ、 巻き込まれ	土木業 20代	住宅裏の見地ブロック(1個30～40kg程度)が崩れたため、見地ブロックを移動していた。その時下のブロックと持っているブロックの間で左手中指、薬指をつめ、骨折した。
19	道路建設工事業 (5～9名)	5月 13時頃	動作の反 動、無理 な動作	型枠大工 30代	現場Aで使用した型枠を現場Bに搬入し、その型枠を積み下ろし運んでいるとき、地盤が悪く左足首をひねって左膝の靭帯を損傷した。
20	その他の土木工事業 (1～4名)	5月 16時	切れ、 こすれ	造園工 20代	現場で樹木伐採した枝葉を会社の資材置場にて処理していた時、樹木破砕機に入らないイチョウの幹に付いている小枝を払おうとした時、のこぎりがすべって(雨に濡れていたため)人差し指の付け根をのこぎりの刃で切ってしまった。

21	その他の土木工事業 (30～49名)	4月 15時頃	崩壊、 倒壊	現場監督 30代	現場事務所2階にて、施工準備の件で電話中に局所的な強風(竜巻)により、現場事務所ごと吹き飛ばされ、横転、崩壊し、現場事務所機材及び崩壊した際に左肩を骨折したものの。
22	その他の土木工事業 (5～9名)	4月 11時頃	飛来、 落下	土木作業員 40代	当社敷地内の資材置場において地先ブロック(大きさ15cmx15cmx60cm,重さ35kg,コンクリート製)の整理作業中、ブロックを整理整頓しようと素手で抱えて作業していたが、地上約1mから滑ってブロックが左足に落下し、左第1趾を骨折したものの。
23	その他の土木工事業 (5～9名)	3月 12時頃	崩壊、 倒壊	造園工 20代	トラックの荷台で樹木の積み込みを行う際、うま(木製の仮置台)が左足人差し指の上に倒れた。
24	その他の土木工事業 (5～9名)	3月 13時頃	飛来、 落下	作業員 40代	ガス工事現場において、深さ1m付近を掘削中、側面の土が崩落し、左大腿部に土砂が落下し、その際左足首を捻挫した。(掘削部に湧水が侵入したため、水中ポンプで水をくみ出していた)
25	その他の土木工事業 (1～4名)	2月 11時頃	はさまれ、 巻き込まれ	作業員 40代	資材置場でスクラップ廃材を整理中、廃材の中からスクラップを引きぬいた時、上のスクラップがくずれ、指先がスクラップにはさまって切断した。
26	橋梁建設工事業 (10～19名)	2月 9時頃	墜落、 転落	床版工 60代	橋梁上部工事において、橋梁下部に設置されたつり足場の側面に設置されていたブルーシートが外れかけていたため、これを足場上に引き上げようとした被災者が手すりを超えて墜落し、死亡した。
27	橋梁建設工事業 (30～49名)	2月 9時頃	転倒	鉄筋工 40代	道路整備工事現場の作業通路において、鉄筋カゴ組立準備作業中に、通路にうっすらと雪が積もっていてその通路を歩行中に足を滑らせ転倒し、右足首をひねった。
29	その他の土木工事業 (5～9名)	2月 14時	おぼれ	施工管理 40代	泥上掘削機(フロート構造のドラグショベル)によるデモンストレーション作業を行うため、貯水池内で上部旋回体の旋回操作をしていたところ、掘削機が転覆し運転者とともに運転席に搭乗していた被災者が水中に投げ出されておぼれ、死亡した。
30	橋梁建設工事業 (10～19名)	1月 13時頃	感電	鳶工 30代	橋梁上の資材置場において、玉掛け作業中、25tクレーンのジブが上空の送電線(7万7千ボルト)に近づき、降下してきた玉掛けワイヤーを掴もうと右手を伸ばした時、通電し、右手と左足に電撃傷を負った。

31	その他の土木工事業 (5~9名)	1月 9時頃	飛来、落 下	大工 50代	農地宅地転用造成工事に使用するU字溝 (240x240x600)を資材置場において2tダンプ トラックに積載するため、建てかけておいた当 製品を持ち上げたところ、前夜のみぞれ交じ りの降雨が凍結して隣の製品が密着し一緒 に持ち上がり、30cm位持ち上がったところで ひっついていた一方がはずれ落下し、骨折し た。
----	---------------------	-----------	-----------	-----------	---

※全件は掲載していません。