

その他の建設業(03-03)での災害事例

(平成26年、滋賀県、休業4日以上労働災害抜粋)

平成27年6月

滋賀労働局労働基準部健康安全課

番号	事故の型 休業見込日数	発生日	業種 業種番号	被災者の 年齢等	災害発生状況の概要
----	----------------	-----	------------	-------------	-----------

墜落・転落

1	墜落・転落 3ヶ月	12月	その他 03-03-09	30代・男 塗装工 経験5年	屋根の塗装工事現場。はしごで屋根から降りようとしたときに誤って足が滑り、高さ約3mから墜落し、足を骨折。
2	墜落・転落 4ヶ月	11月	その他 03-03-09	60代・男 屋根工事 経験40年	屋根の葺替工事。作業終了時に、屋根からブローアを片手に持って、屋根からはしごで降りる際に、片足が滑り、逆さまに墜落。墜落時にヘルメットも外れて、頭と腰を強打。
3	墜落・転落 2ヶ月	10月	その他 03-03-09	60代・男 造園工 経験9年	樹木の葉刈作業中。乗っていた枝が折れ、2～3mの高さから後ろ向きに墜落し、頸部を負傷。
4	墜落・転落 1ヶ月	9月	その他 03-03-09	50代・男 移動式クレーン運 転士 経験25年	移動式クレーンの上を歩行中、ブームシリンダーをくぐろうとして、目測を誤ってヘルメットが当たり、バランスを崩して、約1m下のコンクリート床に墜落。
5	墜落・転落 90日	4月	電気通信工 事業 03-03-01	40代・男 電工 経験24年	トラックの荷台から、碍子(がいし)を地上に降ろす作業中。荷台の枠に足をとられ地上に転落し、手首を地上の碍子に打ち付け骨折した。
6	墜落・転落 42日	3月	その他 03-03-09	30代・男 電気工事 経験9ヶ月	太陽光パワーコンディショナーを外壁に設置する作業中。1人でパワーコンディショナーを持ちながら脚立(約6尺)を登った際に、ふらついて脚立上部から転落し、足を骨折。
7	墜落・転落 60日	3月	その他 03-03-09	30代・男 足場組立 工 経験4ヶ月	高さ1.8mの仮設足場の上からビデ枠を使って、地上に降りようとしたとき。垂直に立てられていた単管(支柱)を握り身体を預けた際に、単管の下部の固定が未完了であったため、単管が回転して倒れ、被災者も足場上から転落した。
8	墜落・転落 60日	3月	その他 03-03-09	50代・男 作業員 経験22年	ダクト工事の寸法取り作業。脚立から降りる際に、足を踏み外し、転落し、骨盤部を骨折。
9	墜落・転落 45日	3月	その他 03-03-09	50代・男 配管工 経験38年	空調機のダクト設置・接続作業中。脚立から降りる際に、下から2段目で足を滑らせて、後ろ向きに転落し、骨盤部を骨折した。
10	墜落・転落 2ヶ月	2月	その他 03-03-09	40代・男 現場作業 員 経験10ヶ月	トラックの荷台に上がった際に、積雪により足を滑らせ、荷台から転落し、脚を骨折した。

はさまれ・巻き込まれ

11	はさまれ・巻 き込まれ 30日	10月	その他 03-03-09	60代・男 作業員 経験7年	トラック荷台に載せたプレートコンパクターへの給油作業中。別の作業員が誤って、トラックのパワーゲートを上昇させてしまい、その上に載っていた被災者はパワーゲートとバンパーの間に足の甲を挟んで骨折。
----	-----------------------	-----	-----------------	----------------------	--

番号	事故の型 休業見込日数	発生日	業種 業種番号	被災者の 年齢等	災害発生状況の概要
12	はさまれ・巻き込まれ 30日	6月	その他 03-03-09	40代・男 大工 経験2年	コンクリート製品を据え付け作業中に、製品の底部に指をかけたため、製品と床の間に指を挟んだ。
13	はさまれ・巻き込まれ 1ヶ月	6月	機械器具設置 03-03-02	20代・男 配管工 経験2ヶ月	工場内にて、撤去してきた不要配管を整理作業中。鉄製200Aの約1.5mのパイプを持ち上げようとしたときに、作業用手袋を着用していたが手が滑り、そのパイプと床に置いていた別のパイプとの間に指を挟んで骨折した。
14	はさまれ・巻き込まれ 6週	6月	その他 03-03-09	20代・男 修理工 経験3年	製作中の炉に、鋼材製治具(H鋼)を取り付け中、そのH鋼が倒れ出し、炉とH鋼の間に手首を挟み、骨折した。
15	はさまれ・巻き込まれ 2ヶ月	4月	その他 03-03-09	50代・男 建設作業員 経験5年	ダンプの荷台のリアゲートが少し開いていたので、何かが挟まっていると思い、その隙間に指を突っ込んだところ、リアゲートが突然閉まり、指3本を切った。
16	はさまれ・巻き込まれ 7日	3月	機械器具設置 03-03-02	40代・男 技術開発 経験21年	顧客の工場にてコンベアベルトの補助駆動スプロケットの交換作業中。シャフトの逆側をフレームに置きながら、被災者の隣の作業員がシャフトを引っ張った際に、シャフトが跳ね上がり、被災者はそのシャフトと電気配線カバーボックスの間に指を挟み、骨折した。

転倒

17	転倒 3ヶ月	7月	その他 03-03-09	40代・男 作業員 経験10年	トンネル内のアスベスト除去工事後にビニールシートを外す作業中。薬剤で滑りやすくなっていたため、ビニールシートの上に乗った際に、足を滑らせて転倒。
18	転倒 40日	5月	その他 03-03-09	20代・男 現場管理者 経験8年	現場事務所の出入口で靴を履こうとした際に、つまづいてバランスを崩し、置石の上に滑り落ち、腰部を強打して骨折した。
19	転倒 9日	3月	その他 03-03-09	30代・男 造園工 経験14年	脚立から降りる際に、地面に足を着地しようとしたところ、測量器械の三脚の足を踏んでしまい、バランスを崩し、後ろ向きに倒れ、足首を捻挫する。
20	転倒 5ヶ月	8月	電気通信工 事業 03-03-01	40代・男 塗装工 17年	送電鉄塔塗装のため、山道で資材や塗料を運搬中。作業員が傾斜部分で足を滑らせて転倒し、その際に手に持っていた開封済みの一斗缶で手首を切創した。

飛来・落下

21	飛来・落下 3ヶ月	3月	その他 03-03-09	40代・男 作業員 経験3ヶ月	ダンプの荷台からはしご(アルミ製、長さ3m、重さ約40kg)を降ろす際に、はしごがひっかかって落下させてしまい、下にあった別のはしごとの間に指を挟み、骨折した。
22	飛来・落下 2ヶ月	12月	その他 03-03-09	20代・男 作業員 経験1年	機械製造業者から、工場内のアンビル入替と上回り交換作業を請け負う。アンビルを移動させるため、人カクレーンによりコロ引き作業を行った際に、過負荷により滑車の部品が破損し、滑車本体が飛来者に飛来し、負傷。
23	飛来・落下 45日	4月	電気通信工 事業 03-03-01	40代・男 電工 経験21年	高圧ケーブルをウィンチを使用して延線作業中。中間引きロープの取付部に使用していたシャコの結び目がほどけて飛来し、被災者は手首を骨折した。

番号	事故の型 休業見込日数	発生月	業種 業種番号	被災者の 年齢等	災害発生状況の概要
----	----------------	-----	------------	-------------	-----------

激突

24	激突 2週間	7月	その他 03-03-09	20代・男 建設作業員 経験1年	会社のヤードで支柱(1本13kg×5本)を持ち上げて片付けようとした際に、 <u>足を滑らせ</u> 、支柱が足に当たり負傷した。
25	激突 82日	7月	電気通信工 事業 03-03-01	40代・男 電気工事 経験30年	倉庫で、鉄骨を棚に置く際に、 <u>膝を棚に強打し</u> 、骨折した。

切れ・こすれ

26	切れ・こすれ 13日	3月	その他 03-03-09	40代・男 配達 経験0ヶ月	<u>木材を丸鋸で切断中</u> 、勢い余って逆の手を切創した。
----	---------------	----	-----------------	----------------------	----------------------------------