

平成28年度転倒災害事例集

災害発生状況	主な再発防止対策
通用口の出入口の段差（ブロックによる）を踏み外し転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・照明の設置 ・段差部分の踏み面の面積を拡大
両手に物を持って移動中、足を滑らせ転倒	床の汚染は速やかに清掃
水拭き後の床面で、滑って転倒	水拭き後は扇風機などによる早期乾燥
濡れモップでの清掃後の廊下で、足を滑らせ転倒	濡れモップの清掃後、乾いたモップでのふき取りの徹底
通路に置いてあった箱に躓き転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・通路の整理・整頓 ・危険マップの作成と配布
作業場内を移動中、床のすのこに引っ掛かり転倒	移動動線上のすのこの撤去
床に敷いてあったシート上で、滑って転倒	シートの完全撤去
床に放置されていたシートを踏み、シートが滑り転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・回収カートへのシート入れの徹底 ・作業手順書の見直し
浴室で、タイルが濡れており滑って転倒	浴室内での長靴の着用徹底
食器の洗い場で、長靴が滑り転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・長靴の更新 ・注意喚起標識の設置
材料送りローラーの上を移動し、滑って転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・ローラー部分に覆いの設置 ・ローラー部通行禁止の徹底
安全通路でない箇所を移動中、板スキットに躓き転倒	安全通路通行の徹底
建設現場内移動中、キャプタイヤに躓き転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・安全通路を明確にし、安全通路通行の徹底 ・キャプタイヤ養生と表示
階段を降りようとした際滑って転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・滑り止めの設置 ・「足元注意」の標識設置
階段を降りる途中、履物のかかどが引っ掛かり転倒	階段手すりの設置
階段を降りる最後のところで、降りきったと思いつみ一歩を踏み出した際、もう一段あり踏み外し転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・最下部階段が目立つよう色付け ・照度確保のため棚の移動
【冬期の災害】	
玄関前階段を降りたところ、凍結しており滑って転倒	滑り防止マットの設置
雪面を移動中、足を滑らせ転倒	冬季は滑り止め付き長靴の着用の義務付け
場内で移動中、凍結により足が滑り転倒	融雪剤の散布
場内通路が積雪・凍結しており、滑って転倒	積雪時は速やかな除雪の徹底
積雪による凍結のあったスロープで、滑って転倒	<ul style="list-style-type: none"> ・雪・凍結対応の安全靴の着用 ・雪道の歩き方教育の実施

STOP!
転倒災害プロジェクト

