

令和8年死亡災害発生状況

※令和8年4月30日現在(暫定値)

静岡労働局 健康安全課

No	管轄	発生月 発生時間	業 種 規 模	事故の型 起因物	発 生 状 況
1	富士	1月 12時～13時	パルプ・紙・紙加工品製造業 30～49人	はさまれ、巻き込まれ ロール機(印刷ロール機を除く)	被災者は、熱圧加工機のロール(上下に3つ並んでいるもの)を回転させた状態で作業をしていたところ、中央と一番下のロールの間の隙間(約40mm)に巻き込まれた。なお、目撃者はいないが、災害現場に木片(200mm×70mm×30mm)と紙やすりが落ちており、手順書では当該紙やすりを用いてゴムロール(一番下のロール)を手研磨することとされていた。
2	静岡	1月 15時～16時	建築工事業 10人未満	崩壊、倒壊 建築物・構築物	住宅解体工事において、被災者と同僚の2名でコンクリート造のトイレの壁を解体する作業を行っていた。屋根と三面ある壁のうちの二面を解体後、残りの壁(幅2.2m、高さ2.1m)の下部を研っている際に、壁が被災者の方に倒れ、下敷きとなった。
3	島田	1月 15時～16時	教育・研究業 300人以上	はさまれ、巻き込まれ トラック	マイナス15度の環境下における車両の水漏れ確認をしていたところ、突然車両が前進し、被災者が車両と壁の間に挟まれた。
4	静岡	1月 6時～7時	土石採取業 10～29人	はさまれ、巻き込まれ コンベア	被災者と同僚の2名で、切断したエンドレスベルトを引き抜く作業を行っていたところ、被災者が稼働中のコンベアの上に転倒し、コンベアの支持フレーム底部とコンベアの間で挟まれた。
5	島田	2月 8時～9時	道路貨物運送業 10人未満	墜落、転落 その他の用具	倉庫内の床に倒れている被災者を別の運送会社のドライバーが発見した。被災者はフォークリフトで鉄製ラック2段積みを移動させる作業を行っていたが、発見した際は、2段積みの上の鉄製ラックが被災者の傍に落ちていた。
6	浜松	2月 10時～11時	化学工業 10人未満	飛来、落下 コンベア	出張で工場内に設置されている設備の垂直コンベアの部品交換作業を行っていたところ、高さ約9mから鉄板部品が落下し、被災者に激突した。

7	島田	2月 10時～11時	林業 10人未満	激突され 立木等	電線に立木の木枝が接触しないよう、あらかじめ除伐する作業において、チルホール及びチェーンソーを使用し、高さ約30メートルの立木を伐倒したところ、被災者が下敷きとなった。
8	浜松	2月 10時～11時	その他の製造業 10人未満	踏み抜き 屋根・はり・もや・けた・合掌	トラック洗車場(鋼管の骨組みに防水シートを張ったもの)の屋根に開いた穴の補修を行っていた被災者が、屋根の防水シートを踏み抜き約5m下のコンクリートの床に墜落した。
9	三島	3月 10時～11時	建築工事業 10人未満	墜落、転落 屋根・はり・もや・けた・合掌	個人宅の解体工事現場において、被災者は屋根上で瓦の撤去を行っていたところ、屋根の端部から3.2m下の地面に墜落した。
10	沼津	3月 14時～15時	金属製品製造業 10人未満	飛来、落下 金属材料	工場内でトラックに積まれた角パイプの荷下ろし作業を行っていたところ、4本に束ねた長さ12mの角パイプ(重さ2.5t)がトラックの鳥居から滑り落ち、トラック荷台にいた被災者の背中に激突した。角パイプは油付きのもので、トラックにワイヤーで固定していたものの、トラック運転手が荷下ろしのため、それを解いた。
11	三島	3月 11時～12時	土木工事業 10人未満	はさまれ、巻き込まれ 混合機・粉砕機	道路建設工事で法面に客土吹付けを行う準備をしていたところ、客土吹付機のタンク内で被災者が攪拌装置に身体を挟まれているのを発見した。
12	静岡	3月 19時～20時	金属製品製造業 100～299人	はさまれ、巻き込まれ ロール機(印刷ロール機を除く)	鋼板に印刷フィルムを貼り付ける設備で、鋼板に異常な凹みが見られたことから、被災者が調整作業を行っていたところロール部分に巻き込まれた。
13	沼津	4月 13時～14時	土木工事業 10人未満	崩壊、倒壊 金属材料	吊具交換のため立て掛けていた敷鉄板(重さ750kg)が倒れ、被災者が下敷きとなった。敷鉄板は仮橋に設置するもので設置箇所が吊具が干渉したことから仮置きしていた。