




# 碎石業のベルトコンベア事故撲滅 「失くした腕は戻りません」

**点検・清掃時  
は運転停止！**

ここ最近、ベルトコンベアでの**腕切断事故**が連続して発生しています。**ベルトコンベアの挟角部**は巻き込まれ易い非常に危険な箇所なので、注意喚起だけでなく、3つの対策による積極的な安全対策を講じてください！



ベルトコン事故撲滅に向け、**3つの対策**を全て講じてください・再確認願います

- 防護措置** ➤ 挟角部にカバー設置等の防護措置を講じてください
- 作業管理** ➤ 点検・清掃時の作業の流れに沿った「運転停止」が確実に行われる作業標準を策定してください
- 安全教育** ➤ 安全教育を徹底してください 特にVR・AR（デジタル技術による仮想空間）による危険体験型学習の実施を検討してください