

栃木局管内 プレス機械における労働災害発生事例(速報)

(令和5年1月～12月末日現在)

真岡労働基準監督署

番号	管轄署	事故の型	業種・規模	災害の概要
	発生月	被災程度	年齢・経験	
1	栃木局	激突され	製造業	段取りのため金型を外す際、金型の上面に油が付着していたために、誤ってプレス機の上スライドに上型が張り付いたまま上昇させ、金型が落下して指を負傷したものの。
	2月	5日	50代・1か月未満	
2	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	金型調整作業中、ダイクッションが何らかの不具合により動作しなかったため、確認のため手を差し入れたところ、ダイクッションが急に上昇し、金型とダイクッションとの間に手を挟まれたもの。
	2月	1か月	60歳以上・10年以上	
3	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	プレス機に材料をセットして曲げ加工を行っていたところ、材料をセット後、手を抜く前に動作パネルを踏んでしまい、指を挟まれたもの。
	4月	1か月	20代・10年以上	
4	栃木局	転倒	製造業	エアプレス機で加工作業中、光電安全センサーの下から手を入れたため安全装置が作動せず、プレス機に指を挟まれたもの。
	5月	2週間	60歳以上・7年	
5	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	曲げ加工作業中、製品を持ったままフットペダルを踏んで曲げ加工を行ったところ、曲がった製品とプレス機との間に指を挟まれたもの。
	5月	30日	30代・1か月未満	
6	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	プレス加工作業中、材料についた汚れを取るため、金型内に手を入れたところ、誤って加工スイッチを押して作動させ、指を挟まれたもの。
	9月	2か月	60歳以上・10年以上	
7	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	プレス加工作業中、誤って金型可動域内に手が入っている状態で起動スイッチを押したため、下りてきた金型に指を挟まれたもの。
	9月	30日	20代・1年未満	
8	栃木局	はさまれ、巻き込まれ	製造業	曲げ加工作業中、型を確認するために指を入れたところ、誤ってペダルを踏み、機械が作動して指を挟まれたもの。
	12月	1か月	40代・2年	