

真岡労働基準監督署管内 建設業における労働災害発生事例 (令和6年1月～12月末)

真岡労働基準監督署

番号	管轄署	事故の型	業種・規模	災害の概要
	発生月	被災程度	年齢・経験	
1	真岡署	墜落・転落	建設業	建築工事において、内部天井パネルを組み立て中、仮止めした天井パネルに乗った際に、片側のパネル止めが外れてパネルが落下し、約3.5m下の床に滑り落ちて負傷したものの。
	2月	1か月	40代・8年	
2	真岡署	墜落・転落	建設業	資材置き場において、資材の積み込みのためにトラックから降りようとしたところ、地面がデコボコした状態であったため、着地する際に体のバランスを崩して地面に激突したものの。
	3月	3か月	40代・10年以上	
3	真岡署	崩壊・倒壊	建設業	土木工事において、壁の補強のためコンクリートを流す溝をスコップで掘っていたところ、地面を掘ったことによって不安定になった壁が倒れ、足が壁と地面に挟まれたものの。
	4月	2か月	60歳以上・10年以上	
4	真岡署	飛来・落下	建設業	建築工事において外壁材を張る作業中、上部で作業していた作業員が使用していたスチールフラットバーが落下して足に当たったものの。
	4月	1週	50代・10年以上	
5	真岡署	墜落・転落	建設業	自販機の清掃作業をするために脚立に登っていたところ、3段目に足をかけたときに誤って体のバランスを崩して転落し、膝を骨折したものの。
	6月	2か月	60歳以上・10年以上	
6	真岡署	墜落・転落	建設業	脚立に乗って物を片付けようとしたところ、脚立が開いてしまい、約4mの高さから墜落して手足を骨折したものの。
	6月	30日	50代・3年	
7	真岡署	墜落・転落	建設業	屋根の修理のため、梯子を上げて屋根に乗ったところ、屋根が崩れて地面に転落し、背中を骨折したものの。
	6月	2か月	60歳以上・1年未満	
8	真岡署	飛来・落下	建設業	木の下での草取り作業中、木の枝が落ちて手に当たり、指を骨折したものの。
	8月	3週	60歳以上・10年以上	
9	真岡署	踏み抜き	建設業	家屋の解体作業中、落ちていた板を踏んだところ、釘が刺さっており、安全靴を履いていたものの足を負傷したものの。
	9月	2週	20代・1年未満	
10	真岡署	激突され	建設業	移動式クレーン2台で看板を共吊りしたところ、誤ってクレーン作業車側の荷締め器具を外したため、看板が振れ、看板に激突されたものの。
	10月	7日	40代・10年以上	
11	真岡署	切れ・こすけ	建設業	梁の上に乗って完成品の検査をし、検査終了後に梁から降りようとしたところ、付属物の鉄製プレートに足を引っ掛け、ふくらはぎを裂傷したものの。
	10月	1か月	20代・1年	
12	真岡署	はさまれ・巻き込まれ	建設業	バックホウのバケットに生コンを降ろすため、ミキサー車のシュートを旋回させる準備をしていたところ、誘導者がいなかったことによりバックホウが旋回してきたため、バケットとボックスに胸部を挟まれたものの。
	10月	1か月	50代・1年未満	
13	真岡署	墜落・転落	建設業	脚立の下から4段目に乗って家屋の外壁塗装作業を行っていたところ、バランスを崩して転落し、肋骨を骨折したものの。
	11月	34日	60代・10年以上	
14	真岡署	墜落・転落	建設業	外部足場2段目でサッシの外部ビスを締めていたところ、玄関ドア搬入のため周辺の足場が取り外されていることに気がつかず、足を踏み外して地上に転落したものの。
	12月	2か月	20代・2年	

番号	管轄署	事故の型	業種・規模	災害の概要
	発生月	被災程度	年齢・経験	
15	真岡署	動作の反動・無理な動作	建設業	資材等の置き場において、ダブルキャブの荷台から砂利敷きの地面に降りたところ、右足首を捻ったもの。
	12月	7日	30代・10年以上	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				