

事例15

大幹建設(株)

	 
<p>事例の概要</p>	<p>(バックホウのバケットによる架空線接触事故防止対策の見える化) バックホウのオペレーターから見易い位置(アーム部分)に注意喚起表示を貼付け、直感的で受け入れやすいものになっている。また表示部をアーム幅より大きくする事で、オペレーターの意識も注意喚起表示に行きやすくしている。</p>