平成27年 建設業死亡災害事例

		₩1 ∓	職種	事故の型	96 H-JL VII A-JUT THE
	月	業種	年齢 経験	起因物	発生状況の概要
1	1月	建築工事業	解体工	崩壊、倒壊	S造4階建の倉庫の解体工事現場において、2階床面で北面の外壁引き倒し作業準備のため鉄骨柱をガス溶接機により溶断を行っていたところ、外壁(10.8m×3.6m)が内側に倒れ下敷きとなった。
			60歳代 10年以上20年 未満	建築物、構築 物	
2		その他の建設業	電工	交通事故(道 路)	被災者が運転するワゴン車が対向を走行してきたトラックと出会し に衝突し、車両の前方右側面が大破し、脳挫傷等により死亡した。
	1月		40歳代 20年以上30年 未満	乗用車、バ ス、バイク	
3 2		建築工事業	塗装工	火災	道路橋桁塗装工事において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員 が火災に巻き込まれ、死亡した。
	2月		30歳代		
			5年以上10年 未満	引火性のもの	 道路橋桁塗装工事において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員
	0 =	建築工事業	塗装工	火災	が火災に巻き込まれ、死亡した。
4	2月		20歳代 5年以上10年 未満	引火性のもの	
5		建築工事業	車両系建設機 械運転者	墜落、転落	被災者は打合せを終え移動していた際に、開口養生していた蓋板に足をかけたところ当該蓋板が外れ、開口部から1階床面まで高さ8.7
	3月		30歳代	開口部	m墜落し、死亡した。 -
			5年以上10年 未満	ᄪᄱᄞ	 既存建物のコンクリート壁を解体後に、飛び出している鉄筋をガス溶
6	3月	建築工事業	解体工 30歳代	崩壊、倒壊	断により切断し撤去する作業中、解体前のコンクリート壁と山留杭との間に残存していた土砂の一部分が崩壊、落下し、被災者が生き埋めになった。
			1年以上5年未満	地山、岩石	12 6 5 72 6
	3月	その他の建設業	防水工	有害物等との 接触	排水処理室のピット内の防水工事を行っていた被災者が、当該ピット のマンホール内で倒れていた。
7			40歳代 10年以上20年 未満	有害物	
8	3月	土木工事業	移動式クレー ン運転者	はさまれ、巻 き込まれ	移動式クレーンの運転者であった被災者が、移動式クレーンの窓から 身を乗り出していたときに移動式クレーンのジブが上昇し、頭部と左 腕を挟まれ、死亡した。
			70歳以上	移動式クレー ン	
9	3月	建築工事業	内装工	墜落、転落	被災者は、室内にある高さ2.1メートルの喫煙ボックスの上に職長と共に鋼製足場板を1枚ずつ敷き、その上に乗り部屋の天井にが入る。
			40歳代	その他の仮設物、建築物、	取り付ける作業をしていたところ、何らかの原因で鋼製足場板かりを踏み外し、墜落した。
10	3月	建築工事業	未満 塗装工	構築物等 墜落、転落	商店街アーケードの点検用通路等の試し塗り作業を行っていた被災者が、点検用通路の外側のはりから墜落した。
			70歳以上	屋根、はり、もや、けた、	
			1.2.—	合掌	

	_	AHL T.T.	職種	事故の型	as it there a limite
	月	業種	<u>年齢</u> 経験	起因物	発生状況の概要
11	3月	その他の建設業	作業者・技能 者	墜落、転落	木造家屋の壁面にアンテナを設置する工事で、被災者は2階ベランダ の床面から壁に立て掛けたはしごに乗ってアンテナを設置していたと ころ、約3メートル下の駐車場に墜落した。
			70歳以上 20年以上30年 未満	はしご等	
12	4月	建築工事業	管理者	墜落、転落	作業構台から地下4階部分の鉄骨建方を行うため、構台覆工板の一部 を開けて移動式クレーンを使用して作業を進める過程で、被災者が覆 工板開口部から約27.5m下の地下4階スラブ上に墜落した。
			50歳代		
			1年未満 作業者・技能	17/J	被災者は、戸建て住宅のリフォーム工事現場において、建物内の雨戸
13	5月	建築工事業	7F来有・技能 者 60歳代	墜落、転落	や鉄の部分の錆を落とすため、けれん作業に従事していた。昼食の声がかかったので、被災者は、高さ1メートル程の足場から脚立を使用して降りようとしたところ墜落した。
			10年以上20年 未満	はしご等	して降りようとしたとこう塗洛した。
		建築工事業	解体工	転倒	建物の解体作業中、コンクリート圧砕機の鉄筋を移動する作業をしていたところ、コンクリート圧砕機が後進し1メートル下の地面に転倒した。被災者は運転席から救出されたが、搬送先の病院にて死亡が確
14	5月		50歳代		認された。
			10年以上20年 未満	解体用機械	
	5月	土木工事業	溶接工	飛来、落下	土留め用鋼矢板をワイヤーロープとキャッチクランプを用いて、移動 式クレーンで吊り上げ作業を行っていたところ、ワイヤーロープから 土留め用鋼矢板が外れ、下方で作業していた被災者に鋼矢板が当っ
15			70歳以上	玉掛用具	た。
			30年以上		 1 4階マンションの修繕工事において、13階部分の枠組足場を組立
16	6月	建築工事業	とびエ 10歳代	墜落、転落	中、建枠2本を受け取り1本を建て、もう1本を建てるため横移動した際、バランスを崩して墜落した。
10			1年以上5年未満	足場	
	6月	その他の建設業	現場職員	その他	被災者は、建設工事の施工管理業務に従事していたが、過重労働による心理的負荷がかかり、精神疾患(うつ病)を発病し治療を行っていたものの、自殺をした。
17			30歳代 10年以上20年 未満	起因物なし	
	7月	土木工事業	土工	崩壊、倒壊	下水道管の更新工事で地下に埋設された管の撤去を行うため道路をドラグショベルで開削し、山留のためにドラグショベルで鋼矢板を打設した後に被災者と同僚の2名が溝内に入り、腹起し角パイプを取付け
18			40歳代		切ばりを取付けようとしていたところ、土止め支保工が崩壊し鋼矢板 と腹起しの間に被災者がはさまれた。
			20年以上30年 未満	支保工	
19	8月	その他の建設業	とびエ	交通事故(道 路)	被災者は、同僚が運転するトラックで会社事務所から建設現場へ向かう途中の高速道路上で、トラックが横転し死亡した。
			20歳代	トラック	
20	8月	建築工事業	満 大工	墜落、転落	 被災者は住宅の住宅防音工事で、脚立足場上で窓のサッシの交換作業を行っていたところ、足場の作業床から墜落した。
			70歳以上		
			30年以上	足場	

		₩ Æ	職種	事故の型	多
	月	業種	<u>年齢</u> 経験	起因物	発生状況の概要
21 8,		建築工事業	管理者	その他	被災者は、事業所内にある資材倉庫内で縊死しているのを発見された。
	8月		40歳代		
			1年以上5年未 満	起因物なし	
			その他の作業 者	飛来、落下	立木を伐倒しようとしたが倒れなかったため、ワイヤー等で引き倒すため準備をしていたところ、突然立木が倒れ、付近で作業を行っていた被災者に激突した。
22	9月	土木工事 業	60歳代		た放火日に放失した。
			10年以上20年 未満	立木等	
			作業者・技能 者	墜落、転落	地上9階建てビル新築工事現場の6階梁型枠上でコンクリート打設作業中、流し込んだコンクリートが型枠から溢れ出たため、被災者が流れ出したコンクリートを手ですくい上げようとして腰を下ろし、立ち
23	9月	建築工事業	60歳代	 屋根、はり、	上がろうとしたところバランスを崩して14.5m下にある外部足場
			30年以上	もや、けた、 合掌	の頭つなぎ単管上に墜落した。
24 9		建築工事業	とびエ	墜落、転落	改修工事現場で外壁工事用の枠組足場組立て中、足場7層目で部材の 受け取りを行っていた被災者が高さ約12メートルから、荷揚げのた め地上に仮置きされていた建枠上に墜落した。
	9月		30歳代		
			10年以上20年 未満	足場	
			貨物自動車運 転者	飛来、落下	トラックの荷台に積んでいた移動式クレーンのジブを資材置場に降ろ す作業中、トラックの荷台から被災者がジブとともに落下し、被災者
25	9月	土木工事業	40歳代		が落下したジブの下敷きとなった。
		*	1年以上5年未 満	機械装置	
	9月	建築工事業	左官	墜落、転落	被災者は工事現場内の駐車場所である作業構台に駐車しようとしたと ころ、被災者が運転する乗用車が作業構台端部の約7メートル手前で 急加速し、駐車場所を越えて作業構台の手すりを突き破り約12メー
26			60歳代	**************************************	トル下の地下コンクリート床へ転落した。
			30年以上	乗用車、バ ス、バイク	
	10月	その他の建設業	作業者・技能 者	墜落、転落	被災者は、資材置場入口にあるパネルゲート上部のレール部分の修理 作業を行っていたところ、倒壊した足場から墜落した。
27			60歳代		
			5年以上10年 未満	足場	
28	11月	建築工事業	解体工	飛来、落下	ビルの解体工事現場で、フレキシブルコンテナバックに入った地盤改良材を解体用機械で吊って旋回中、被災者が解体用機械の作業半径内に立ち入ったため、解体用機械の運転者が旋回を止めたところ、フレキシブルコンテーバックのア東キャルをよった。オートン・ブリスのア東キャルをよった。オートン・ブリスのア東キャルをよった。オートン・ブリスのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・ボックのアート・ファー・バックのアート・ファー・バックのアート・ファー・バックのアート・ファー・バックのアート・ファー・バックのアート・ファー・バックのアート・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー
			50歳代		
			10年以上20年 未満	解体用機械	たフレキシブルコンテナバックの下敷きとなった。
29	12月	その他の建設業	電工	墜落、転落	被災者は、天井の照明器具の取替工事の配線作業を脚立で行っていたところ、脚立から墜落した。
			70歳以上		
			30年以上	はしご等	

本表の災害は、安全課が平成28年3月までに把握した、東京労働局管内の事業場で発生した平成27年建設業の死亡災害です。