

典型的な災害事例

別添4

性別	年代	業種	災害の概要
男性	29歳以下	建設業	エアコン取付工事において、高さ1.2mの脚立に乗りエアコンの設置作業中、傾けるような体勢で設置をしていたところ足を滑らせ脚立から落ちたもの。
男性	29歳以下	建設業	現場にて塗料を片手で持ち、脚立を登っている際に、足をすべらせ、右肘から転落し、負傷したもの。
男性	29歳以下	小売業	約2mの脚立に上りテントを設営中、シートを引っ張った際に手を滑らせて、その反動で地面に墜落したもの。
女性	29歳以下	小売業	婦人服売り場の在庫倉庫にて、1.5メートルの脚立の上に立ち、在庫を取ろうとしたところ、バランスを崩し、墜落したもの。
女性	29歳以下	小売業	ストック内で作業中に脚立の一番上に乗った。その際、脚立のストッパーがきちんとはまっておらずそのまま落下。負傷したもの。
女性	29歳以下	小売業	店内清掃時、脚立を使用し、棚の上のはたきかけをしている時に、脚立3段目の足元が壊れ墜落したもの。
男性	29歳以下	ビルメンテナンス業	プレハブ内冷蔵庫に脚立を立て掛け、脚立上部で他の者に工具を手渡し、その後、降りようとした際、脚立脚部が滑り、本人が脚立と共に倒れ負傷した。
男性	29歳以下	理美容業	店舗にて棚卸作業をしていた際に、脚立に乗り商材を移動させていたところ、足を滑らせ脚立から落下したもの。
男性	30歳代	映画演劇の事業	美術セット前にて照明の準備をしていたところ脚立から落下してしまい、セットのヘリに背中を強打したもの。
男性	30歳代	建設業	ゴルフ練習場のネット解体作業中、脚立の上に乗るワイヤーロープをカッターにて切断したところ、切断した反動でバランスを崩し、脚立より落下したもの。
男性	30歳代	建設業	新築現場和室で脚立の乗って天井下地を施工している時に足の位置をかえた所、踏外し落ち、負傷したもの。
男性	30歳代	建設業	カーテンレールの天井への取付け作業時、足場の脚立の設置が不十分であった。その脚立から降りる際にすべって膝を打ち負傷したもの。
女性	30歳代	小売業	エントランスにて脚立を使い、突っ張り棒を使用し、チュール布を装飾していたところ、強風にあおられたチュール布が顔にかかり、バランスを崩して床に落下、負傷したもの。
男性	30歳代	不動産業	管理物件内において、脚立を使用して高所のエアコンを清掃中、バランスを崩し転倒しその際に左膝を強打したもの。
女性	30歳代	小売業	閉店作業中に脚立に乗って、ディスプレイにカバーを被せようと作業した際に、その勢いでバランスを崩し脚立から落ちたもの。
男性	30歳代	小売業	商品のカウント作業中、日用品の入った箱を棚から降ろそうと脚立の一番上に立ち、箱を持ち上げたところ、バランスを崩して脚立から落ちたもの。
男性	30歳代	ビルメンテナンス業	マンションのエントランスのガラス清掃中、脚立から足をふみはずし転倒して、左手首にヒビが入ってしまった。
男性	30歳代	道路貨物運送業	洗車場にて配達後のウイング仕様車を洗車する為に脚立の上部に両足またぎで車両屋根部分に左手を掛け右手にて下方を洗う為に脚立2段目へ足を移そうとした時、バランスを崩し後方へ約1.8mの高さより落下した。
男性	30歳代	小売業	電球の交換作業を行う途中での災害。取り換えようとする電球の真下はショーケースであったため、ショーケースの横に設置した脚立に乗って、体を伸ばして電球を替えようとしていたところ、脚立の足が折れ、墜落したもの。
女性	40歳代	飲食店	店舗入り口付近植え込みで、懸垂幕を交換する時に脚立を使用し降りる際、3段の脚立の2段目で足を踏かせてしまい、後ろに転倒し、受身として左手首を地面に付いた際に受傷した。
男性	40歳代	建設業	倉庫に工具を取りに来た時、脚立に乗り工具を探していたところ、倉庫の積み荷が崩れたので支えようとしたところ、自分がバランスを崩して落下したもの。
男性	40歳代	建設業	工事現場において、配線工事を脚立に上って作業していたところ、脚立が揺れ、そのはずみで脚立から落下した負傷したもの。
女性	40歳代	小売業	売り場において、商品補充の際に2段脚立から降りる際に脚立の足に、自分の左足が引っかかり脚立と共に倒れ腰を強打し負傷。
男性	40歳代	小売業	店舗内売り場前において、天井からぶら下げるPOPの取り付け作業中に、バランスを崩して脚立から墜落し、背中から近くの棚に激突し、負傷したもの。

典型的な災害事例

別添4

男性	40歳代	出版業	脚立の上約1.5mの所で写真撮影中、足を踏み外してコンクリートの床に腕から落下、右肘部分を骨折したものの。
男性	40歳代	製造業	工場で大型脱水機の脱水機の中で修理をした後、脱水機から外に出るため脚立に乗り移った際にバランスを崩し脚立の上から落下して怪我をした。
女性	40歳代	製造業	建物入り口付近において脚立に乗り蛍光灯の笠の上部の拭き掃除をしていた際、そのまま向きをかえようとしたところバランスを崩し、その拍子に壁に後頭部をぶつけ、その後床に落ち腰部を強打し、骨折した。
男性	40歳代	ビルメンテナンス業	屋根から脚立に移ろうとした際、落下して尻と肘を打撲した。
男性	40歳代	ビルメンテナンス業	店内レジ前のガラス清掃を行うために、2段式脚立の天板に一段飛ばしで登ろうとした際、脚立が右側に滑りそのまま転倒、臀部及び左太ももを床に強打した。床はフローリングの比較的滑りやすい床で、脚立の足もプラスチック製で比較的滑りやすいものであった。
男性	40歳代	道路貨物運送業	駐車場で、脚立を使って車高228cmのワゴン車の屋根を洗車し、作業終了後、脚立から降りる時、足を踏み外し脚立から転落し、右足を強打、右足舟状骨を骨折した。
男性	40歳代	自動車小売業	在庫車両であるワゴン車の屋根を脚立を使用して洗車していたところ、ステップを踏み外して右足から床に着地した際、右足に強い衝撃を受けて骨折したものの。
男性	50歳代	建設業	工事現場に於いて、ダクトに鉛板を貼り付ける作業中、脚立をまたいだ状態で座り、鉛板を持ち上げようとしたところ鉛板の重みでバランスを崩し、脚立が傾いたのでとっさに飛び降りた際、左足を床に強打受傷した。
男性	50歳代	建設業	倉庫内で段ボール箱を持って脚立に乗り、棚に収納時、足をすべらせ1段目と2段目の間に足が入り、ひねり、脚立ごと倒れ腰を強打したものの。
男性	50歳代	建設業	機械室内で機械室内天井配管作業中、配管吊り込み前の階段でチェーンブロックを脚立作業にて取付中にバランスをくずし、脚立が後ろに転倒したものの。
男性	50歳代	建設業	資材センターで脚立を使ってコンテナハウスの補修作業を行っていたが強い風にあおられて転落負傷したものの。
男性	50歳代	建設業	排出した残材を倉庫において荷降し作業中に、脚立の開き止め金具が突然外れて、落下し、右踵を骨折したものの。
男性	50歳代	小売業	店舗内で在庫のドレッシングの箱を持って高さ約1mの脚立に上り、棚の上在庫品を積み上げて降りる時、踏み外して脚立ごと転倒し、右前腕骨骨折および左膝を打撲した。
男性	50歳代	小売業	コンテナの中で脚立に乗って家具、小物、雑貨類を荷詰め中に、脚立から転落、右手を負傷する。
男性	50歳代	小売業	商品管理センターにおいて、脚立に上って商品を棚に上げる作業をしていた際、バランスを崩して落下、第2腰椎を圧迫骨折した。
男性	50歳代	製造業	会社、組織変更に伴い、社名看板を約2m脚立を使用し交換の際、バランスを崩し落下した。
男性	50歳代	清掃業	排気フィルターを交換するため脚立に乗り、交換していたところ、フィルター押えが硬かったため、勢い良く引っ張ってしまったら抜けてしまい、その勢いで脚立より転落したものの。
男性	50歳代	ビルメンテナンス業	外側窓ガラスを脚立に乗り清掃していたところ、脚立が後ろに倒れ、右肩から地面に落下し負傷した。
男性	50歳代	道路貨物運送業	工場内において、作業で使用する包材を取りに脚立を使用してラックに上がり、包材3枚を手を持って脚立から降り始めたところ、途中のステップを踏み外して転落、臀部を打撲した。
男性	60歳代	飲食店	店内ホール部の天井に設置してあるエアコンを清掃中、脚立から足をすべらせ落下し左足大腿部を骨折した。
男性	60歳代	卸売業	市場内で荷物を運ぼうと、荷物を持ったまま脚立を上ったところ、足を踏み外し脚立から落下したものの。
女性	60歳代	クリーニング業	クリーニングの受付業務中、お客様に仕上がった洗濯物を渡そうと、脚立に乗って品物を取ろうとした時、バランスを崩し、転倒負傷したものの。
男性	60歳代	建設業	屋根の養生作業中、脚立に乗ってブルーシートを屋根にかけている途中、勢いでバランスを崩し、コンクリートの地面に転落し被災した。

典型的な災害事例

別添4

男性	60歳代	建設業	建物の外部窓廻りの枠塗装をしている際に、アルミステップ付脚立に昇る際に足を踏み外して転倒し、手を地面についた時に右手首付近を強打した。
男性	60歳代	建設業	脚立の高さ150cmのところを足で壁にコンクリートパネルを取り付ける作業をしている際、インパクト(釘打ち機)を打つ時に力が入り、足の踏ん張りをきかせたら、脚立が倒れ床に転落した。
男性	60歳代	建設業	塗装工事中、脚立のフックが外れて落下、股間接を骨折、及び左半身強打した。
男性	60歳代	建設業	壁面補修作業後の、清掃の為、脚立にのぼり上部壁面を拭いていたところ、床が作業中に使用した水でぬれていたため脚立がすべり倒れて脚立から落下し骨盤を骨折した。
女性	60歳代	清掃業	和室にて、脚立の上で布団を収納しようとしていてバランスを崩した時、足元が滑って転倒し、右膝を負傷した。
男性	60歳代	製造業	倉庫で脚立にのって商品を片手で振り上げた時、バランスをくずして脚立より落下して右足の踵を骨折した。脚立の高さは1.1m
男性	60歳代	製造業	冷蔵庫修理のため、脚立に上がって作業していたところ、バランスを崩して落下し、右足首からふくらはぎにかけて負傷した。
女性	60歳代	ビルメンテナンス業	勤務するマンションの受付前にて、壁の雑巾がけ中に脚立から足を踏みはずし、左手でつかまっていた肩を脱臼した。
男性	60歳代	清掃業	倉庫の棚から脚立を使用し、工具を降ろそうとした際、高さ1m程の高さから落下し、腰をコンクリートの床に打った。
男性	60歳代	道路旅客運送業	幼稚園バスの洗車作業中、屋根部分を拭いている時に使用している脚立を踏み外して、駐車場敷地に落下、負傷したもの。
男性	60歳代	ビルメンテナンス業	エントランスホール天井の電球交換作業の際、脚立から足を踏み外し、身体の右側より落下し負傷したもの。
女性	60歳代	ビルメンテナンス業	マンションのゴミ置き場で、脚立に乗って換気扇の掃除をしていて、コンセントを抜き差ししている時に脚立から滑って落ちたもの。
男性	60歳代	ビルメンテナンス業	エレベーターホールの管球を交換しようと脚立にて、交換作業をしていたところ、脚立の上から足を滑らせ腰から落下して背骨を骨折したもの。
男性	60歳代	ビルメンテナンス業	保育園にて、換気扇清掃中、脚立から降りる際、足を滑らせ転倒し足を負傷した。転倒した際に腰と肩も同時に床にぶつけて負傷しました。
男性	60歳代	飲食店	お店の玄関で、お客様の靴を脚立に乗り、取り出していたとき、転落。その際、片足が脚立の間に入り、骨折してしまった。
男性	60歳代	警備業	現場にて作業終了後、通行止の解除の為、掲示物を取り外そうと高さ約1.5mの脚立に登ったところ、強風により、バランスを崩して落下したもの。
男性	70歳代	建設業	資材置き場に於いて整理作業中、脚立に乗ってパイプ棚からパイプを引き抜こうとした時に、バランスを崩し転倒したもの。
女性	70歳代	教育研究業	控え室で、脚立に乗ってカーテンのつけ替え作業をしていた。背伸びをして高所のカーテンレールに手を伸ばした為、バランスを崩して転倒したもの。