



対象	ランドマークの色
道路等改修	赤色
建物等改修・解体	青色
液状化箇所の道路等改修	黄緑色
液状化箇所の建物等改修・解体	オレンジ色

高所での作業時には墜落防止措置を、建物解体前の石綿等の使用の有無の調査を忘れずに！
また、以下の同種災害発生防止に努めてください！



図1 災害復旧工事パトロールの現場の分類マップ（R6.4～10月末時点）

国土地理院地図を加工して作成
ランドマークの位置が重なったり、住所によっては表示されません

参考 災害復旧工事関連災害の概要

発生月 業種 発注区分	事故の型 と起因物	発生状況
R6.2 土木工事業 地方公	金属加工用 機械による 切れ	コンクリート内にある鉄筋をサンダーで切断していたところ、親指と人差し指の間を切ったもの。
R6.2 その他の建設業 民間	はしごからの 墜落	ライトの取り付けのため、脚立を用いて昇降したところ、バランスを崩し落下したもの。
R6.3 土木工事業 地方公	その他の建設機械はさまれ	地震による道路の段差復旧のため、舗装板の下が空洞化している舗装板切断作業を4方向切断後中心部に侵入したところ、舗装板が落下陥没し、舗装板と機械の間に左足が挟まれたもの。
R6.4 建築工事業 民間	屋根からの 墜落	住宅の屋根上で廃材の荷下ろしを行っていたところ、バランスを崩し、ダンプの荷台の上に墜落したもの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備を使用していなかったもの。
R6.4 建築工事業 民間	屋根からの 墜落	住宅の屋根上で瓦工事を行っていたところ、屋根の端から、足を踏み外して、墜落したもの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備の未使用、保護帽を着用していなかったもの。
R6.5 建築工事業 民間	屋根からの 墜落	蔵の屋根をまくるために、梯子を使って屋根に上がったところ、瓦の上で滑り、墜落したもの。墜落制止用器具及び墜落制止用器具取付設備の未使用、保護帽を着用していたもの。