

令和 7 年 死 亡 災 害 一 覧 表 （11月末現在）

富山労働局

番号	発生日	業 種	起 因 物	事 故 の 型	年代	経験年数	災 害 発 生 状 況
1	2 月	その他の建設業	クレーン	はさまれ、巻き込まれ	40歳代	20年	天井クレーンのガータ上で、クレーンを動かしながら点検作業を行っていたところ、建屋の鉄骨とクレーンの手すりとの間に頭部を挟まれた。
2	2 月	建築工事業	解体用機械	激突され	70歳代	19年	解体工事で発生したコンクリート廃材をダンプトラックで処理場へ搬入し、ダンプトラックから降車したところ、その場で倒れ死亡した。近くで作業を行っていた重機のアームが接触したものと推定される。
3	3 月	土木工事業	地山、岩石	崩壊、倒壊	30歳代	1年	深さ約 2 m の掘削溝内で手元作業を行っていたところ、溝の側面が崩壊し土砂に埋まった。
4	5 月	農業	玉掛用具	飛来、落下	50歳代	9年	ゴム製ベルトを玉掛用具として芝刈機の前方をつり上げ、芝刈機の下に入って整備作業を行っていたところ、当該ベルトが切れ、芝刈機が被災者に落下した。
5	5 月	建築工事業 (木造家屋建築工事業)	分類不能	分類不能	70歳代	13年	木造家屋解体工事現場において、廃材搬出等に従事していた被災者が、建物の軒下で血を流して倒れているところを発見された。
6	7 月	道路貨物運送業	トラック	交通事故 (道路)	50歳代	5年	ダンプトラックで道路を走行していたところ、カーブを曲がることができず、トラックごと崖から転落した。
7	7 月	道路貨物運送業	トラック	はさまれ、巻き込まれ	60歳代	1ヶ月	塵芥車（パッカー車）から資源物をおろし、車両内部の清掃を終えてテールゲートを閉めたところ、テールゲートに上半身がはさまれた。
8	9 月	窯業土石製品製造業	コンベア	はさまれ、巻き込まれ	60歳代	14年	生コンプラントにおいて、スクリューコンベアに固着したコンクリート片を取り除くはつり作業を行っていたところ、突然スクリューコンベアが回転しだし、身体が巻き込まれた。
9	10月	金属製品製造業	その他の装置、設備	墜落、転落	40歳代	11年	落石実験（山の斜面に設置したレール上の台車に重りを載せて滑らせ、盛り土に激突させるもの）の準備のため、レールと台車を固定するに当たり、台車に体重をかけたところ、レール頂部と台車を繋ぐワイヤロープの緊結部が外れ、重りを載せた台車とともにレール上を降下し、途中で台車から投げ出され崖下へ墜落した。
10	10月	土木工事業	乗用車、バス、バイク	交通事故 (道路)	50歳代	28年	工事現場で打ち合わせを行った後、現場事務所へ乗用車で移動中、車ごと崖から転落した。
11	11月	土木工事業	建設物、構築物	墜落、転落	40歳代	5年	橋りょうへの足場設置に当たり、その下方に生えており作業に支障のあった樹木を伐採した後、上部へ戻ろうとしたところ、誤って高さ約10mの位置から川へ墜落した。