

平成28年死亡災害発生状況(確定)

和歌山労働局

死亡累計	署	災害発生月	事業の種類	事故の型	起因物	年齢層	職種	経験区分	災害発生状況
1	和歌山	2月	運輸交通業	交通事故(道路)	トラック	50歳代	運転者	30年以上 35年未満	高速道路をトラックで走行中、対向車線にはみ出し、道路脇の標識に衝突したものの。
2	御坊	2月	建設業	崩壊、倒壊	建築物	50歳代	作業員	1年未満	コンクリートブロック造建屋の壁の撤去作業において、3面の撤去が終わり、残り1面の壁(長さ7.3メートル、高さ2.7メートル)の基礎部を電動ハンマーで、はつっていたところ壁が倒壊し、作業員2名が下敷きになったものの。
3	御坊	2月	建設業	崩壊、倒壊	建築物	50歳代	作業員	1年未満	コンクリートブロック造建屋の壁の撤去作業において、3面の撤去が終わり、残り1面の壁(長さ7.3メートル、高さ2.7メートル)の基礎部を電動ハンマーで、はつっていたところ壁が倒壊し、作業員2名が下敷きになったものの。
4	御坊	4月	製造業	崩壊、倒壊	荷姿のもの	30歳代	作業員	1年以上 5年未満	材料の入ったフレコンバックを工場内に2段積で保管していたが、上段のフレコンバックが落下し、その下にいた作業員に激突したものの。
5	和歌山	4月	建設業	墜落、転落	車両系建設機械	60歳代	作業員	20年以上 30年未満	現場内の路肩近くに停められていた振動ローラーに乗り、作業をしようとしたところ運転操作を誤り路肩から振動ローラーとともに転落したものの。
6	和歌山	6月	教育研究業	はさまれ・巻き込まれ	その他の仮設物・建築物・構築物等	60歳代	作業員	5年以上 10年未満	校舎の戸締りを行うため、防火扉を閉る際に、風にあおられた防火扉と内壁の戸枠に挟まれたものの。
7	田辺	8月	林業	激突され	機械集材装置	40歳代	作業員	1年以上 5年未満	機械集材装置を用いて伐採木の荷かけ作業をおこない、運転者へ運転の合図を行い、機械集材装置が動きだしたところ、作業索(ワイヤーロープ)が被災者に当たったものの。
8	和歌山	8月	建設業	転倒	車両系建設機械	50歳代	運転者	30年以上 35年未満	ドラグショベルを運転してアスファルト殻をトラックに積み込んでいたところ、ドラグショベルのバランスが崩れ転倒したものの。

9	和歌山	10月	警備業	墜落、 転落	地山、岩石	40歳代	作業員	1年以上 5年未満	警備業務の交代のため、同僚が現場に到着した際、被災者の姿が見えないため付近を捜索したところ、車を駐車している箇所からおよそ9m下方のがけ下で倒れている被災者を発見したものの。
10	橋本	11月	金属製品製 造業	墜落、 転落	金属材料	20歳代	作業員	10年以上 20年未満	移動式クレーンで鉄骨をつり上げたところ、つり上げた鉄骨が、積み重ねていた隣の鉄骨に接触し、積み重ねられていた鉄骨の上にはいた被災者が墜落したものの。
11	和歌山	12月	建設業	はさまれ・ 巻き込まれ	その他の建 設機械	20歳代	作業員	10年以上 20年未満	トンネル工事においてトンネル建設機械の調整を行っていたところ、当該機械の可動部分に頭部を挟まれたものの。
12	新宮	12月	建設業	墜落、 転落	足場	60歳代	作業員	40年以上 50年未満	倉庫の天井に、鳥よけ用のネットを設置する作業を行うため、2台のローリングタワー（移動式足場）間に木製の足場板を3枚掛け渡し足場板上でも作業できるようにし、足場板に足をかけたところ足場板が転位して2.8メートルの高さから墜落した。
13	和歌山	12月	建設業	崩壊、 倒壊	建築物	40歳代	作業員	10年以上 20年未満	解体工事現場内において、エンジンカッターを用いブロック壁の切断・解体作業を行っていたところ、当該ブロック壁（高さ2.4m×長さ8m重量約3.3t）が倒れてきて下敷きとなった。
14	和歌山	12月	製造業	おぼれ	乗用車等	70歳代	作業員	10年以上 20年未満	自社の作業場を巡視するため駐車場へ社用車を駐めようとしたところ、アクセルとブレーキを踏み間違え、車止めを乗り越え社用車もろとも海中へ転落したものの。