


建設業の労働災害が多発しています！！

建設業における災害発生状況(下関署 過去5年間)



経年的には減少傾向にありますが、
本年は増加しています。

建設業の災害を防止しましょう！

1 墜落・転落災害防止

足場等からの墜落防止措置の徹底

墜落制止用器具の適切な使用、特別教育の実施

<https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf>

2 建設機械・クレーン災害防止

重機との接触防止 つり荷の下に入らせない

3 火災対策

可燃性の断熱材の有無、火気使用禁止、緊急時の措置等

<https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000339318.pdf>

令和2年 下関署における災害事例(建設業)

災害発生月	休業見込	性別	経験期間	事故の型	災害発生状況
1月	4週	男	21年	切れ、こすれ	溝突盤で木材加工作業中、木材が反ばつしたもの。
1月	2月	男	1年	墜落、転落	2階屋根から降りる際、墜落したもの。
1月	1月	男	16年	交通事故	停車中のユニック車が動き出したため、車にしがみつき止めようとしたが引きずられたもの。
1月	1月	男	13年	墜落、転落	脚立で作業中、バランスを崩し、脚立とともに転倒したもの。
2月	3週	男	21ヶ月	動作の反動、無理な動作	鉄筋を引っ張った際、肩を負傷したもの。
2月	3月	男	43年	切れ、こすれ	ノミを突き出した際、左手に接触したもの。
2月	1月	男	16年	切れ、こすれ	電動のこでパイプの切断作業中、刃に接触したもの。
3月	2月	男	5ヶ月	切れ、こすれ	竹の伐採作業中、竹が予想外の方向に倒れそうになり庇おうとして左手がチェーンソーに接触したもの。
3月	3月	男	30年	転倒	プレートを持ち運び中、転倒したもの。
3月	2月	男	1年	切れ、こすれ	段差でバランスを崩し、足が釘に刺さつたもの。
3月	3月	男	60年	墜落、転落	開口部から2m下に墜落したもの。
3月	75日	男	10年	墜落、転落	脚立上で作業中、脚立とともに転倒したもの。
3月	5日	男	10月	はさまれ・巻き込まれ	ドラグ・ショベルのつめに指をはさまれたもの。
4月	40日	男	20年	飛来、落下	ダンプからの荷下ろし作業中に荷が外れ、つり荷の下にいた被災者に当たつたもの。
4月	3月	男	9年	墜落、転落	くい打機の解体作業中、約8mの高さから墜落したもの。
4月	1月	男	1年	動作の反動、無理な動作	つるはしで自分のすねをたたいたもの。
5月	3週	男	23年	切れ、こすれ	昇降盤作業中、材が反発し指が刃に接触したもの。
5月	20日	男	4年	動作の反動、無理な動作	膝を捻って負傷したもの。
6月	5日	男	1月	墜落、転落	ユニック車と側道のガードレール上に足を置き荷下ろしをしていたところ、足を滑らせ転落したもの。
6月	1月	男	5年	交通事故	高速道路上を運転中、アクセルを踏んだところ雨天のためスリップし、ガードレールに衝突したもの。
7月	20日	男	20年	切れ、こすれ	高所作業車上で同僚が操作するチェーンソーの刃に接触されたもの。
7月	4月	男	6年	墜落、転落	草刈作業中、擁壁上から4.5m下に墜落したもの。
8月	1月	男	18月	高温物との接触	道路保全作業中、熱中症となったもの。
9月	3月	男	13年	墜落、転落	脚立上で高さ3.5mの位置のコンパネをはがす作業中、脚立とともに転倒したもの。

重篤な災害が多発しています！ご安全に！

山口労働局・下関労働基準監督署(令和2年10月)